

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0147-2023-EMUSAP S.A.

Chachapoyas, viernes 24 de noviembre 2023

SUMINISTRO: 1060184**CLIENTE: PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA.****DIRECCIÓN: Calle Los Ángeles N° 1288 - AA.HH. Pedro Castro Alva.****VISTO:**

El Expediente de reclamo, registrado el 13 de noviembre 2023, con Código N° 602-2023-G.C/OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A, presentado por la **Sra. PORTOCARRERO LOPEZ LILI**; en representación de la Usuaría **PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA**; materia controvertida, problemas en el régimen de facturación consumo medido elevado del mes de octubre 2023.

CONSIDERANDO:

Que, según informe N° 049-2023-EMUSAP S.A.-GC./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C., del 20 de noviembre 2023, emitido por el ejecutivo en atención al cliente; el 15 de noviembre 2023, se realizó la inspección externa e interna de la conexión domiciliaria del reclamante, constatando que el medidor N° FA21046963, registro 201 M3 de lectura; no se encontró problema externo, así como interno que pudiese ocasionar altos consumos.

Que, como resultado de la inspección interna se encontró que el medidor abastece a vivienda de un (01) piso de adobe, cuyas instalaciones o accesorios internos se encuentran en buen estado sin presentar anomalías se entiende por esto que el consumo en reclamo es producto de las actividades o descuidos que los usuarios pudieron tener en la vivienda.

Que, como resultado de la inspección externa, se comprueba que la conexión de la vivienda cuenta con un medidor debidamente acreditado por INACAL, esto garantiza el registro justo del consumo en la vivienda. Condición de estado de medidor que fue puesta de conocimiento del reclamante; no obstante, se le informó también, que si tiene dudas e inconformidad referente al medidor o desconfía de la operatividad del medidor; puede solicitar la contrastación UVM del medidor en laboratorio, a lo que, el usuario se negó según consta en el formato N° 02 de reclamo y se revalida en el Acta de Conciliación.

Que, en cumplimiento al Artículo 18° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril de 2023; con fecha 17 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la reunión de conciliación con la finalidad de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo. En la reunión, el usuario solicita se refacturare los recibos reclamados, por no considerar correcto el importe facturado argumentando que no hay ocupantes en la vivienda y el uso del agua es irregular; pedido que es denegado por el ejecutivo de atención al cliente, quien actúa en representación de EMUSAP S.A.; al considerar que no existe deficiencia o incidencia alguna por parte de la EPS EMUSAP S.A., que haya afectado en la facturación; situación que origina que el usuario se niegue a llegar a un acuerdo de pago del recibo, esto exige que se emita la resolución y se continúe con el procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.

En aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40°, numeral 3, del Estatuto de la empresa, y demás normas concordantes, con los vistos de la Gerencia Comercial y Gerente de Asesoría jurídica.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar **INFUNDADO**, el reclamo presentado por la **Sra. PORTOCARRERO LOPEZ LILI** en representación de la Usuaría **PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA**; concerniente a la facturación del mes de octubre 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al cliente, que, de estimarlo pertinente, le asisten recursos impugnativos de reconsideración o apelación¹, que podrá interponer en un plazo máximo de 15 días útiles desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE a los órganos correspondientes de la Empresa y al interesado para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente en el portal institucional www.emusap.com.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUILAC
GERENTE GENERAL (E)

C.c.

Archivo

Registro de Resolución: 232264.003

¹ El recurso de reconsideración debe necesariamente sustentarse con nueva prueba instrumental, en cual será resultado por la misma autoridad o en su defecto el recurso de apelación, que se sustente en cuestiones de puro derecho o diferente interpretación de las pruebas actuadas, el cual será resuelto por la SUNASS

INFORME N° 246-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : RESOLUCION RECLAMO DE RESPUESTA SRA. PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA
REF. : PROVEIDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 287-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC
FECHA : Chachapoyas, 27 de noviembre de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de resolución reclamo de respuesta Sra. Portocarrero López Exilda.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demás fines conforme a ley.

Atentamente,



EMUSAP S.A.

WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT 232264.004

28-11-2023

PROVEIDO - Gerencia General - EMUSAP S.A	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Gerencia General
2	Area de Trámite
3	Gerencia General
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 287-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC.

EXP N° 232264.002

A : ING CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General – EMUSAP S.A.

ASUNTO : Resolución de Reclamo en Primera Instancia.

REF. : INFORME N° 049-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE.F.A.G.C.

FECHA : Chachapoyas, 24 de noviembre de 2023

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo hacerle llegar informe de la Referencia emitido por el Asistente de Reclamos en cincuenta y cinco (55) folios, expediente de reclamo por consumo elevado presentado por la persona de Portocarrero López Lili en representación del usuario Portocarrero López Exilda con código de suministro N° 1060184.

Según el procedimiento establecido en Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS-CD, corresponde resolver en primera instancia mediante la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Adjunto proyecto de resolución.

Sin otro particular, quedo de usted;

Atentamente,

Cc. - Archivo

EMUSAP S.A.
Hamilton Chávez Casique
Ing. Hamilton Chávez Casique
GERENTE COMERCIAL

Res. : 0147
Fecha : 24-11-2023
Reg. : 232264.003

24. 11. 2023

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	<i>Asesoría Jurídica</i>
2	<i>Planear y proyectar Acto Resolutivo</i>
3	
 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 049-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C.

Framite. Doc.
232264.001

A : ING. HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
Gerente Comercial.

ASUNTO : Reclamo del Usuario: PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

REF. : Acta de Conciliación N° 602-2023-Emusap S.A.

FECHA : Chachapoyas, 20 de noviembre del 2023.

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para informarle lo siguiente:

1. DATOS DEL RECLAMO:

- 
- a) N° Exp. de Reclamo : 602-2023-G.C./OF.RECLAMOS.
 - b) Reclamante : PORTOCARRERO LOPEZ LILI
 - c) Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA.
 - d) Cód. de suministro : 1060184
 - e) Categoría : Doméstico
 - f) Dirección : Cile. Los Ángeles N°1288 – A.H. Pedro Castro Alva.
 - g) Tipo de reclamo : Consumo Medido – Consumo Elevado
 - h) Meses Reclamados : octubre-2023
 - i) Monto Facturado : S/ 74.60

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL RECLAMO:

- a. El 13/11/2023, y de acuerdo con el numeral 1, se formaliza el reclamo.
- b. El 15/11/2023, se realizó la inspección externa de la conexión de la vivienda del reclamante encontrando el medidor N° FA21046963 con lectura 201 M³ en la caja del medidor no existen fugas en sus accesorios; no se encontró incidencia o intervención alguna producido por la empresa prestadora (EP) EMUSAP S.A., que pudiese ocasionar el alto consumo
- c. El 15/11/2023, se realizó la inspección interna a la vivienda, no se encontró problema interno que pudiese ocasionar altos consumos
- d. La conexión de la vivienda está equipada con un medidor debidamente acreditado por INACAL, lo que garantiza la precisión en el registro del consumo en el establecimiento, esta información fue comunicada al reclamante, quien, no obstante, recibió la orientación de que si tenía inquietudes o desconfiaba de la operatividad del medidor, podía solicitar la contrastación UVM del medidor en un laboratorio especializado, a lo que, el reclamante, al momento de registrar su reclamo, expresó su negativa a solicitar dicha contrastación del medidor, tal como lo indica el Formato N° 02 y se reafirma en la reunión de conciliación.
- e. Analizada la documentación del usuario y todo lo expresado en los párrafos anteriores, se determina que el reclamo correspondiente al mes de octubre de 2023 debe ser declarado "INFUNDADO"; ya que, se ha comprobado que la EP, no ejerce influencia en el incremento del volumen registrado por el medidor y la facturación se fundamenta en la diferencia entre las lecturas registradas por dicho dispositivo.

3. NORMAS LEGALES:

Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N.º 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023

4. **CONCLUSIÓN:**

4.1. El recibo de octubre-2023 se factura considerando un volumen de consumo de 33 M3, según las diferencias de lecturas registradas por el medidor; se notificó al reclamante a una reunión de conciliación, a la cual asistió; por tanto, se procedió a emitir el acta de conciliación juntamente con el usuario reclamante.

4.2. En el acta de conciliación, se resume los resultados de la inspección externa e interna y se confirma el no requerimiento de una contrastación, como se había señalado en el Formato 2 de reclamo; Dado que no se logra un acuerdo de pago con el usuario durante la conciliación y no existiendo justificaciones para reducir el importe de la factura, ya que es evidente que la EP no interviene o manipula el medidor para incrementos en el registro de consumo; se emitirá la resolución correspondiente, declarando "INFUNDADO" la facturación de octubre-2023.

5. Se adjunta el expediente del reclamo en original en 55 folios.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente.

Atentamente.


ENTONAS S.A.
 FRANKLIN ANTONIO GUILERA CULQUI
 EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
 DNI 72637367

C.c
 Archivo

232264.001



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

Sede: 001

Página: 1 de 1

Fecha: 13/11/2023

Hora: 10:53:16

005

FORMATO N° 2

Ruta: 250 - 3150

Presentación del Reclamo

001 002 0480

0020 01

N° DE SUMINISTRO 1060184

CODIGO DEL RECLAMO N°

602

TITULAR DE CONEXIÓN: PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Telefono

933980544

PORTOCARRERO LOPEZ LILI

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, LE, CI)

16705855

RAZON SOCIAL

UBICACION DEL PREDIO

Nro. MEDIDOR: FA21046963

CLL LOS ANGELES

1288

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

PEDRO CASTRO ALVA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

DOMICILIO PROCESAL

CLL LOS ANGELES

1288

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

PEDRO CASTRO ALVA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

Código Postal

Telefono / Celular

Correo Electrónico (Obligatorio para reclamos vía web)

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Fijación del correo electrónico como domicilio procesal):

Solicito que las notificaciones de los actos administrativos del presente procedimiento de reclamo se realicen en la dirección de correo electrónico consignado para lo cual brindo mi autorización expresa

SI
NO

X

TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)

Forma de presentación de reclamo: PERSONAL

Tipo de reclamo (ver lista en reverso)

A1. CONSUMO MEDIDO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)

OCTUBRE-2023

MONTO RECLAMADO

74.60

SUCURSAL/ZONAL CHACHAPOYAS

ATENDIDO POR FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI

FIRMA

FUNDAMENTO DEL RECLAMO (En caso de ser necesario, se podrán adjuntar páginas adicionales)

RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 74.60. REQUIERE REVISAR CONEXIONES YA QUE RECLAMANTE MANIFIESTA NO CONSUMIR DICHO VOLUMEN DE AGUA POTABLE

RELACION DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS

RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 74.60.

LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVA

SI
NO

X

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Aplicable a reclamos por consumo medio):

Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra.

SI
NO

X

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS

Inspección Externa-Interna

FECHA

15/11/2023

HORA (RANGO DE 2 HORAS)

08:30 - 10:30

CITACION A REUNION

FECHA

24/11/2023

HORA

08:30

FECHA MAXIMA DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCION

(DD/MM/AA)

8/01/2024

Firma Reclamante

Huella digital
(Indice derecho)

día / mes / año
Fecha

* En caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital.

13/11/2023

EMUSAP S.A.

SUMINISTRO
1060184



Facturación: OCTUBRE-2023

RUC: 20223938478
Chachapoyas: Jr. Sociego 397 Barrio la Laguna
Telef. (041) 290106
www.emusap.com.pe

PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Direc: CLL LOS ANGELES Nro. 1283

RUC/DNI: REFER.: C-12

Nº RECIBO: 0001- 2061683

CÓD. CATAS: 001 - 002 - 0480 - 0020 - 01

Ruta: 250 Secu.: 3150 Ciclo: 001 Urbano 3910

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am a 23:00pm

971603588

DATOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Servicios Prestados: -Agua

Agua Potable 72.03
Cargos Fijos 2.52

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA21046963

Lectura Actual: 190 Fecha: 23/10/2023

Lectura Anterior: 157 Fecha: 23/09/2023

Diferencia de Lecturas: 33

Consumo Facturado: 33

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Redondeo Anterior 0.02
Redondeo Actual 0.03
Total Mes S/ 74.60


HISTÓRICO DE CONSUMOS

TOTAL A PAGAR

S/

*****74.60

Estadística de consumo en m³



MENSAJE AL CLIENTE

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASÍ EVITAS
PAGO POR MORAS E INTERESES

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/11/2023

EL 10 OCT. 2023 SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nro 058-2023-SUNASS-CD, TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Fecha Emisión: 31/10/2023 Ciclo: 001
Fecha Vencimiento: 24/11/2023 Suministro: 1060184

FACTURACIÓN: OCTUBRE - 2023

Nº DE RECIBO: 0001 - 2061683

TOTAL PAGAR S/ *****74.60



1060184202310

R.U.C.: 20223938478
JR. SOCIEGO N° 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEDAD 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478

Página: 1 de 1

Fecha: 14/11/2023

Hora: 09:45:55

FORMATO N° 6

Resumen del Acta de Inspección Externa

Sede: 001 Suc: 001

N° DE SUMINISTRO: 1060184

CÓDIGO DE RECLAMO: 602

INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DIRECCION: CLL LOS ANGELES

1288

PEDRO CASTRO ALVA

RECLAMANTE: PORTOCARRERO LOPEZ LILI

ESTADO DEL MEDIDOR

FA21046963

1/2in - 15mm

201 m³

Medidor N°

Diámetro N°

Lectura

Funciona

No Funciona

FUGA EN CAJA

(EN CASO DE HABER FUGA EN LA CAJA)

OBSERVACIONES SOBRE EL MEDIDOR

Si

Activo

Cierre

Antes del medidor

Después del medidor

RUBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR

Supervisión

Interior

Vereda

Frente

Lateral

Pista

Distante

ESTADO DEL SUMINISTRO

TIPO DE ABASTECIMIENTO

DATOS

Vigente

Cerrado

Tapado

Directo

Retirado

No ubicado

Medidor

Niple

Continuo

Discontinuo

N° de horas

OBSERVACIONES SOBRE EL SUMINISTRO

Se encontro llaves cerradas en caja. Se espero que
viniera reclamante para abrir llaves, no gta.

CIERRES Y REAPERTURAS / INSPECCION DE SERVICIOS CERRADOS

Codigo de Acceso

Fecha

Lectura

Operativo

Comentarios

Actividad

Cierre

Reapertura

Supervisión

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCIÓN

Nombre de la persona presente en la inspección

Victor Portocarrero Tardance

Reclamante

Si

No

Propietario

Inquilino

Residente

Otro

X

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, 40115760.

Observaciones:

predio de 1 piso adobe, manifiesta que
hija de 18 años encargada para inspección. atendido el papa-
que no vive en predio, se verifico que
se cambio llaves en caja, verificat redamos
pasados.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección*

Fecha: 15/11/2023

Persona autorizada por la EPS para la inspección

HORA INICIO: 16:00

HORA FINAL: 16:15

Observación: La firma no implica acuerdo con el contenido del acta.



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

Página: 1 de 1

Fecha: 14 / 11 / 2023

Hora: 09:46:04

050

FORMATO N° 5

Resumen del Acta de Inspección Interna

Emp: 001 - Suc: 001 Sede: 001

N° DE SUMINISTRO 1060184

CODIGO DEL RECLAMO N° 602

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

PORTOCARRERO LOPEZ LILI

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

16705855

RAZON SOCIAL

DATOS REGISTRADOS

UBICACIÓN DEL PREDIO

CLL LOS ANGELES

1288

0480

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

PEDRO CASTRO ALVA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

FA21046963

190.00

23/10/2023

33.00

Medidor N°

Diámetro

Ultima lectura (fecha y registro)

TIPO DE UNIDADES DE USO

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatul

N° de conexiones asociadas:

0

1

0

0

0

(Croquis a la espalda del presente formato, en caso de ser aplicable)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PREDIO (llenar sólo si hay variación)

UBICACIÓN DEL PREDIO

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

TIPO DE UNIDADES DE USO

Soc

Dom

Com

Ind

Est

Estado del abastecimiento durante la inspección

N° de conexiones asociadas: Ocupadas

Normal

Sin abastecimiento

Desocupadas

DETALLE DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

Estado	Inodoro	Lavado	Ducha	Urinario	Bidet	Grifo	Cisterna	Tanque	Piscina
Bueno	1	1	1			1			
Con Fuga									
Reparado									
Clausurado									
TOTALES	1	1	1			1			
Observaciones:	- buen estado								

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCION

Nombre de la persona presente en la inspección

VICTOR PORTOCARRERO YATANCE

Reclamante

Si

Inquilino

Residente

Otro

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

40115360

- Se venían a tener animalitos (perros, gallinas, patos), no viven nadres, solo vienen a dar comida a los animales.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección

Persona autorizada por la EPS para la inspección

FECHA:

15/11/2023

HORA INICIO:

16:18

HORA FINAL:

16:25

N° SUMINISTRO: 1060184		CODIGO DE RECLAMO: 602-2023-D.C/O.F.RECLAMOS	
------------------------	--	--	--

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE		
PORTOCARRERO	LOPEZ	LILI
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		16705855
RAZÓN SOCIAL: PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EPS		
Guerra	Culqui	Franklin Antonio
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		72637367
FACULTADO POR: (Documento, cargo, etc. según el caso)		Memorandum

Hora de Inicio	15:20	Hora de Término	15:40
Fecha		17 11 2023	

MATERIA DEL RECLAMO					
N°	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo de reclamo *</th> <th>Descripción del reclamo</th> </tr> <tr> <td>Consumo Elevado- CONSUMO MEDIDO</td> <td>RECIBO MES DE SETIEMBRE, DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 74.60</td> </tr> </table>	Tipo de reclamo *	Descripción del reclamo	Consumo Elevado- CONSUMO MEDIDO	RECIBO MES DE SETIEMBRE, DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 74.60
Tipo de reclamo *	Descripción del reclamo				
Consumo Elevado- CONSUMO MEDIDO	RECIBO MES DE SETIEMBRE, DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 74.60				

* Pueden colocarse los numerales indicados con o "Tipo de Reclamo" en el Formato N° 1

PROPUESTA DE LA EPS

Con fecha 15 de NOVIEMBRE del 2023 se realizó la inspección interna y externa de la vivienda, donde se constató, predio de 1 piso DE USO DOMESTICO, medidor N° FA 21046963 con lectura de 201 M3, en buen estado, sin registro de fuga alguna, además la nivelula del medidor no presenta giro continuo, lo que indica que en el lugar no hay fugas internas; lo que indica que es probable que el consumo registrado sea producto de las actividades internas en la vivienda o descuidos internos; teniendo en cuenta lo mencionado, no se justifica refacturar el consumo que registró el medidor, a lo que, reclamante no esta de acuerdo, en consecuencia se debe emitir la resolución correspondiente, ya que, reclamante considera que el volumen que se cobra, debe ser refacturado, argumentando que no hay ocupantes en el predio; teniendo en cuenta lo mencionado línea antes, no se llega a ninguna conciliación de pago y se emitirá la resolución para los fines que el usuario estime correspondiente.

NORMAS LEGALES

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 056-2007-SUNASS-CD y Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N.° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023.

PROPUESTA DEL RECLAMANTE

reclamante no esta de acuerdo con la decisión de la empresa prestadora, considera que al no haber quien utilice el agua en la vivienda no debe facturarse alto consumo, manifiesta contunura con el procedimiento de reclamo emitca la resolución.



PUNTO DE ACUERDO emitir la resolución.	PUNTOS DE DESACUERDO no pagar el recibo facturado.
---	---

¿SUBSISTE EL RECLAMO? SI ☒ NO ☐

Si el Reclamante marca la casilla "NO" implica el desistimiento del reclamo, bajo las condiciones expresadas en el presente documento

OBSERVACIONES DEL RECLAMANTE O DE LA EPS

no se requiere contrastación del medidor, reclamante no esta de acuerdo en llegar a una conciliación, en consecuencia se emitirá resolución para continuar con los tramites de de reconsideración y/o apelación respectivos.

 Firma del Reclamante o su representante	 Huella Digital * (índice derecho)	 EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DNI: 72637367
--	---	---

* en caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital



Resumen Histórico de la Facturación del Reclamante

0002284

CÓDIGO DE RECLAMO N°

602-2023 Of. Reclamos.

Categoría tarifaria

Número de Unidad de Uso

Domestico.

Mae.

TIPO DE PEDIDO

A. Unifamiliar

B. Multifamiliar

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Código del Sector

FRECUENCIA
DEL SERVICIO

A. Diario

B. No diario

CONTINUIDAD A. 24 horas

B. <24 horas

DATOS DE LA FACTURACIÓN

Net	2023	24/11/2023	Medido	5/74.60	33m3	201m3	Domestico
Mes Reclamado	Año	Fecha de Vencimiento	Forma de Facturación (Asig/Med/CM/Prom)	Importe Facturado	Volumen Facturado	Volumen Leído (de ser aplicable)	Tarifa Aplicada

INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

N°	Mes	Año	¿Pagado? (Tot/Parc/No)	Fecha de vencimiento	Fecha de facturación (Asig/Med/CM/Prom)	Importe Facturado	Volumen Facturado	Volumen leído (de ser aplicable)	Fecha de pago
01	Se adjuntan los reportes emitidos por el sistema SITNCO								
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									

EMUSAP S.R.L.

FRANKLIN ANTONIO GUELLERACULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTEDNI: 726337367
Nombres, Firma y DNI del responsable de la EPS

20/11/2023

día / mes / año

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478**TARJETA DE LECTURAS****ASIST2**

Página : 1 de 6

Fecha : 20 / 11 / 2023

Hora : 10:41:12

Codigo : 1060184

Catastro : 001 001 002 0480 0020 01

Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Direccion : CLL LOS ANGELES

Nro.Dirc : 1288 C-12

Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Categoría : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura: 250

Nro.Orden: 3340

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contraste en Laboratorio:

Fecha Contraste en Campo:

Resultado de la Contraste:

Mes/año	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:00	190	0	0			7 0		FA21046963	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y PROMEDIO	BUENA CONDICION		
Oct-2023	23/10/2023 00:00:00	157	190	33	33		4 0		FA21046963	72.03	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	001	
Set-2023	23/09/2023 00:00:00	156	157	1	1		4 0		FA21046963	1.52	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
Ago-2023	23/08/2023 00:00:00	116	156	40	4		4 2		FA21046963	6.06	0.00	CONSUMO ATIPICO	LECTURA ATIPICA	001	
Jul-2023	23/07/2023 00:00:00	113	116	3	3		4 0		FA21046963	4.55	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
Jun-2023	23/06/2023 00:00:00	112	113	1	1		5 0		FA21046963	1.52	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
May-2023	23/05/2023 00:00:00	111	112	1	1		8 0		FA21046963	1.52	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Abr-2023	23/04/2023 00:00:00	110	111	1	1		8 0		FA21046963	1.52	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Mar-2023	23/03/2023 00:00:00	91	110	19	19		5 0		FA21046963	35.94	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Feb-2023	23/02/2023 00:00:00	89	91	2	2		6 0		FA21046963	3.03	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Ene-2023	23/01/2023 00:00:00	87	89	2	2		6 0		FA21046963	3.03	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Dic-2022	23/12/2022 00:00:00	87	87	0	0		5 0		FA21046963	0.00	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Nov-2022	23/11/2022 00:00:00	71	87	16	16		3 0		FA21046963	28.57	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Oct-2022	23/10/2022 00:00:00	69	71	2	2		5 0		FA21046963	2.94	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Set-2022	22/09/2022 00:00:00	65	69	4	4		4 0		FA21046963	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Ago-2022	21/08/2022 00:00:00	59	65	6	6		4 0		FA21046963	8.83	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Jul-2022	20/07/2022 00:00:00	58	59	1	1		9 0		FA21046963	1.43	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Jun-2022	18/06/2022 00:00:00	57	58	1	1		9 0		FA21046963	1.43	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
May-2022	17/05/2022 00:00:00	56	57	1	1		9 0		FA21046963	1.38	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Abr-2022	15/04/2022 00:00:00	41	56	15	15		7 0		FA21046963	24.79	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Mar-2022	14/03/2022 00:00:00	40	41	1	1		8 0		FA21046963	1.38	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Feb-2022	10/02/2022 00:00:00	38	40	2	2		9 0		FA21046963	2.76	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Ene-2022	9/01/2022 00:00:00	3	38	35	35		2 0		FA21046963	70.18	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Dic-2021	8/12/2021 00:00:00	1	3	2	2		5 0		FA21046963	2.76	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	REINSTALADO 3/11/2021 11:25:41 SAIN
Nov-2021	6/11/2021 00:00:00	0	1	1	5		5 2		FA21046963	6.89	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	REINSTALADO 3/11/2021 11:25:41 SAIN
Oct-2021	5/10/2021 00:00:00	768	769	1	1		5 0		08705717	1.38	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2021	3/09/2021 00:00:00	765	768	3	3		8 0		08705717	4.13	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2021	2/08/2021 00:00:00	763	765	2	2		8 0		08705717	2.64	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jul-2021	1/07/2021 00:00:00	763	763	0	0		9 0		08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	

47

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**TARJETA DE LECTURAS****ASIST2**

Página : 2 de 6

Fecha : 20 / 11 / 2023

Hora : 10:41:12

Codigo : 1060184

Catastro : 001 001 002 0480 0020 01

Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Direccion : CLL LOS ANGELES

Nro.Dirc : 1288 C-12

Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Categoria : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 250

Nro.Orden : 3340

Fecha Instalación : 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro : 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación : 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	190	0	0			7 0		FA21046963	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y PROMEDIO	BUENA CONDICION		
Jun-2021	30/05/2021 00:00:0	761	763	2	2		9 0		08705717	2.64	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2021	28/04/2021 00:00:0	750	761	11	11		11 0		08705717	16.19	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2021	27/03/2021 00:00:0	743	750	7	7		10 0		08705717	8.94	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2021	23/02/2021 00:00:0	725	743	18	18		8 0		08705717	27.59	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Feb-2021	23/01/2021 00:00:0	724	725	1	1		9 0		08705717	1.24	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2021	23/12/2020 00:00:0	711	724	13	13		9 0		08705717	18.75	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2020	23/11/2020 00:00:0	709	711	2	2		8 0		08705717	2.48	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Nov-2020	23/10/2020 00:00:0	685	709	24	24		6 0		08705717	39.65	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Oct-2020	23/09/2020 00:00:0	681	685	4	4		7 0		08705717	4.96	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2020	23/08/2020 00:00:0	677	681	4	4		8 0		08705717	4.96	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2020	23/07/2020 00:00:0	677	677	0	0		7 0		08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Jul-2020	23/06/2020 00:00:0	673	682	9	9	9.00	6 0		08705717	11.68	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2020	23/05/2020 00:00:0	672	673	1	1		7 0		08705717	1.24	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2020	23/04/2020 00:00:0	658	672	14	14		5 0		08705717	20.52	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2020	23/03/2020 00:00:0	651	658	7	7		4 0		08705717	8.67	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2020	23/02/2020 00:00:0	641	651	10	10		6 0		08705717	13.45	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2020	23/01/2020 00:00:0	639	641	2	2		6 0		08705717	2.48	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2020	23/12/2019 00:00:0	637	639	2	2		6 0		08705717	2.48	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2019	23/11/2019 00:00:0	628	637	9	9		5 0		08705717	11.68	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2019	23/10/2019 00:00:0	627	628	1	1		5 0		08705717	1.24	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Oct-2019	23/09/2019 00:00:0	626	627	1	1		6 0		08705717	1.24	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2019	23/08/2019 00:00:0	606	626	20	20	16.00	2 0		08705717	31.13	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2019	23/07/2019 00:00:0	604	606	2	2		2 0		08705717	2.48	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2019	23/06/2019 00:00:0	600	604	4	4		1 0		08705717	4.90	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2019	23/05/2019 00:00:0	599	600	1	1		2 0		08705717	1.22	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2019	23/04/2019 00:00:0	597	599	2	2		3 0		08705717	2.45	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2019	23/03/2019 00:00:0	597	597	0	0		3 0		08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Mar-2019	23/02/2019 00:00:0	596	597	1	1		3 0		08705717	1.22	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1060184
Catastro : 001 001 002 0480 0020 01
Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA
Direccion : CLL LOS ANGELES
Nro.Dirc : 1288 C-12
Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
Categoria : 220 Domestica
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura: 250 Nro.Orden: 3340

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046963
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: TIERRA
Fecha Instal.: 05/05/2009 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	190	0	0			7 0			FA21046963	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y BUENA CONDICION			
Feb-2019	23/01/2019 00:00:0	594	596	2	2		4 0			08705717	2.45	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Ene-2019	23/12/2018 00:00:0	593	594	1	1		4 0			08705717	1.19	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Dic-2018	23/11/2018 00:00:0	591	593	2	2		4 0			08705717	2.38	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Nov-2018	23/10/2018 00:00:0	584	591	7	7		3 0			08705717	8.32	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Oct-2018	23/09/2018 00:00:0	580	584	4	4		5 0			08705717	4.75	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Set-2018	23/08/2018 00:00:0	576	580	4	4		4 0			08705717	4.70	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Ago-2018	23/07/2018 00:00:0	572	576	4	4		4 0			08705717	4.70	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Jul-2018	23/06/2018 00:00:0	570	572	2	2		4 0			08705717	2.35	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Jun-2018	23/05/2018 00:00:0	569	570	1	1		4 0			08705717	1.18	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
May-2018	23/04/2018 00:00:0	569	569	0	0		4 0			08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES BUENA CONDICION		010	
Abr-2018	23/03/2018 00:00:0	556	569	13	13		1 0			08705717	17.80	0.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Mar-2018	23/02/2018 00:00:0	555	556	1	1		2 0			08705717	1.18	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Feb-2018	23/01/2018 00:00:0	553	555	2	2		2 0			08705717	2.35	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Ene-2018	23/12/2017 00:00:0	553	553	0	0		2 0			08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES BUENA CONDICION		010	
Dic-2017	23/11/2017 00:00:0	552	553	1	1		3 0			08705717	1.18	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Nov-2017	23/10/2017 00:00:0	552	552	0	0		3 0			08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES BUENA CONDICION		010	
Oct-2017	23/09/2017 00:00:0	552	552	0	0		3 0			08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES BUENA CONDICION		010	
Set-2017	23/08/2017 00:00:0	552	552	0	0		3 0			08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES BUENA CONDICION		010	
Ago-2017	23/07/2017 00:00:0	549	552	3	3		3 0			08705717	3.53	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Jul-2017	23/06/2017 00:00:0	547	549	2	2		4 0			08705717	2.35	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Jun-2017	23/05/2017 00:00:0	544	547	3	3		4 0			08705717	3.53	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
May-2017	23/04/2017 00:00:0	541	544	3	3		4 0			08705717	3.53	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Abr-2017	23/03/2017 00:00:0	539	541	2	2		4 0			08705717	2.35	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	
Mar-2017	23/02/2017 00:00:0	535	539	4	4		4 0			08705717	4.70	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Feb-2017	23/01/2017 00:00:0	530	535	5	5		4 0			08705717	5.88	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Ene-2017	23/12/2016 00:00:0	526	530	4	4		4 0			08705717	4.48	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Dic-2016	23/11/2016 00:00:0	520	526	6	6		4 0			08705717	5.75	0.00	LECTURA NORMAL BUENA CONDICION		010	
Nov-2016	23/10/2016 00:00:0	518	520	2	2		4 0			08705717	1.92	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO BUENA CONDICION		010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIETGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc.2023938478

Página : 4 de 6

Fecha : 20 / 11 / 2023

Hora : 10:41:12

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1060184
 Catastro : 001 001 002 0480 0020 01
 Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA
 Direccion : CLL LOS ANGELES
 Nro.Dirc : 1288 C-12
 Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
 Categoria : 220 Domestica
 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
 Ruta Lectura: 250 Nro.Orden: 3340

Datos del medidor
 Nro Medidor: FA21046963
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexcion de agua
 Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentacion: TIERRA
 Tipo corte:
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA
 Fecha Instal.: 05/05/2009 00.00:00
 Caja: CONCRETO
 Estado Caja: BUEN ESTADO
 Tapa: TERMOPLASTICA
 Estado tapa: BUEN ESTADO
 Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	190	0	0			7 0			FA21046963	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y	BUENA CONDICION		
Oct-2016	23/09/2016 00:00:0	514	518	4	4		4 0			08705717	3.84	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2016	23/08/2016 00:00:0	510	514	4	4		3 0			08705717	3.84	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2016	23/07/2016 00:00:0	507	510	3	3		3 0			08705717	2.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2016	23/06/2016 00:00:0	503	507	4	4		3 0			08705717	3.84	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2016	23/05/2016 00:00:0	499	503	4	4		3 0			08705717	3.84	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2016	23/04/2016 00:00:0	497	499	2	2		3 0			08705717	1.92	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2016	23/03/2016 00:00:0	493	497	4	4		4 0			08705717	3.84	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2016	23/02/2016 00:00:0	490	493	3	3		4 0			08705717	2.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2016	23/01/2016 00:00:0	487	490	3	3		4 0			08705717	2.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2016	23/12/2015 00:00:0	484	487	3	3		4 0			08705717	2.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2015	23/11/2015 00:00:0	480	484	4	4		4 0			08705717	3.84	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2015	23/10/2015 00:00:0	478	480	2	2		5 0			08705717	1.92	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Oct-2015	23/09/2015 00:00:0	471	478	7	7		4 0			08705717	6.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2015	23/08/2015 00:00:0	466	471	5	5		5 0			08705717	4.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2015	23/07/2015 00:00:0	463	466	3	3		6 0			08705717	2.82	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jul-2015	23/06/2015 00:00:0	458	463	5	5		6 0			08705717	4.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2015	23/05/2015 00:00:0	455	458	3	3		7 0			08705717	2.82	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2015	23/04/2015 00:00:0	451	455	4	4		9 0			08705717	3.76	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2015	23/03/2015 00:00:0	451	451	0	0		10 0			08705717	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Mar-2015	23/02/2015 00:00:0	440	451	11	11		11 0			08705717	10.54	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2015	23/01/2015 00:00:0	435	440	5	5		11 0			08705717	4.71	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2015	23/12/2014 00:00:0	428	435	7	7		11 0			08705717	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2014	23/11/2014 00:00:0	422	428	6	6		11 0			08705717	5.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2014	23/10/2014 00:00:0	406	422	16	16		9 0			08705717	15.57	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2014	23/09/2014 00:00:0	393	406	13	13		7 0			08705717	12.55	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2014	23/08/2014 00:00:0	373	393	20	20		4 0			08705717	19.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2014	23/07/2014 00:00:0	368	373	5	5		4 0			08705717	4.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2014	23/06/2014 00:00:0	362	368	6	6		4 0			08705717	5.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

044

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Página : 5 de 6
Fecha : 20 / 11 / 2023
Hora : 10:41:12

Codigo : 1060184
Catastro : 001 001 002 0480 0020 01
Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA
Direccion : CLL LOS ANGELES
Nro.Dirc : 1288 C-12
Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
Categoria : 220 Domestica
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 250 Nro.Orden: 3340

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046963
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA
Fecha Instal.: 05/05/2009 00.00.00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	190	0	0			7 0		FA21046963	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y/	BUENA CONDICION		
Jun-2014	23/05/2014 00:00:0	357	362	5	5		5 0		08705717	4.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2014	23/04/2014 00:00:0	354	357	3	3		6 0		08705717	2.82	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2014	23/03/2014 00:00:0	353	354	1	1		7 0		08705717	0.94	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Mar-2014	23/02/2014 00:00:0	350	353	3	3		8 0		08705717	2.82	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Feb-2014	23/01/2014 00:00:0	345	350	5	5		9 0		08705717	4.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2014	23/12/2013 00:00:0	338	345	7	7		8 0		08705717	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2013	23/11/2013 00:00:0	329	338	9	9		8 0		08705717	8.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2013	23/10/2013 00:00:0	321	329	8	8		7 0		08705717	7.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2013	23/09/2013 00:00:0	313	321	8	8		6 0		08705717	7.30	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2013	23/08/2013 00:00:0	302	313	11	11		5 0		08705717	10.22	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Ago-2013	23/07/2013 00:00:0	293	302	9	9		4 0		08705717	8.27	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2013	23/06/2013 00:00:0	288	293	5	5		4 0		08705717	4.56	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2013	23/05/2013 00:00:0	284	288	4	4		4 0		08705717	3.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2013	23/04/2013 00:00:0	280	284	4	4		4 0		08705717	3.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2013	23/03/2013 00:00:0	277	280	3	3		4 0		08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2013	23/02/2013 11:15:1	272	277	5	5		3 0		08705717	4.56	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2013	23/01/2013 07:53:1	269	272	3	3		3 0		08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2013	23/12/2012 13:39:0	265	269	4	4		3 0		08705717	3.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2012	23/11/2012 07:58:2	261	265	4	4		3 0		08705717	3.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2012	23/10/2012 09:07:2	258	261	3	3		3 0		08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2012	23/09/2012 00:00:0	255	258	3	3		4 0		08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Set-2012	23/08/2012 16:33:1	253	255	2	2		4 0		08705717	1.82	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2012	23/07/2012 13:41:4	250	253	3	3		4 0		08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2012	23/06/2012 13:40:1	246	250	4	4		4 0		08705717	3.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2012	23/05/2012 13:43:4	243	246	3	3		5 0		08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2012	23/04/2012 07:59:3	238	243	5	5		5 0		08705717	4.56	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2012	23/03/2012 08:43:1	234	238	4	4		6 0		08705717	3.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	



EMUSAP S.A.

JR SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc 2023938478

Página : 6 de 6

Fecha : 20 / 11 / 2023

Hora : 10:41:12

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1060184
Catastro : 001 001 002 0480 0020 01
Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA
Direccion : CLL LOS ANGELES
Nro.Dirc : 1288 C-12
Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
Categoria : 220 Domestica
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura: 250 Nro.Orden: 3340

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046963
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal.: 05/05/2009 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: TERMOPLASTICA

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO


Fecha Contrastaión en Laboratorio:

Fecha Contrastaión en Campo:

Resultado de la Contrastaión:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	190	0	0			7 0			FA21046963	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y BUENA CONDICION			
Mar-2012	23/02/2012 15:16:0	231	234	3	3		6 0			08705717	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Estadística de consumo en m³



**EMUSAP S.A.**JR. SOLEGIO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 1 de 7

Fecha: 20/11/2023

Hora: 10:51:42

ASIST2

041

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1060184 Catastro: 001 001 002 0480 0020 01

Est. Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL LOS ANGELES

Nro.Dirc: 1288 - C-12

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 250

Nro.Orden: 3340

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046963

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: ZENNER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentación: TIERRA

Tipo corte:

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal.: 5/05/2009 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: TERMOPLASTICA

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2011	014	0001 916347	2011	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.80		8.80
28/01/2011	014	0001 916347			COBRANZAS		8.80	0.00
1/02/2011	014	0001 922080	2011	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.50		9.50
1/03/2011	014	0001 927917	2011	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	9.90		19.40
10/03/2011	014	0001 927917			COBRANZAS		19.40	0.00
1/04/2011	014	0001 933740	2011	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.40		10.40
26/04/2011	014	0001 933740			COBRANZAS		10.40	0.00
1/05/2011	014	0001 939573	2011	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
13/05/2011	014	0001 939573			COBRANZAS		5.80	0.00
1/06/2011	014	0001 945393	2011	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		6.60
28/06/2011	014	0001 945393			COBRANZAS		6.60	0.00
1/07/2011	014	0001 951224	2011	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
1/08/2011	014	0001 957079	2011	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		11.70
22/08/2011	014	0001 957079			COBRANZAS		11.70	0.00
1/09/2011	014	0001 962996	2011	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		6.60
1/10/2011	014	0001 968929	2011	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.60		17.20
5/10/2011	014	0001 968929			COBRANZAS		17.20	0.00
1/11/2011	014	0001 974905	2011	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		5.70
1/12/2011	014	0001 980895	2011	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.60		14.30
5/12/2011	014	0001 980895			COBRANZAS		14.30	0.00
1/01/2012	014	0001 986883	2012	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
11/01/2012	014	0001 986883			COBRANZAS		5.80	0.00
1/02/2012	014	0001 992969	2012	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.80		4.80
20/02/2012	014	0001 992969			COBRANZAS		4.80	0.00
1/03/2012	014	0001 999015	2012	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
1/04/2012	014	0001 1005140	2012	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		8.90
17/04/2012	014	0001 1005140			COBRANZAS		8.90	0.00
1/05/2012	014	0001 1011216	2012	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		5.70
16/05/2012	014	0001 1011216			COBRANZAS		5.70	0.00
1/06/2012	014	0001 1017302	2012	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
1/07/2012	014	0001 1023408	2012	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.57		10.57
16/07/2012	014	0001 1017302			COBRANZAS		10.57	0.00
1/08/2012	014	0001 1029585	2012	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	3.90		3.90
27/08/2012	014	0001 1029585			COBRANZAS		3.90	0.00
1/09/2012	014	0001 1035735	2012	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	3.00		3.00
1/10/2012	014	0001 1041990	2012	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		7.00
22/10/2012	014	0001 1041990			COBRANZAS		7.00	0.00
1/11/2012	014	0001 1048221	2012	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
23/11/2012	014	0001 1048221			COBRANZAS		4.00	0.00
1/12/2012	014	0001 1054485	2012	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.80		4.80
1/01/2013	014	0001 1060782	2013	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		9.70
14/01/2013	014	0001 1060782			COBRANZAS		9.70	0.00
1/02/2013	014	0001 1067143	2013	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
1/03/2013	014	0001 1073436	2013	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		9.80
18/03/2013	014	0001 1073436			COBRANZAS		9.80	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página : 2 de 7

Fecha : 20 / 11 / 2023

Hora : 10:51:42

ASIST2

04

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo : 1060184 Catastro : 001 001 002 0480 0020 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Urb./Asc./AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion : CLL LOS ANGELES

Nro.Dirc : 1288 - C-12

Categoria : 220 Domestica

Ruta Lectura : 250

Nro.Orden: 3340

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046963

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: ZENNER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentacion: TIERRA

Tipo corte:

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal.: 5/05/2009 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: TERMOPLASTICA

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/04/2013	014	0001 1079775	2013	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	3.90		3.90
19/04/2013	014	0001 1079775			COBRANZAS		3.90	0.00
1/05/2013	014	0001 1086185	2013	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
23/05/2013	014	0001 1086185			COBRANZAS		4.90	0.00
1/06/2013	014	0001 1092586	2013	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.80		4.80
26/06/2013	014	0001 1092586			COBRANZAS		4.80	0.00
1/07/2013	014	0001 1099004	2013	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
25/07/2013	014	0001 1099004			COBRANZAS		5.80	0.00
1/08/2013	014	0001 1105461	2013	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	9.50		9.50
26/08/2013	014	0001 1105461			COBRANZAS		9.50	0.00
1/09/2013	014	0001 1111912	2013	SEPTIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	11.40		11.40
12/09/2013	014	0001 1111912			COBRANZAS		11.40	0.00
1/10/2013	014	0001 1118457	2013	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.50		8.50
25/10/2013	014	0001 1118457			COBRANZAS		8.50	0.00
1/11/2013	014	0001 1124956	2013	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
29/11/2013	014	0001 1124956			COBRANZAS		8.70	0.00
1/12/2013	014	0001 1131514	2013	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		9.70
1/01/2014	014	0001 1138108	2014	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.00		17.70
9/01/2014	014	0001 1131514			COBRANZAS		17.70	0.00
1/02/2014	014	0001 1144791	2014	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
12/02/2014	014	0001 1144791			COBRANZAS		5.90	0.00
1/03/2014	014	0001 1151578	2014	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
20/03/2014	014	0001 1151578			COBRANZAS		4.00	0.00
1/04/2014	014	0001 1158270	2014	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	2.10		2.10
22/04/2014	014	0001 1158270			COBRANZAS		2.10	0.00
1/05/2014	014	0001 1165057	2014	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
1/06/2014	014	0001 1171845	2014	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		10.00
11/06/2014	014	0001 1165057			COBRANZAS		10.00	0.00
1/07/2014	014	0001 1178610	2014	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
31/07/2014	014	0001 1178610			COBRANZAS		6.80	0.00
1/08/2014	014	0001 1185445	2014	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		6.00
25/08/2014	014	0001 1185445			COBRANZAS		6.00	0.00
1/09/2014	014	0001 1192228	2014	SEPTIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	20.70		20.70
22/09/2014	014	0001 1192228			COBRANZAS		20.70	0.00
1/10/2014	014	0001 1199068	2014	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	13.80		13.80
23/10/2014	014	0001 1199068			COBRANZAS		13.80	0.00
29/10/2014	014	0001 1202828	2014	OCTUBRE	COBRANZAS COLATERAL	35.00		35.00
1/11/2014	014	0001 1205914	2014	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	16.80		16.80
27/11/2014	014	0001 1205914			COBRANZAS		16.80	0.00
1/12/2014	014	0001 1212774	2014	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
1/01/2015	014	0001 1219662	2015	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		14.70
5/01/2015	014	0001 1212774			COBRANZAS		14.70	0.00
1/02/2015	014	0001 1226554	2015	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
12/02/2015	014	0001 1226554			COBRANZAS		5.90	0.00
1/03/2015	014	0001 1233438	2015	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	11.70		11.70

**EMUSAP S.A.**JR. SOCTEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 3 de 7
Fecha : 20 / 11 / 2023
Hora : 10:51:42
ASIST2**039**

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo : 1060184 Catastro : 001 001 002 0480 0020 01 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA Urb./Asc./AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
Direccion : CLL LOS ANGELES Nro.Dirc : 1288 - C-12
Categoria : 220 Domestica Ruta Lectura : 250 Nro.Orden : 3340**Datos del medidor**Nro Medidor: FA21046963
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido**Datos de la conexion de agua**Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: TIERRA
Material Tubo: PVC Fecha Instal : 5/05/2009 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: Tapa: TERMOPLASTICA
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/04/2015	014	0001 1240479	2015	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	1.40		13.10
7/04/2015	014	0001 1240479			COBRANZAS		13.10	0.00
1/05/2015	014	0001 1247414	2015	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		5.00
1/06/2015	014	0001 1254408	2015	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.10		9.10
8/06/2015	014	0001 1254408			COBRANZAS		9.10	0.00
1/07/2015	014	0001 1261471	2015	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		6.00
1/08/2015	014	0001 1268505	2015	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	4.10		10.10
10/08/2015	014	0001 1268505			COBRANZAS		10.10	0.00
1/09/2015	014	0001 1275639	2015	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		6.00
17/09/2015	014	0001 1275639			COBRANZAS		6.00	0.00
1/10/2015	014	0001 1282786	2015	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
1/11/2015	014	0001 1289813	2015	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		12.70
17/11/2015	014	0001 1289813			COBRANZAS		12.70	0.00
1/12/2015	014	0001 1296953	2015	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
1/01/2016	014	0001 1303977	2016	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		10.80
11/01/2016	014	0001 1296953			COBRANZAS		10.80	0.00
1/02/2016	014	0001 1311083	2016	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
22/02/2016	014	0001 1311083			COBRANZAS		4.90	0.00
1/03/2016	014	0001 1318194	2016	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
1/04/2016	014	0001 1325315	2016	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		10.80
15/04/2016	014	0001 1325315			COBRANZAS		10.80	0.00
1/05/2016	014	0001 1332574	2016	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	3.90		3.90
23/05/2016	014	0001 1332574			COBRANZAS		3.90	0.00
1/06/2016	014	0001 1339786	2016	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
1/07/2016	014	0001 1346946	2016	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		11.70
18/07/2016	014	0001 1346946			COBRANZAS		11.70	0.00
1/08/2016	014	0001 1354195	2016	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
1/09/2016	014	0001 1361508	2016	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		10.80
13/09/2016	014	0001 1354195			COBRANZAS		10.80	0.00
1/10/2016	014	0001 1368896	2016	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
1/11/2016	014	0001 1376258	2016	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		9.90
8/11/2016	014	0001 1376258			COBRANZAS		9.90	0.00
1/12/2016	014	0001 1383599	2016	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.70		7.70
1/01/2017	014	0001 1390993	2017	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		14.30
9/01/2017	014	0001 1390993			COBRANZAS		14.30	0.00
1/02/2017	014	0001 1398496	2017	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
1/03/2017	014	0001 1405937	2017	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		14.70
14/03/2017	014	0001 1405937			COBRANZAS		14.70	0.00
1/04/2017	014	0001 1413357	2017	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	4.30		4.30
1/05/2017	014	0001 1420748	2017	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.60		9.90
12/05/2017	014	0001 1413357			COBRANZAS		9.90	0.00
1/06/2017	014	0001 1428303	2017	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		5.50
1/07/2017	014	0001 1435821	2017	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		10.00
10/07/2017	014	0001 1435821			COBRANZAS		10.00	0.00
1/08/2017	014	0001 1443205	2017	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		5.50

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 2022938478**CUENTA CORRIENTE**Página: 4 de 7
Fecha: 20/11/2023
Hora: 10:51:42
ASIST2**038**

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1060184 Catastro: 001 001 002 0480 0020 01 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
 Usuario: PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA
 Direccion: CLL LOS ANGELES Nro.Dirc: 1288 - C-12
 Categoria: 220 Domestica Ruta Lectura: 250 Nro.Orden: 3340

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046963
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: TIERRA
 Material Tubo: PVC Fecha Instal: 5/05/2009 00:00:00
 Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
 Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
 Tipo corte: Tapa: TERMOPLASTICA
 Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
10/08/2017	014	0001 1443205			COBRANZAS		5.50	0.00
1/09/2017	014	0001 1450647	2017	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
21/09/2017	014	0001 1450647			COBRANZAS		2.00	0.00
1/10/2017	014	0001 1458243	2017	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
18/10/2017	014	0001 1458243			COBRANZAS		2.00	0.00
1/11/2017	014	0001 1465806	2017	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
17/11/2017	014	0001 1465806			COBRANZAS		2.00	0.00
1/12/2017	014	0001 1473408	2017	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	3.20		3.20
18/12/2017	014	0001 1473408			COBRANZAS		3.20	0.00
1/01/2018	014	0001 1480956	2018	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
19/01/2018	014	0001 1480956			COBRANZAS		2.00	0.00
1/02/2018	014	0001 1488726	2018	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.30		4.30
19/02/2018	014	0001 1488726			COBRANZAS		4.30	0.00
1/03/2018	014	0001 1496397	2018	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	3.20		3.20
19/03/2018	014	0001 1496397			COBRANZAS		3.20	0.00
1/04/2018	014	0001 1504186	2018	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	19.80		19.80
1/05/2018	014	0001 1511992	2018	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	2.20		22.00
7/05/2018	014	0001 1504186			COBRANZAS		22.00	0.00
1/06/2018	014	0001 1519832	2018	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.20		3.20
1/07/2018	014	0001 1527651	2018	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.40		7.60
18/07/2018	014	0001 1527651			COBRANZAS		7.60	0.00
1/08/2018	014	0001 1535465	2018	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
17/08/2018	014	0001 1535465			COBRANZAS		6.70	0.00
1/09/2018	014	0001 1543276	2018	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
20/09/2018	014	0001 1543276			COBRANZAS		6.70	0.00
1/10/2018	014	0001 1551125	2018	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
18/10/2018	014	0001 1551125			COBRANZAS		6.80	0.00
1/11/2018	014	0001 1559030	2018	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.30		10.30
22/11/2018	014	0001 1559030			COBRANZAS		10.30	0.00
1/12/2018	014	0001 1566931	2018	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.40		4.40
14/12/2018	014	0001 1566931			COBRANZAS		4.40	0.00
1/01/2019	014	0001 1574930	2019	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	3.20		3.20
14/01/2019	014	0001 1574930			COBRANZAS		3.20	0.00
1/02/2019	014	0001 1582900	2019	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		4.50
19/02/2019	014	0001 1582900			COBRANZAS		4.50	0.00
1/03/2019	014	0001 1590915	2019	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	3.30		3.30
19/03/2019	014	0001 1590915			COBRANZAS		3.30	0.00
1/04/2019	014	0001 1598786	2019	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	2.10		2.10
17/04/2019	014	0001 1598786			COBRANZAS		2.10	0.00
1/05/2019	014	0001 1606755	2019	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		4.50
20/05/2019	014	0001 1606755			COBRANZAS		4.50	0.00
1/06/2019	014	0001 1614774	2019	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.30		3.30
19/06/2019	014	0001 1614774			COBRANZAS		3.30	0.00
1/07/2019	014	0001 1622746	2019	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.00		7.00
19/07/2019	014	0001 1622746			COBRANZAS		7.00	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC:2023938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 5 de 7
Fecha : 20 / 11 / 2023
Hora : 10:51:42
ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo : 1060184 Catastro : 001 001 002 0480 0020 01 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA Urb./Asc./AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
Direccion : CLL LOS ANGELES Nro.Diro : 1288 - C-12
Categoria : 220 Domestica Ruta Lectura : 250 Nro.Orden : 3340

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046963
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: TIERRA
Material Tubo: PVC Fecha Instal: 5/05/2009 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: Tapa: TERMOPLASTICA
Estado Conexion: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/08/2019	014	0001 1630772	2019	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		4.50
20/08/2019	014	0001 1630772			COBRANZAS		4.50	0.00
1/09/2019	014	0001 1638761	2019	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	33.20		33.20
27/09/2019	014	0001 1638761			COBRANZAS		7.00	26.20
1/10/2019	014	0001 1646778	2019	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	3.30		29.50
21/10/2019	014	0001 1646778			COBRANZAS		3.30	26.20
1/11/2019	014	0001 1654847	2019	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	3.30		29.50
20/11/2019	014	0001 1654847			COBRANZAS		3.30	26.20
1/12/2019	014	0001 1662957	2019	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	13.80		40.00
16/12/2019	014	0001 1662957			COBRANZAS		13.80	26.20
1/01/2020	014	0001 1671183	2020	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		30.70
6/01/2020	014	0001 1671183			COBRANZAS		4.50	26.20
1/02/2020	014	0001 1678552	2020	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.60		30.80
21/02/2020	014	0001 1678552			COBRANZAS		4.60	26.20
1/03/2020	014	0001 1686825	2020	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	15.50		41.70
1/04/2020	014	0001 1694980	2020	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.90		52.60
17/04/2020	014	0001 1686825			COBRANZAS		26.40	26.20
1/05/2020	014	0001 1703132	2020	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	22.50		48.70
1/06/2020	014	0001 1711282	2020	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.60		52.30
1/07/2020	014	0001 1719444	2020	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	14.00		66.30
1/08/2020	014	0001 1727677	2020	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	2.40		68.70
1/09/2020	014	0001 1735934	2020	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.40		76.10
3/09/2020	014	0001 1727677			COBRANZAS		35.90	40.20
30/09/2020	014	0001 1719444			REBAJAS		11.70	28.50
1/10/2020	014	0001 1744192	2020	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.10		35.60
21/10/2020	014	0001 1744192			COBRANZAS		9.40	26.20
1/11/2020	014	0001 1752485	2020	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	41.70		67.90
24/11/2020	014	0001 1752485			COBRANZAS		41.70	26.20
1/12/2020	014	0001 1760786	2020	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		30.70
16/12/2020	014	0001 1760786			COBRANZAS		4.50	26.20
1/01/2021	014	0001 1769160	2021	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.80		47.00
21/01/2021	014	0001 1769160			COBRANZAS		20.80	26.20
1/02/2021	014	0001 1777576	2021	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	3.30		29.50
17/02/2021	014	0001 1777576			COBRANZAS		3.30	26.20
1/03/2021	014	0001 1785952	2021	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	29.70		55.90
5/04/2021	014	0001 1794371	2021	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	11.30		67.20
21/04/2021	014	0001 1794371			COBRANZAS		41.00	26.20
6/05/2021	014	0001 1802821	2021	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	18.40		44.60
20/05/2021	014	0001 1802821			COBRANZAS		18.40	26.20
7/06/2021	014	0001 1811313	2021	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.80		31.00
21/06/2021	014	0001 1811313			COBRANZAS		4.80	26.20
9/07/2021	014	0001 1819847	2021	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	2.20		28.40
19/07/2021	014	0001 1819847			COBRANZAS		2.20	26.20
10/08/2021	014	0001 1828409	2021	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	4.80		31.00
19/08/2021	014	0001 1828409			COBRANZAS		4.80	26.20

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página : 6 de 7

Fecha : 20 / 11 / 2023

Hora : 10:51:42

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo : 1060184 Catastro : 001 001 002 0480 0020 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Urb./Asc./AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion : CLL LOS ANGELES

Nro.Dirc : 1288 - C-12

Categoria : 220 Domestica

Ruta Lectura: 250

Nro.Orden: 3340

Datos del medidorNro Medidor: FA21046963
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido**Datos de la conexion de agua**Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: TIERRA
Material Tubo: PVC Fecha Instal : 5/05/2009 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: Tapa: TERMOPLASTICA
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
11/09/2021	014	0001 1837009	2021	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.40		32.60
21/09/2021	014	0001 1837009			COBRANZAS		6.40	26.20
13/10/2021	014	0001 1845624	2021	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	3.70		29.90
20/10/2021	014	0001 1845624			COBRANZAS		3.70	26.20
14/11/2021	014	0001 1854233	2021	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.20		35.40
19/11/2021	014	0001 1854233			COBRANZAS		9.20	26.20
16/12/2021	014	0001 1862883	2021	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		31.20
21/12/2021	014	0001 1862883			COBRANZAS		5.00	26.20
17/01/2022	014	0001 1871510	2022	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	72.50		98.70
18/02/2022	014	0001 1880208	2022	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		104.40
28/02/2022	014	0001 1880208			COBRANZAS		78.20	26.20
22/03/2022	014	0001 1888960	2022	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	3.70		29.90
31/03/2022	014	0001 1888960			COBRANZAS		3.70	26.20
23/04/2022	014	0001 1897715	2022	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	27.10		53.30
28/04/2022	014	0001 1897715			COBRANZAS		27.10	26.20
25/05/2022	014	0001 1906561	2022	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	3.70		29.90
2/06/2022	014	0001 1906561			COBRANZAS		3.70	26.20
26/06/2022	014	0001 1915443	2022	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.80		30.00
5/07/2022	014	0001 1915443			COBRANZAS		3.80	26.20
28/07/2022	014	0001 1924341	2022	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.80		30.00
10/08/2022	014	0001 1924341			COBRANZAS		3.80	26.20
29/08/2022	014	0001 1933278	2022	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	11.20		37.40
30/09/2022	014	0001 1942260	2022	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.50		45.90
3/10/2022	014	0001 1933278			COBRANZAS		19.70	26.20
31/10/2022	014	0001 1951250	2022	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		31.60
9/11/2022	014	0001 1951250			COBRANZAS		5.40	26.20
30/11/2022	014	0001 1960295	2022	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.00		57.20
19/12/2022	014	0001 1960295			COBRANZAS		31.00	26.20
31/12/2022	014	0001 1969371	2022	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.50		28.70
3/01/2023	014	0001 1969371			COBRANZAS		2.50	26.20
31/01/2023	014	0001 1978472	2023	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		31.70
6/02/2023	014	0001 1978472			COBRANZAS		5.50	26.20
28/02/2023	014	0001 1987606	2023	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.60		31.80
13/03/2023	014	0001 1987606			COBRANZAS		5.60	26.20
31/03/2023	014	0001 1996814	2023	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	38.40		64.60
20/04/2023	014	0001 1996814			COBRANZAS		38.40	26.20
30/04/2023	014	0001 2006006	2023	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	4.10		30.30
6/05/2023	014	0001 2006006			COBRANZAS		4.10	26.20
31/05/2023	014	0001 2015232	2023	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		30.20
6/06/2023	014	0001 2015232			COBRANZAS		4.00	26.20
30/06/2023	014	0001 2024470	2023	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		30.20
6/07/2023	014	0001 2024470			COBRANZAS		4.00	26.20
31/07/2023	014	0001 2033747	2023	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.10		33.30
5/08/2023	014	0001 2033747			COBRANZAS		7.10	26.20
31/08/2023	014	0001 2043050	2023	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	8.60		34.80

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 7 de 7
Fecha : 20 / 11 / 2023
Hora : 10:51:42
ASIST2

035

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo : 1060184

Catastro : 001 001 002 0480 0020 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : PORTOCARRERO LOPEZ EXILDA

Urb./Asc./AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion : CLL LOS ANGELES

Nro.Dirc : 1288 - C-12

Categoria : 220 Domestica

Ruta Lectura : 250

Nro.Orden: 3340

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046963

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: ZENNER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentación: TIERRA

Tipo corte:

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal.: 5/05/2009 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: TERMOPLASTICA

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
15/09/2023	014	0001 2043050			COBRANZAS		8.60	26.20
30/09/2023	014	0001 2052334	2023	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		30.20
12/10/2023	014	0001 2052334			COBRANZAS		4.00	26.20
31/10/2023	014	0001 2061683	2023	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	74.60		100.80

Deuda en Facturación Normal: 74.60

Deuda No Facturada:

Deuda en Cuotas de Recibos:

Deuda en Cuotas de Recibos por Vencer:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento por Vencer:

Deuda en Saldos Incobrable:

Deuda en Saldos Quebrados:

Deuda en Facturación por Reclamos:

INFORME DE CONTROL OPERACIONAL

N° Exp. de Reclamo	602-2023-G.C./OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A.
Tipo de reclamo	Consumo Medido – Consumo Elevado
Cód. de suministro	1060184
Categoría	Doméstico
Dirección	Clle. Los Ángeles N° 1283 – A.H. Pedro Castro Alva.
Meses reclamados	Setiembre-2023.
Catastro	04-480-020

DATOS DEL ABASTECIMIENTO

ZONA: ABASTECIMIENTO R-4 S-4 SB-4

RESERVORIO	SECTOR DE ABASTECIMIENTO	SUBSECTOR DE ABASTECIMIENTO
RESERVORIO R-4	SECTOR 4	SUB-SECTOR 1

El presente informe contiene las actividades de control operacional realizadas en los meses de agosto a octubre del 2023, de acuerdo con el expediente de reclamo N° 602-2023-G.C./OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A.; en tal sentido; el control operacional que la empresa prestadora adopta consiste en lo siguiente:

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDORES:

Limpieza

Los medidores se someten a una limpieza regular cada seis meses, se retira cualquier sedimento o partículas que puedan afectar su funcionamiento., los medidores inspeccionados se encontraban en perfecto estado y registraban con precisión el consumo de agua, todos los medidores inspeccionados dentro de ellos el medidor bajo reclamo estaba funcionando adecuadamente, sin problemas de lectura.

El medidor sujeto a reclamo de N° FA21046963 asegura la operatividad y exactitud en el registro de consumo.

PURGA DE VÁLVULAS DE AIRE:


En las interrupciones del servicio de agua, la empresa prestadora cumplió con realizar las actividades de purga de aire, lo que garantiza la operación óptima de la red de distribución de agua en el sector bajo reclamo.

Identificación de la Válvula de Aire

Se identificó la ubicación de las válvulas de aire en la red de distribución utilizando la información disponible en los planos de la red y en el sistema de control.



Ing. OLINDA LISELA RAMÍREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN



002

INFORME N° 020-2023-EMUSAP S.A./GO/SMRDR/Ama3

A : ING° HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de comercial

ASUNTO : INFORME DE OPERATIVIDAD DE VÁLVULAS DE PURGA E
HIDRANTES EN REDES DE AGUA POTABLE.

FECHA : Chachapoyas, 31 de enero del 2023


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para informar de acuerdo al documento de la referencia sobre el mantenimiento de la válvula de purga ubicada en la calle prolongación Dos de Mayo referencia los Restaurant Los Maderos y el mantenimiento del grifo contra incendio (hidrante), de noviembre 2022 a febrero del 2023, las cuales se encuentran operativas.

Adjunto:

- Cronograma de mantenimiento


Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA LUISA RAMÍREZ CHUCUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

11.-9 CRONOGRAMA LIMPIEZA PURGA DE REDES EN VALVULAS DE PURGA - AÑO 2023

	LOCALIZACION	ENE	FEBR	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC
1	JR. SOCIEGO CUADRA 8	26		9		26		26	25		27		28
2	PIURA CUADRA UNO FINAL	26		9		26		26	25		27		28
3	PASAJE CAMPORREDONDO		24		21		28			29		28	
4	JR. SACHAPUYOS CUADRA 5		24		21		28			29		28	
5	JR. LIBERTAD CUADRA 1		24		21		28			29		29	
6	PSJE STA ISABEL LAS LOM		24		21		28			29		28	
7	PSJE SANTO TORIBIO LAS		24		21		28			29		28	
8	PSJE TUPAC AMARU		24		21		28			29		28	
9	JR. HERMOSURA ORQUIDE		24		21		28			29		28	
10	JR LA MERCED STA ANA		24		21		28			29		28	
11	HIGOS URCO EL ATAJO		24		21		28			29		28	
12	JR- RUMICHACA CARRETER		24		21		28			29		28	
13	SAN CARLOS DE MURCIA		24		21		28			29		28	
14	UU.PP PEDRO CASTRO		24		21		26			29		28	
15	JR. SANTO DOMINGO C-17	26		9		26		26	25		27		28
16	EL MOLINO FINAL	26		9		26		26	25		27		28
17	JR. ORTIZ ARRIETA C-15	26		9		26		26	25		27		28
18	PSJE. DANIEL A CARRION	26		9		26		26	25		27		28
19	UU PP VIRGEN ASUNTA	26		9		26		26	25		27		28
20	UU.PP VIRGEN ASUNTA	26		9		26		26	25		27		28
21	PARQUE SANTA ANA	26		9		26		26	25		27		28
22	AV. AEROPUERTO C-1	22		13		18		10		18		9	11
23	JR BOLIVIA C-3	22		13		18		10		18		9	11
24	JR PRIMAVERA C-3	22		13		18		10		18		9	11
25	JR. CRISTO REY	22		13		18		10		18		9	11
26	JUNIN KUELAP	22		13		19		10		18		9	11


Ing. OLINDA LUCILA RAMIREZ SUQUAZUA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION Y RECOLECCION

"Año De La Unidad, La Paz y Desarrollo"

INFORME N° 014 – 2023-EMUSAP S.A./GO/Ama3

A : ING° CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO
GERENTE GENERAL

ASUNTO : SOLICITA APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EJERCICIO 2023 EQUIPO DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO

FECHA : CHACHAPOYAS, 18 DE ENERO DEL 2023


REFERENCIA : INFORME N° 006-2023-EMUSAP S.A./GO/SPAPTAR/Ama3

Por el presente, y estando a lo informado en el documento referenciado donde nuestro profesional del Equipo de Producción y Tratamiento adjunta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

Es política de la entidad promover el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de la infraestructura hidráulica debidamente programadas con el propósito de asegurar la continuidad operativa de los servicios que brinda Emusap en la ciudad de Chachapoyas.

A lo expuesto, solicito aprobación mediante acto resolutivo el Plan de Mantenimiento Preventivo periodo 2023 del Equipo de Producción y Tratamiento.

Atentamente,


 Ing. Cesar Ricardo Spinoza Tapia
 GERENTE DE OPERACIONES

Expediente N° 2379.002

c.c Arch.

CRET/CRET

PROVEIDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha: 18 ENE 2023	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Asesor Jurídico
2	Asesor Técnico de Operaciones
3	del programa de mant. preventivo - 2023
4	Equipo Prod. y Tratam. de Agua
 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO GERENTE GENERAL	



INFORME N° 0006-2023-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3


AL : Ing. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
Gerente de Operaciones


ASUNTO : Hago llegar Programa de Mantenimiento Preventivo 2023.

FECHA : Chachapoyas, martes 11 de enero 2023

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar el Programa de Mantenimiento Preventivo: "Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, Cisternas, Equipo de Desinfección, Electrobombas, Bombas Dosificadoras, Agitadores, Filtros, Válvulas de Control y Vehículos 2023"; para su aprobación por la Gerencia General.

Atentamente


ING. J. M. J. ZALAZETA
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
EJECUTIVO DE AGUAS POTABLES Y RESERVORIOS




-OVZ/SPAPTAR
-C.c:
-Archivo

NUMERO DE TRAMITE:2379.001

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

"CAPTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, RESERVORIOS, CISTERNAS, EQUIPOS DE
DESINFECCIÓN, ELECTROBOMBAS, BOMBAS
DOSIFICADORAS, AGITADORES, SISTEMA DE
FILTROS, SISTEMA DE VALVULAS DE CONTROL Y
VEHÍCULOS"

ING. ENIUNP S.A.
ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PROYECTO Y OPERACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



ELABORADO POR:
ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA

AÑO: 2023

ANEXO N° 04

**CRONOGRAMA ANUAL DE PURGAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS – AMAZONAS**

2023

SECTOR	PURGA PROGRAMADA											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CHACHAPOYAS URBANO VIRGEN ASUNTA – SANTO DOMINGO Y EL MOLINO	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14
URB. POPULAR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y SANTA ROSA	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14
URB. POPULAR PEDRO CASTRO ALVA – SEÑOR MILAGROS Y MURCIA	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14

ANEXO N° 05

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES SANITARIAS Y MEDICIÓN DE CAUDALES

EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2023

MESES	CAPTACION TILACANCHA	CAPTACION Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN BARRETACUCHO	RESERVORIOS	RED DE DISTRIBUCIÓN	CUENCA DE LA CAPTACIÓN TILACANCHA
ENERO	X	X			
FEBRERO	X	X	X		
MARZO	X	X			X
ABRIL	X	X		X	
MAYO	X	X			
JUNIO	X	X	X		
JULIO	X	X			
AGOSTO	X	X		X	
SETIEMBRE	X	X			X
OCTUBRE	X	X	X		
NOVIEMBRE	X	X			
DICIEMBRE	X	X			

ANEXO N° 14

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS –

AMAZONAS

2023



EMUSAP S.A.
ING. OLIVERO VEGA ZAVALA
ADJUNTO AL PRODUCTOR DE AGUA
PORCE Y MANTENIMIENTO DE AGUA RESIDUAL

N°	PROGRAMAS	MESES														%
		INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	LIMPIEZA Y DESINFECCION: PTAP	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
		EJECUTADO														
2	PURGA DE REDES: DISTRIBUCIÓN POR ZONA	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100%
		EJECUTADO														
3	LIMPIEZA Y DESINFECCION: RESERVORIOS	PROGRAMADO			2	2					2	2			8	100%
		EJECUTADO														
4	LIMPIEZA Y DESINFECCION: CÁMARAS DE BOMBEO	PROGRAMADO			2						2				4	100%
		EJECUTADO														
		EJECUTADO														
5	LIMPIEZA DE LA CAPTACION: BARRETACUCHO	PROGRAMADO				1					1				2	100%
		EJECUTADO														
6	MANTENIMIENTO: EQUIPOS DE DESINFECCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		EJECUTADO														
7	MANTENIMIENTO: ELECTROBOMBAS (Laboratorio, Cloro Gas y Mantenimiento de PTAP)	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
		EJECUTADO														
8	MANTENIMIENTO: BOMBAS DOSIFICADORAS (Polímero y Cobre)	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
		EJECUTADO														
9	AGITADORES: (Para: Cal Hidratada, Sulfato de Aluminio)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														

N°	PROGRAMAS	INDICADOR	MESES												TOTAL	%
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
10	COMPUERTAS DE LOS FILTROS (04)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														
11	VALVULAS DE CONTROL (04)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														
12	MOTOS LINEALES (02)	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	100%
		EJECUTADO														

ANEXO N° 15

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, ELECTROBOMBAS

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2023

EQUIPOS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Equipo Dosificador: Cloro N° 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo Dosificador: Cloro N° 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electrobombas												
Laboratorio			X				X				X	
Cloro Gas			X				X				X	
Mantenimiento PTAP			X				X				X	

ANEXO N° 17

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: AGITADORES, COMPUERTAS DE FILTROS Y VALVULAS DE CONTROL

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS
2023

EQUIPOS OPERACIONALES	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Agitadores												
Agitador N° 01 - Cal Hidratada						X						
Agitador N° 02- Sulfato de Aluminio						X						
Agitador N° 03 - Sulfato de Aluminio						X						
Compuerta de Filtros												
Filtro N° 01						X						
Filtro N° 02						X						
Filtro N° 03						X						
Filtro N° 04						X						
Válvulas de Control												
Válvula N° 01						X						
Válvula N° 02						X						
Válvula N° 03						X						
Válvula N° 04						X						


ANEXO N° 18

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: VEHÍCULOS

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2023

VEHÍCULOS OPERACIONALES	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MOTO HONDA XR 190 CT, Placa: 1321 NM		X		X		X		X		X		
MOTO LIFAN 150, Placa: M6 - 3300		X		X		X		X		X		
NOTA: Los mantenimientos de los vehículos motorizados se realizarán previa entrega de sus respectivas bitácoras.												





INFORME N° 118-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de agosto del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.07.2023 al 31.07.2023


Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA LUISA RAMIREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECTIFICACIÓN



07/08/2023
10:00pm

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
5/07/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta la c-12. Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	18:00	5	256	2304	R-1
		TOTAL				5	256	2304	
5/07/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	18:00	5	108	972	R-2
		TOTAL				5	108	972	
5/07/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	23:00	10	67	603	R-3
		TOTAL				10	67	603	
5/07/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	22:00	9	97	873	R-4
11/07/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Cambio tubería de agua potable ejecutado por la obra pistas y veredas MPCH	07:00	16:00	9	97	873	R-4
21/07/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Rotura de tubería de agua potable argentina cdra. 6	10:00	16:00	6	97	873	R-4
		TOTAL				24	291	873	
			R 1			5	256	2304	
			R 2			5	108	972	
			R 3			10	67	603	
			R 4			24	291	873	
			TOTAL			44	722	4752	


EMUSAP S.A.
 Ing. OUNDA FLORES CHUCQUIZUTA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



INFORME N° 132-2023-EMUSAP S.A./GO/SMRDR/Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de setiembre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.08.2023 al 31.08.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA CISELA RIVERA / CHUCUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN



06/09/2023
9:45 pm


EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
17/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
18/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
19/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
20/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
21/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
22/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
23/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
24/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
25/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
26/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
27/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
28/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
29/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
30/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
31/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
TOTAL						180	3840	34560	


 Ing. DINA LUISA MIREZ CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE REDES DE
 DISTRIBUCION Y COLECCION


17/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
18/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
19/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
20/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
21/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
22/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
23/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
24/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2


 Ing. OLINDA LUISA GARCIA CHOKIZUTA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE TELEFONIA

25/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
26/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
27/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
28/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
29/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
30/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
31/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12. Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8. Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6. Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6. Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5. Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12. Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14. Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15. Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
TOTAL						180	1620	14580	



 Ing. OLINDA DEL ROSARIO CHUCUNZUTA
 SUPERVISORA DE OBRAS DE REDES DE
 DISTRIBUCIÓN

11/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
12/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
17/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
18/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
19/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
20/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
21/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
22/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
23/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
24/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
25/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
26/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
27/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
28/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
29/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
30/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
31/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						167	1139	603	


 Ing. QUINDALLIST
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y REDES DE
 DISTRIBUCION

2/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio electrico que suministra energia a la caseta de bombeo	05:00	16:00	11	97	873	R-4
4/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	bloqueo de tablero de control por baja tension electrica que suministra energia a la caseta de bombeo	03:00	13:00	10	97	873	R-4
27/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
28/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	17:00	7	97	873	R-4
TOTAL						33	388	873	
			R 1			180	3840	34560	
			R 2			180	1620	14580	
			R 3			167	1139	603	
			R 4			33	388	873	
			TOTAL			560	6987	50616	


 Ing. OLINDA LIZ
 SUPERVISORA DE OBRAS DE
 DISTRIBUCION DE ENERGIA



INFORME N° 150-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN - SETIEMBRE 2023

FECHA : Chachapoyas, 05 de octubre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.09.2023 al 30.09.2023


Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA LÓPEZ CHUQUIZUTA
SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y REGISTRO



06/10/2023
14:29 pm


EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023


FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
01/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
3/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
4/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
6/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
9/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
11/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
14/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
17/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
18/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
20/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
23/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
25/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
29/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
TOTAL						117	3028	29952	

SE
8/10/2023
Ing. OLINDA JOSE R. MIREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA

01/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16.00	01.00	9	108	972	R-2
3/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16.00	01.00	9	108	972	R-2
4/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16.00	01.00	9	108	972	R-2
6/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16.00	01.00	9	108	972	R-2
9/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16.00	01.00	9	108	972	R-2
11/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16.00	01.00	9	108	972	R-2


 Ing. QUIRICA GUSTAVO RAMIREZ CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE


14/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
17/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
18/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
20/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
23/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
25/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
29/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
TOTAL						117	1404	12636	


 Ing. OLINDA LÓPEZ
 CHOCQUIZOTA
 DE REYES DE
 ASESORA

01/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
3/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
4/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
6/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
11/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
14/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
17/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
18/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
20/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
23/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
25/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
29/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
30/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						126	871	7839	
01/09/2023	R4-100M3	AA IIII Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio eléctrico que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
3/09/2023	R4-100M3	AA IIII Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4

Ing. JONDA LUIS RAMÍREZ CHUQUIZOTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4/09/2023	R4-100M3	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
6/09/2023	R4-100M4	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-5
11/09/2023	R4-100M7	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-8
14/09/2023	R4-100M8	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-9
17/09/2023	R4-100M9	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-10
18/09/2023	R4-100M10	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-11
20/09/2023	R4-100M11	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-12
23/09/2023	R4-100M12	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-13
25/09/2023	R4-100M13	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-14
29/09/2023	R4-100M14	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-15
30/09/2023	R4-100M15	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-16
TOTAL						65	1261	11349	
			R 1			117	3328	29952	
			R 2			117	1404	12636	
			R 3			126	871	7839	
			R 4			65	1261	11349	
			TOTAL			425	6864	61776	


 Ing. OLINDA LLIS - CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE REDES DE
 TELEFONIA



INFORME N° 175-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN - OCTUBRE 2023

FECHA : Chachapoyas, 02 de noviembre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.10.2023 al 31.10.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLIVERA LUCAS RAMIREZ CHUQU ZUTA
SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA



06/11/2023
11:00 Am.

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION	CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE				CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
2/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
4/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
5/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
8/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
11/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
15/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
25/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
29/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
TOTAL							72	2048	18432


2/10/2023	R2-1000M3	Jr. Pura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Armeta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
4/10/2023	R2-1000M3	Jr. Pura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Armeta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2


 Ing. Luis Alberto Chuguita
 Representante Legal de EMUSAP S.A.
 RUC 20509010100

5/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion FIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
8/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion FIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
11/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion FIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
15/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion FIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
25/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion FIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
29/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion FIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
TOTAL						72	864	7776	


 Ing. GILDA LUCIA RAMIREZ CHUQUIZUTA
 SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 DE LA RED DE AGUAS POTABLES

2/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
4/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
5/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
8/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
11/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
15/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
25/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
29/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						73	536	4824	
2/10/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio eléctrico que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
4/10/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
5/10/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
8/10/2023	R4-100M4	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-5
11/10/2023	R4-100M5	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-6
15/10/2023	R4-100M6	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-7
25/10/2023	R4-100M7	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-8
29/10/2023	R4-100M8	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-9
TOTAL						40	776	6984	


 Ing. QUIRICA LUIS
 SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE AGUA

			R 1			72	2048	18432	
			R 2			72	864	7776	
			R 3			73	536	4824	
			R 4			40	776	6984	
			TOTAL			257	4224	38016	


 Ing. OLINDA LUISA CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE
 DISTRIBUCION