

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0148-2023-EMUSAP S.A.

Chachapoyas, viernes 24 de noviembre 2023

SUMINISTRO: 1032555**CLIENTE: GOMEZ QUIROZ IRENE****DIRECCIÓN: Jr. Ayacucho N° 1009 - Barrio Luya Urco.****VISTO:**

El Expediente de reclamo, registrado el 07 de noviembre del 2023, con Código N° 590-2023-D.C/OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A, presentado por el Sr. HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS; en representación de la Usuaría GOMEZ QUIROZ IRENE; materia controvertida, problemas en el régimen de facturación consumo medido elevado del mes de octubre 2023.

CONSIDERANDO:

Que, según informe N° 050-2023-EMUSAP S.A.-GC./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C., del 23 noviembre 2023, emitido por el ejecutivo en atención al cliente; el 07 de noviembre 2023, se realizó la inspección externa e interna de la conexión domiciliaria del reclamante constatando que el medidor N° FA-7074199, registro 263 M3 de lectura.

Que, como resultado de la inspección interna se encontró que el medidor abastece a un establecimiento comercial de dos (02) pisos, cuyas instalaciones o accesorios internos se encuentran en buen estado sin presentar anomalías, se entiende por esto que el consumo en reclamo es producto de las actividades internas o descuidos que los usuarios pudieron tener en la vivienda.

Que, como resultado de la inspección externa, se comprueba que la conexión de la vivienda cuenta con un medidor debidamente acreditado por INACAL, esto garantiza el registro justo del consumo en la vivienda. Condición de estado de medidor que fue puesta de conocimiento del reclamante; no obstante, se le informó también, que si tiene dudas e inconformidad referente al medidor o desconfía de la operatividad del medidor; puede solicitar la contrastación UVM del medidor en laboratorio, a lo que, el usuario se negó según consta en el formato N° 02 de Reclamo y Acta de Conciliación.

Que, en cumplimiento al Artículo 18° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril de 2023; con fecha 15 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la reunión de conciliación con la finalidad de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo. En la reunión; el usuario solicita se refacture los recibos reclamados, por no considerar correcto el importe facturado; pedido que es denegado por el ejecutivo de atención al cliente, quien actúa en representación de EMUSAP S.A.; al considerar que no existe deficiencia o incidencia alguna por parte de la EPS EMUSAP S.A. que haya afectado en la facturación; situación que originó que el usuario se niegue a llegar a un acuerdo de pago del recibo, esto exige que se emita la resolución y se continúe con el procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.

En aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40°, numeral 3, del Estatuto de la empresa, y demás normas concordantes, con los vistos de la Gerencia Comercial y Gerente de Asesoría jurídica.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar **INFUNDADO**, el reclamo presentado por el Sr. **HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS**; en representación de la Usuaría **GOMEZ QUIROZ IRENE**; concerniente a la facturación de octubre 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al cliente, que, de estimarlo pertinente, le asisten recursos impugnativos de reconsideración o apelación¹, que podrá interponer en un plazo máximo de 15 días útiles desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

¹ El recurso de reconsideración debe necesariamente sustentarse con nueva prueba instrumental, en cual será resultado por la misma autoridad o en su defecto el recurso de apelación, que se sustente en cuestiones de puro derecho o diferente interpretación de las pruebas actuadas, el cual será resuelto por la SUNASS

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE a los órganos correspondientes de la Empresa y al interesado para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente en el portal institucional www.emusap.com.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

 **EMUSAP S.A.**
.....
MANUEL ESCOBEDO GUELAC
GERENTE GENERAL (E)



C.c.

Archivo

Registro de Resolución: 232288.003

INFORME N° 247-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : RESOLUCION RECLAMO DE RESPUESTA SRA. GOMEZ QUIROZ IRENE
REF. : PROVEIDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 285-2023-
EMUSAP S.A.-GG/GC
FECHA : Chachapoyas, 27 de noviembre de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de resolución reclamo de respuesta Sra. Gómez Quiroz Irene.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demás fines conforme a ley.

Atentamente,



EMUSAP S.A

WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT 232288.004

28.11.2023

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Gerencia General
2	El Sr. Wilber
3	Correspondiente
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 285-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC.**EXP N° 232283.002**

A : ING CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General – EMUSAP S.A.

ASUNTO : Resolución de Reclamo en Primera Instancia.

REF. : INFORME N° 050-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE.F.A.G.C.

FECHA : Chachapoyas, 24 de noviembre de 2023

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo hacerle llegar informe de la Referencia emitido por el Asistente de Reclamos en cincuenta y seis (56) folios, expediente de reclamo por consumo elevado presentado por la persona de Huaman Mendoza Exsequias en representación del usuario Gomez Quiroz Irene con código de suministro N° 1032555.

Según el procedimiento establecido en Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS-CD, corresponde resolver en primera instancia mediante la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Adjunto proyecto de resolución.

Sin otro particular, quedo de usted;

Atentamente,

Cc. - Archivo

 **EMUSAP S.A.**

Ing. Hamilton Chávez Casique
GERENTE COMERCIAL

24. 11. 2023

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Asesoría Legal
2	Revisor y Proveedor
3	Revisor
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

Mest. N° 0148.
Fecha: 24-11-2023
Mest. 932283.003

INFORME N° 050-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C.

A : ING. HAMILTON CHAVEZ CASIQUE,
Gerente Comercial.

ASUNTO : Reclamo del Usuario: **GOMEZ QUIROZ IRENE**

REF. : Acta de Conciliación N° 590-2023-Emusap S.A.

FECHA : Chachapoyas, 23 de noviembre del 2023.

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para informarle lo siguiente.

1. DATOS DEL RECLAMO:

- a) N° Exp. de Reclamo : 590-2023-G.C./OF.RECLAMOS.
b) Reclamante : HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS.
c) Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE
d) Cód. de suministro : 1032555
e) Categoría : Comercial.
f) Dirección : Jr. Ayacucho N°1009 – Barrio Luya Urco.
g) Tipo de reclamo : **Consumo Medido – Consumo Elevado**
h) Meses Reclamados : octubre-2023
i) Monto Facturado : S/ 88.70

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL RECLAMO:

- a. El 07/11/2023, y de acuerdo con el numeral 1, se formaliza el reclamo.
b. El 07/11/2023, se realizó la inspección externa de la conexión de la vivienda del reclamante encontrando el medidor N° FA17074199 con lectura 263 M³ en la caja del medidor no existen fugas en sus accesorios; no se encontró incidencia o intervención alguna producido por la empresa prestadora (EP) EMUSAP S.A., que pudiese ocasionar el alto consumo.
c. El 07/11/2023, se realizó la inspección interna a la vivienda, no se encontró problema interno que pudiese ocasionar altos consumos.
d. La conexión de la vivienda está equipada con un medidor debidamente acreditado por INACAL, lo que garantiza la precisión en el registro del consumo en el establecimiento, esta información fue comunicada al reclamante, quien, no obstante, recibió la orientación de que si tenía inquietudes o desconfiaba de la operatividad del medidor, podía solicitar la contrastación UVM del medidor en un laboratorio especializado, a lo que, el reclamante, al momento de registrar su reclamo, expresó su negativa a solicitar dicha contrastación del medidor, tal como lo indica el Formato N° 02 y se reafirma en la reunión de conciliación.
e. Analizada la documentación del usuario y todo lo expresado en los párrafos anteriores, se determina que el reclamo correspondiente al mes de octubre de 2023 debe ser declarado **"INFUNDADO"**; ya que, se ha comprobado que la EP, no ejerce influencia en el incremento del volumen registrado por el medidor y la facturación se fundamenta en la diferencia entre las lecturas registradas por dicho dispositivo.

3. NORMAS LEGALES:

Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N.° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023



4. CONCLUSIÓN:

4.1. El recibo de octubre-2023 se factura considerando un volumen de consumo de 23 M3 según las diferencias de lecturas registradas por el medidor; se notificó al reclamante a una reunión de conciliación para el 15 de noviembre de 2023, a la cual asistió; por tanto, se procedió a emitir el acta de conciliación juntamente con el usuario reclamante.

4.2. En el acta de conciliación, se resume los resultados de la inspección externa e interna y se confirma el no requerimiento de una contrastación, como se había señalado en el Formato 2 de reclamo; Dado que no se logra un acuerdo de pago con el usuario durante la conciliación y no existiendo justificaciones para reducir el importe de la factura, ya que es evidente que la EP no interviene o manipula el medidor para incrementos en el registro de consumo; se emitirá la resolución correspondiente, declarando "INFUNDADO" la facturación de octubre-2023.

5. Se adjunta el expediente del reclamo en original en 56 folios.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

EMUSAP S.A.

FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI 72637367

C.C.
Archivo

232288.001

EMUSAP S.A.

Provincia de Loja, Cantón Loja

INFORME DE RESULTADOS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

A

AGUA

DEPARTAMENTO DE CHACHAPOYAS

Trámite Doc.

232288.001



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478

Sede: 001

Página: 1 de 1

Fecha: 07/11/2023

Hora: 10:33:27

FORMATO N° 2

Presentación del Reclamo

001 004 0210 0010 04

Ruta: 410 - 630

N° DE SUMINISTRO 1032555		CODIGO DEL RECLAMO N° 590	
TITULAR DE CONEXIÓN: GOMEZ QUIROZ IRENE		Telefono 932960653	
NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE			
HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS			
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, LE, CI)		33787922	
RAZON SOCIAL			
UBICACION DEL PREDIO		Nro. MEDIDOR: FA17074199	
JR. AYACUCHO		1009	
(Calle, Jiron, Avenida)		N° Mz. Lote	
LUYA URCO		CHACHAPOYAS	
(Urbanización, barrio)		Provincia Distrito	
DOMICILIO PROCESAL			
JR. AYACUCHO		1009	
(Calle, Jiron, Avenida)		N° Mz. Lote	
LUYA URCO		CHACHAPOYAS	
(Urbanización, barrio)		Provincia Distrito	
Código Postal		Telefono / Celular	
		Correo Electrónico (Obligatorio para reclamos vía web)	
DECLARACIÓN DEL RECLAMANTE (Fijación del correo electrónico como domicilio procesal):			
Solicito que las notificaciones de los actos administrativos del presente procedimiento de reclamo se realicen en la dirección de correo electrónico consignado para lo cual brindo mi autorización expresa			
SI NO X			
TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)		Forma de presentación de reclamo: PERSONAL	
Tipo de reclamo (ver lista en reverso) A1. CONSUMO MEDIDO			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)			
OCTUBRE-2023		MONTO RECLAMADO 88.70	
SUCURSAL/ZONAL CHACHAPOYAS			
ATENDIDO POR BLANCA RUIZ ORDOÑEZ		FIRMA	
FUNDAMENTO DEL RECLAMO (En caso de ser necesario, se podrán adjuntar páginas adicionales)			
RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 88.70; REQUIERE REVISAR CONEXIONES YA QUE RECLAMANTE MANIFIESTA NO CONSUMIR DICHO VOLUMEN DE AGUA POTABLE			
RELACION DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS			
RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 88.70.			
LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVA		SI NO X	
DECLARACION DEL RECLAMANTE (Aplicable a reclamos por consumo medio):			
Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra.			
SI NO X			
INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS			
Inspección Externa-Interna		FECHA 07/11/2023 HORA (RANGO DE 2 HORAS) 08:00 - 10:00	
CITACION A REUNION		FECHA 20/11/2023 HORA 08:00	
FECHA MAXIMA DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCION		(DD/MM/AA) 2/01/2024	
Firma Reclamante		Huella digital	
* En caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital		(Indice derecho)	
		día / mes / año	
		Fecha	

EMUSAP S.A.

SUMINISTRO

1032555

Facturación: OCTUBRE-2023



AGUA
CHACHAPOYAS

RUC: 20223938478

Chachapoyas: Jr. Sociego 397 Barrio la Laguna

Tel: (041) 179093

www.emusap.com.pe

GOMEZ QUIROZ IRENE

Direc: JR. AYACUCHO Nro. 1009 CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS-AMAZONAS

RUC: DNI: 33406392 REFER.: 1009

Nº RECIBO: 0001 - 2066536

CÓD. CATAS.: 001 - 004 - 0210 - 0010 - 04

Ruta: 410 Secu.: 630 Ciclo: 001

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am a 23:00pm

1 Promediar
por 10 m³

DATOS DE FACTURACIÓN

Fecha Impresión: 07/11/2023

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Hora Impresión: 20:20:45

Usuario: 1032555

Servicios Prestados: -Agua y Desague

Categoría: - Uni. U.

Actividad: TIENDA

Medidor: FA17074199

Lectura Actual: 255 Fecha: 21/10/2023

Lectura Anterior: 232 Fecha: 21/09/2023

Diferencia de Lecturas: 23

Consumo Facturado: 23

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Agua Potable

60.01

Desague

26.17

Cargo Fijo

2.52

Infundor
16 - 8m³ - 35
10 - 8m³ - 35
70

Redondeo Anterior

-0.02

Redondeo Actual

0.02

Total Mes S/

88.70

HISTÓRICO DE CONSUMOS

Estadística de consumo en m³



MENSAJE AL CLIENTE

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASI EVITAS
PAGO POR MORAS E INTERESES

TOTAL A PAGAR

S/ 45 *****88.70

FECHA DE EMISIÓN:

31/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

24/11/2023

EL 10 OCT. 2023 SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE
CONSEJO DIRECTIVO Nro 058-2023-SUNASS-CD, TEXTO
ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

GOMEZ QUIROZ IRENE

Fecha Emisión: 31/10/2023

Fecha Vencimiento: 24/11/2023

Ciclo: 001

Suministro: 1032555

FACTURACIÓN : OCTUBRE - 2023

Nº DE RECIBO : 0001 - 2066536

TOTAL PAGAR S/ *****88.70



1032555202310

R.U.C.: 20223938478

JR. SOCIEGO N° 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478

Sede: 001

Página: 1 de 1

Fecha: 07/11/2023

Hora: 10:33:27

05

FORMATO N° 2

Ruta: 410 - 630

Presentación del Reclamo

001 004 0210

0010 04

N° DE SUMINISTRO 1032555

CODIGO DEL RECLAMO N°

590

TITULAR DE CONEXIÓN: GOMEZ QUIROZ IRENE

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Telefono

932960653

HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, LE, CI)

33787922

RAZON SOCIAL

UBICACION DEL PREDIO

Nro. MEDIDOR: FA17074199

JR. AYACUCHO

1009

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

DOMICILIO PROCESAL

JR. AYACUCHO

1009

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

Código Postal

Telefono / Celular

Correo Electrónico (Obligatorio para reclamos via web)

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Fijación del correo electrónico como domicilio procesal):

Solicito que las notificaciones de los actos administrativos del presente procedimiento de reclamo se realicen en la dirección de correo electrónico consignado para lo cual brindo mi autorización expresa

SI
NO

X

TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)

Forma de presentación de reclamo: PERSONAL

Tipo de reclamo (ver lista en reverso)

A1. CONSUMO MEDIDO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)

OCTUBRE-2023

MONTO RECLAMADO

88.70

SUCURSAL/ZONAL CHACHAPOYAS

ATENDIDO POR BLANCA RUIZ ORDOÑEZ

FIRMA

FUNDAMENTO DEL RECLAMO (En caso de ser necesario, se podran adjuntar páginas adicionales)

RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 88.70. REQUIERE REVISAR CONEXIONES YA QUE RECLAMANTE MANIFIESTA NO CONSUMIR DICHO VOLUMEN DE AGUA POTABLE

RELACION DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS

RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 88.70.

LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVA

SI
NO

X

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Aplicable a reclamos por consumo medio):

Solicito la realización de prueba de constatación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra.

SI
NO

X

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS

Inspección Externa - Interna

FECHA

07/11/2023

HORA (RANGO DE 2 HORAS)

08:00 - 10:00

CITACION A REUNION

FECHA

20/11/2023

HORA

08:00

FECHA MAXIMA DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCION

(DD/MM/AA)

2/01/2024

Firma Reclamante

Huella digital
(Indice derecho)

día / mes / año
Fecha

* En caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital.

07/11/2023



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

Página: 1 de 1

Fecha: 07/11/2023

Hora: 20:21:24

FORMATO N° 6

Resumen del Acta de Inspección Externa

Sede: 001 Suc: 001

N° DE SUMINISTRO: 1032555

CÓDIGO DE RECLAMO: 590

INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DIRECCION: JR. AYACUCHO

1009 LUYA URCO

RECLAMANTE: HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS

ESTADO DEL MEDIDOR

FA17074199

1/2in - 15mm

263 m³

Medidor N°

Diámetro N°

Lectura

Funciona

No Funciona

FUGA EN CAJA

(EN CASO DE HABER FUGA EN LA CAJA)

OBSERVACIONES SOBRE EL MEDIDOR

Si

No

Antes del medidor

Después del medidor

medidor en buen estado
no presenta registro de
fuga.

UBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR

Interior

Vereda

Frente

Lateral

Pista

Distante

ESTADO DEL SUMINISTRO

TIPO DE ABASTECIMIENTO

Vigente

Cerrado

Tapado

Directo

Retirado

No ubicado

Medidor

Niple

Continuo

Discontinuo

N° de horas

OBSERVACIONES SOBRE EL SUMINISTRO

Buen Abastecido - Centrico

CIERRES Y REAPERTURAS / INSPECCION DE SERVICIOS CERRADOS

	Código de Acceso	Fecha	Lectura	Operativo	Comentarios
Actividad					
Cierre					
Reapertura					
Supervisión					

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCIÓN

Nombre de la persona presente en la inspección

Huaman Mendoza Exsequias

Reclamante

Si

No

Propietario

Inquilino

Residente

Otro

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE)

33787922

Observaciones:

medidor en buen estado, no hay fugas en caja, lectura
correcta.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección*

Fecha: 08/11/2023

Observación: La firma no implica acuerdo con el contenido del acta.

Persona autorizada por la EPS para la inspección

HORA INICIO:

11:00 am

HORA FINAL:

11:10 am



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS

Ruc: 21223938478

Página: 1 de 1

Fecha: 07/11/2023

Hora: 20:21:28

050

FORMATO N° 5

Resumen del Acta de Inspección Interna

Emp: 001 Suc: 001 Sede: 001

N° DE SUMINISTRO 1032555

CODIGO DEL RECLAMO N° 590

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33787922

RAZON SOCIAL

DATOS REGISTRADOS

UBICACIÓN DEL PREDIO

JR. AYACUCHO

1009

0210

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

FA17074199

255.00

21/10/2023

23.00

Medidor N°

Diámetro

Ultima lectura (fecha y registro)

TIPO DE UNIDADES DE USO

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

N° de conexiones asociadas:

0

0

1

0

0

(Croquis a la espalda del presente formato, en caso de ser aplicable)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PREDIO (llenar sólo si hay variación)

UBICACIÓN DEL PREDIO

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

TIPO DE UNIDADES DE USO

Soc

Dom

Com

Ind

Est

Estado del abastecimiento durante la inspección

N° de conexiones asociadas: Ocupadas

Normal

Sin abastecimiento

Desocupadas

DETALLE DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

Estado	Inodoro	Lavado	Ducha	Urinario	Bidet	Grifo	Cisterna	Tanque	Piscina
Bueno	1	1							
Con Fuga									
Reparado									
Clausurado	1	1							
TOTALES									

Observaciones:

Buen Estado de Instalaciones Internas.

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCION

Nombre de la persona presente en la inspección Huaman Mendoza Exsequias

Reclamante Si ☒

Inquilino ☒

Residente ☐

Otro ☐

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33787922

funciona tienda de venta de accesorios para Dama, atienden 2 trabajadores, tienda "Many Collection" no se puede ingresar segundo piso, Consumo Actividad Interna

Ericleiva Asque
DNI 44734767

Firma del reclamante o persona presente en la inspección

Persona autorizada por la EPS para la inspección

FECHA: 07/11/2023

HORA INICIO: 11:10 Am

HORA FINAL: 11:20 Am

Chachapoyas, 13 de noviembre del 2023.

NOTIFICACIÓN N° 039-2023-G.C./EAC/FAGC. EMUSAP S.A.

Reclamante: **HUAMAN MENDOZA EXSEQUIAS.**

Usuario: **GOMEZ QUIROZ IRENE.**

Jr. Ayacucho N° 1009 – Barrio Luya Urco.

Cód. Suministro: **1032555**

Cód. Cat: 210-010

CIUDAD. -

ASUNTO : CITACIÓN DE REUNIÓN.

**REF. : RECLAMO POR CONSUMO MEDIDO –
INFORMAR SOBRE RESULTADO INFUNDADO
DE RECLAMO POR CONSUMO MEDIDO
FACTURADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.**

Mediante la presente me dirijo a usted, para hacerle de su conocimiento que deberá acercarse el **MIÉRCOLES 15 de NOVIEMBRE** de 2023 a la oficina de atención al cliente de Emusap a una reunión de **CONCILIACION** sobre el **RECLAMO IMPUESTO** por su persona y acordar así los términos finales del proceso de su reclamo presentado por concepto de consumo medido facturado; Ud. deberá acercarse a la hora que estime conveniente en los horarios de 8:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 horas y así poder cumplir con lo mencionado líneas antes.

EMUSAP S.A.


FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI: 72637367

14/11/2023,

[Handwritten signature]
33787425
Huaman Mendoza Exsequias.



Acta de Reunión de Conciliación N°
590-2023-EMUSAP S.A.



N° SUMINISTRO: 1032555		CODIGO DE RECLAMO: 590-2023-D.C/O.F.RECLAMOS	
NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE			
HUAMAN	MENDOZA	EXSEQUIAS	
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		33787922	
RAZÓN SOCIAL		GOMEZ QUIROZ IRENÉ	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EPS			
Guerra	Culqui	Franklin Antonio	
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		72637367	
FACULTADO POR: (Documento, cargo, etc. según el caso)		Memorandun	
Hora de Inicio		Hora de Término	
17:00		17:30	
Fecha		15 11 2023	
MATERIA DEL RECLAMO			
N°	Tipo de reclamo *	Descripción del reclamo	
	Consumo Elevado- CONSUMO MEDIDO	RECIBO MES DE OCTUBRE DE 2023 POR EL MONTO DE S/ 88.70	
* Pueden colocarse los numerales indicados con o "Tipo de Reclamo" en el Formato N° 1			
PROPUESTA DE LA EPS			
Con fecha 07 de NOVIEMBRE del 2023 se realizó la inspección interna y externa de la vivienda, donde se constató un predio de 2 piso DE ACTIVIDAD COMERCIAL, medidor N° FA17074199 con lectura de 263 M3 en buen estado, sin registro de fuga alguna, ya que, la nivelula del medidor no presenta giro continuo, esto indica que en el lugar no hay fugas internas; se entiende entonces que el consumo registrado es producto de las actividades internas en el establecimiento; teniendo en cuenta lo mencionado, no se justifica refacturar el consumo que registró el medidor, por tanto, no se llega a ninguna conciliación ni acuerdo con el reclamante, en consecuencia se emitirá la resolución para los fines que el usuario estime correspondiente.			
NORMAS LEGALES			
Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 066-2007-SUNASS-CD y Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023.			
PROPUESTA DEL RECLAMANTE			
reclamante no esta de acuerdo con la decision de la empresa prestadora, no requiere contrastacion del medidor, continuará con los tramites de segunda instancia emitida y recepcionada la resolución en primera instancia al reclamo.			
PUNTO DE ACUERDO		PUNTOS DE DESACUERDO	
emitir la resolución.		ninguno	
¿SUBSISTE EL RECLAMO?		SI ☒ NO ☐	
Si el Reclamante marca la casilla "NO" implica el desistimiento del reclamo, bajo las condiciones expresadas en el presente documento			
OBSERVACIONES DEL RECLAMANTE O DE LA EPS			
reclamante no esta de acuerdo en llegar a una conciliación, en consecuencia se emitirá resolución para continuar con los tramites de reconsideración y/o apelación respectivos.			
Firma del Reclamante o su representante		Firma del Representante de la EPS	
Huella Digital * (Índice derecho)		Huella Digital * (Índice derecho)	
* en caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital			



Resumen Histórico de la Facturación del Reclamante

0002286

CÓDIGO DE RECLAMO N°

Categoría tarifaria	
Número de Unidad de Uso	

TIPO DE PEDIDO	A. Unifamiliar	B. Multifamiliar
----------------	-------------------------------------	---------------------------------------

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

	FRECUENCIA DEL SERVICIO	A. Diario	CONTINUIDAD A.24 horas
Código del Sector		B. No diario	B.<24 horas

DATOS DE LA FACTURACIÓN

Mes Reclamado	Año	Fecha de Vencimiento	Forma de Facturación (Asig/Med/CM/Prom)	Importe Facturado	Volumen Facturado	Volumen Leído (de ser aplicable)	Tarifa Aplicada
---------------	-----	----------------------	---	-------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

N°	Mes	Año	¿Pagado? (Tot/Parc/No)	Fecha de vencimiento	Fecha de facturación (Asig/Med/CM/Prom)	Importe Facturado	Volumen Facturado	Volumen leído (de ser aplicable)	Fecha de pago
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									

Nombres, Firma y DNI del responsable de la EPS

día / mes / año

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Página : 1 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 09:37:36

Codigo : 1032555
Catastro: 001 001 004 0210 0010 04
Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE
Direccion : JR. AYACUCHO
Nro.Dirc: 1009 1009
Urb/Aso/AH: BR LUYA URCO
Categoria : 320 Comercial
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura: 410 Nro.Orden: 630
Fecha Instalación: 04/10/2018 09:30:00
Fecha de Retiro: 4/10/2018 09:30:00
Fecha de Reinstalación: 4/10/2018 09:30:00

Datos del medidor
Nro Medidor: FA17074199
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexon de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: CONCRETO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 01/12/1999 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: ALUMINIO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

REINSTALADO

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	21/11/2023 00:00:0	255	0	0			14 0		FA17074199	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y	BUENA CONDICION		
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	232	255	23	23		9 0		FA17074199	60.01	26.17	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Set-2023	21/09/2023 00:00:0	203	232	29	29	24.00	4 0		FA17074199	75.66	33.00	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Ago-2023	21/08/2023 00:00:0	191	203	12	12		3 0		FA17074199	31.31	13.66	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Jul-2023	21/07/2023 00:00:0	191	191	0	0		4 0		FA17074199	0.00	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Jun-2023	21/06/2023 00:00:0	189	191	2	2		4 0		FA17074199	5.22	2.28	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
May-2023	21/05/2023 00:00:0	187	189	2	2		5 0		FA17074199	5.22	2.28	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Abr-2023	21/04/2023 00:00:0	185	187	2	2		5 0		FA17074199	5.22	2.28	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Mar-2023	21/03/2023 00:00:0	183	185	2	2		5 0		FA17074199	5.22	2.28	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Feb-2023	21/02/2023 00:00:0	174	183	9	9		4 0		FA17074199	23.48	10.24	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Ene-2023	21/01/2023 00:00:0	167	174	7	7		3 0		FA17074199	18.26	7.97	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Dic-2022	21/12/2022 00:00:0	163	167	4	4		2 0		FA17074199	10.12	4.42	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Nov-2022	21/11/2022 00:00:0	159	163	4	4		2 0		FA17074199	10.12	4.42	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Oct-2022	21/10/2022 00:00:0	157	159	2	2		3 0		FA17074199	5.06	2.21	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Set-2022	20/09/2022 00:00:0	155	157	2	2		3 0		FA17074199	5.06	2.21	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Ago-2022	19/08/2022 00:00:0	153	155	2	2		3 0		FA17074199	5.06	2.21	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Jul-2022	18/07/2022 00:00:0	152	153	1	1		3 0		FA17074199	2.46	1.07	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Jun-2022	16/06/2022 00:00:0	151	152	1	1		3 0		FA17074199	2.46	1.07	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
May-2022	15/05/2022 00:00:0	149	151	2	2		3 0		FA17074199	4.74	2.07	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Abr-2022	13/04/2022 00:00:0	140	149	9	9		2 0		FA17074199	21.33	9.31	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Mar-2022	12/03/2022 00:00:0	139	140	1	1		2 0		FA17074199	2.37	1.03	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Feb-2022	8/02/2022 00:00:0	137	139	2	2		2 0		FA17074199	4.74	2.07	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	015	
Ene-2022	7/01/2022 00:00:0	135	137	2	2		1 0		FA17074199	4.74	2.07	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Dic-2021	6/12/2021 00:00:0	134	135	1	1		2 0		FA17074199	2.37	1.03	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	015	
Nov-2021	4/11/2021 00:00:0	133	134	1	1		4 0		FA17074199	2.37	1.03	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Oct-2021	3/10/2021 00:00:0	131	133	2	2		4 0		FA17074199	4.74	2.07	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2021	1/09/2021 00:00:0	130	131	1	1		5 0		FA17074199	2.37	1.03	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2021	31/07/2021 00:00:0	128	130	2	2		5 0		FA17074199	4.53	1.98	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jul-2021	29/06/2021 00:00:0	127	128	1	1		5 0		FA17074199	2.27	0.99	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478**TARJETA DE LECTURAS**

ASIST2

Página : 2 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 09:37:36

Codigo : 1032555

Catastro : 001 001 004 0210 0010 04

Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE

Direccion : JR. AYACUCHO

Nro.Dirc : 1009 1009

Urb/Aso/AH : BR LUYA URCO

Categoria : 320 Comercial

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 410

Nro.Orden : 630

Fecha Instalación: 04/10/2018 09:30:00

Fecha de Retiro: 4/10/2018 09:30:00

Fecha de Reinstalación: 4/10/2018 09:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	21/11/2023 00:00:0	255	0	0			14 0			FA17074199	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y	BUENA CONDICION		
Jun-2021	28/05/2021 00:00:0	125	127	2	2		5 0			FA17074199	4.53	1.98	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2021	26/04/2021 00:00:0	112	125	13	13		3 0			FA17074199	29.46	12.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2021	25/03/2021 00:00:0	105	112	7	7		2 0			FA17074199	15.37	6.71	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2021	21/02/2021 00:00:0	102	105	3	3		2 0			FA17074199	6.39	2.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2021	21/01/2021 00:00:0	99	102	3	3		2 0			FA17074199	6.39	2.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2021	21/12/2020 00:00:0	97	99	2	2		2 0			FA17074199	4.26	1.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2020	21/11/2020 00:00:0	95	97	2	2		2 0			FA17074199	4.26	1.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2020	21/10/2020 00:00:0	93	95	2	2		2 0			FA17074199	4.26	1.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2020	21/09/2020 00:00:0	91	93	2	2		1 0			FA17074199	4.26	1.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2020	21/08/2020 00:00:0	90	91	1	1		2 0			FA17074199	2.13	0.93	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2020	21/07/2020 00:00:0	88	90	2	2		2 0			FA17074199	4.26	1.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2020	21/06/2020 00:00:0	88	88	0	0		2 0			FA17074199	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Jun-2020	21/05/2020 00:00:0	88	88	0	0		2 0			FA17074199	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
May-2020	21/04/2020 00:00:0	88	88	0	0		2 0			FA17074199	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Abr-2020	21/03/2020 00:00:0	87	88	1	1		3 0			FA17074199	2.13	0.93	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Mar-2020	21/02/2020 00:00:0	84	87	3	3		4 0			FA17074199	6.39	2.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2020	21/01/2020 00:00:0	82	84	2	2		4 0			FA17074199	4.26	1.86	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2020	21/12/2019 00:00:0	80	82	2	2		5 0			FA17074199	4.26	1.86	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2019	21/11/2019 00:00:0	79	80	1	1		6 0			FA17074199	2.13	0.93	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Nov-2019	21/10/2019 00:00:0	76	79	3	3		6 0			FA17074199	6.39	2.79	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Oct-2019	21/09/2019 00:00:0	69	76	7	7		6 0			FA17074199	14.91	6.50	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2019	21/08/2019 00:00:0	62	69	7	7		6 0			FA17074199	14.91	6.50	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2019	21/07/2019 00:00:0	56	62	6	6		6 0			FA17074199	12.78	5.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2019	21/06/2019 00:00:0	50	56	6	6		7 0			FA17074199	12.62	5.51	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2019	21/05/2019 00:00:0	44	50	6	6		7 0			FA17074199	12.62	5.51	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2019	21/04/2019 00:00:0	40	44	4	4		7 0			FA17074199	8.42	3.67	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2019	21/03/2019 00:00:0	33	40	7	7		6 0			FA17074199	14.73	6.43	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2019	21/02/2019 00:00:0	29	33	4	4		5 0			FA17074199	8.42	3.67	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1032555

Catastro : 001 001 004 0210 0010 04

Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE

Direccion : JR. AYACUCHO

Nro.Dirc : 1009 1009

Urb/Aso/AH : BR LUYA URCO

Categoria : 320 Comercial

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 410 Nro.Orden : 630

Fecha Instalación: 04/10/2018 09:30:00

Fecha de Retiro: 4/10/2018 09:30:00

Fecha de Reinstalación: 4/10/2018 09:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	21/11/2023 00:00:0	255	0	0			14 0		FA17074199	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y	BUENA CONDICION		
Feb-2019	21/01/2019 00:00:0	23	29	6	6		5 0		FA17074199	12.62	5.51	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2019	21/12/2018 00:00:0	10	23	13	13		3 0		FA17074199	26.55	11.58	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2018	21/11/2018 00:00:0	1	10	9	9		1 0		FA17074199	18.38	8.02	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2018	21/10/2018 00:00:0	0	1	1	1		1 0		FA17074199	2.04	0.89	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2018	21/09/2018 00:00:0	787	789	2	2		1 0		000790	4.08	1.78	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2018	21/08/2018 00:00:0	786	787	1	1		1 0		000790	2.02	0.88	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2018	21/07/2018 00:00:0	785	786	1	1		1 0		000790	2.02	0.88	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2018	21/06/2018 00:00:0	784	785	1	1		2 0		000790	2.02	0.88	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2018	21/05/2018 00:00:0	783	784	1	1		2 0		000790	2.02	0.88	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2018	21/04/2018 00:00:0	782	783	1	1		2 0		000790	2.02	0.88	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2018	21/03/2018 00:00:0	780	782	2	2		2 0		000790	4.04	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2018	21/02/2018 00:00:0	779	780	1	1		2 0		000790	2.02	0.88	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Feb-2018	21/01/2018 00:00:0	777	779	2	2		2 0		000790	4.04	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2018	21/12/2017 00:00:0	774	777	3	3		2 0		000790	6.07	2.65	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2017	21/11/2017 00:00:0	772	774	2	2		2 0		000790	4.04	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2017	21/10/2017 00:00:0	770	772	2	2		2 0		000790	4.04	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2017	21/09/2017 00:00:0	768	770	2	2		2 0		000790	4.04	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2017	21/08/2017 00:00:0	766	768	2	2		2 0		000790	4.04	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2017	21/07/2017 00:00:0	763	766	3	3		1 0		000790	6.07	2.65	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2017	21/06/2017 00:00:0	762	763	1	1		2 0		000790	2.02	0.88	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2017	21/05/2017 00:00:0	762	762	0	0		2 0		000790	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
May-2017	21/01/2017 00:00:0				0		3 0 X		000790	0.00	0.00		BUENA CONDICION		
Abr-2017	21/01/2017 00:00:0				0		3 0 X		000790	0.00	0.00		BUENA CONDICION		
Mar-2017	21/01/2017 00:00:0				0		3 0 X		000790	0.00	0.00		BUENA CONDICION		
Feb-2017	21/01/2017 00:00:0	762	762	0	0		3 0 X		000790	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Ene-2017	21/12/2016 00:00:0	760	762	2	2		3 0		000790	3.85	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2016	21/11/2016 00:00:0	758	760	2	2		7 0		000790	3.30	1.59	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Nov-2016	21/10/2016 00:00:0	758	758	0	0		7 0		000790	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1032555
Catastro : 001 001 004 0210 0010 04
Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE
Direccion : JR. AYACUCHO
Nro.Dirc : 1009 1009
Urb/Aso/AH : BR LUYA URCO
Categoria : 320 Comercial
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 410 Nro.Orden: 630

Datos del medidor
Nro Medidor: FA17074199
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: CONCRETO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 01/12/1999 00.00.00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: ALUMINIO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 04/10/2018 09:30:00

Fecha de Retiro: 4/10/2018 09:30:00

Fecha de Reinstalación: 4/10/2018 09:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	21/11/2023 00:00:0	255	0	0			14 0		FA17074199	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y	BUENA CONDICION		
Oct-2016	21/09/2016 00:00:0	752	758	6	6		6 0		000790	9.90	4.78	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2016	21/08/2016 00:00:0	751	752	1	1		7 0		000790	1.65	0.80	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2016	21/07/2016 00:00:0	751	751	0	0		6 0		000790	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Jul-2016	21/06/2016 00:00:0	750	751	1	1		7 0		000790	1.65	0.80	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2016	21/05/2016 00:00:0	731	750	19	19		4 0		000790	31.35	15.12	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2016	21/04/2016 00:00:0	725	731	6	6		4 0		000790	9.90	4.78	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2016	21/03/2016 00:00:0	722	725	3	3		4 0		000790	4.95	2.39	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2016	21/02/2016 00:00:0	718	722	4	4		3 0		000790	6.60	3.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2016	21/01/2016 00:00:0	715	718	3	3		3 0		000790	4.95	2.39	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2016	21/12/2015 00:00:0	709	715	6	6		3 0		000790	9.90	4.78	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2015	21/11/2015 00:00:0	705	709	4	4		2 0		000790	6.60	3.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2015	21/10/2015 00:00:0	703	705	2	2		2 0		000790	3.30	1.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2015	21/09/2015 00:00:0	701	703	2	2		2 0		000790	3.30	1.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2015	21/08/2015 00:00:0	699	701	2	2		2 0		000790	2.17	1.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2015	21/07/2015 00:00:0	697	699	2	2		2 0		000790	2.17	1.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2015	21/06/2015 00:00:0	694	697	3	3		2 0		000790	3.26	1.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2015	21/05/2015 00:00:0	692	694	2	2		3 0		000790	2.17	1.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2015	21/04/2015 00:00:0	691	692	1	1		3 0		000790	1.09	0.52	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2015	21/03/2015 00:00:0	689	691	2	2		3 0		000790	2.17	1.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Mar-2015	21/02/2015 00:00:0	687	689	2	2		3 0		000790	2.17	1.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2015	21/01/2015 00:00:0	683	687	4	4		3 0		000790	4.35	2.09	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2015	21/12/2014 00:00:0	680	683	3	3		3 0		000790	3.26	1.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2014	21/11/2014 00:00:0	677	680	3	3		4 0		000790	3.26	1.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2014	21/10/2014 00:00:0	674	677	3	3		4 0		000790	3.26	1.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2014	21/09/2014 00:00:0	671	674	3	3		6 0		000790	3.26	1.57	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2014	21/08/2014 00:00:0	669	671	2	2		8 0		000790	2.17	1.04	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2014	21/07/2014 00:00:0	666	669	3	3		12 0		000790	3.26	1.57	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jul-2014	21/06/2014 00:00:0	660	666	6	6		14 0		000790	6.52	3.13	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

Página : 5 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 09:37:36

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1032555
 Catastro : 001 001 004 0210 0010 04
 Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE
 Direccion : JR. AYACUCHO
 Nro.Dirc : 1009 1009
 Urb/Aso/AH : BR LUYA URCO
 Categoria : 320 Comercial
 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
 Ruta Lectura : 410 Nro.Orden : 630

Datos del medidor

Nro Medidor: FA17074199
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentacion: CONCRETO
 Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO

Fecha Instal.: 01/12/1999 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: ALUMINIO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 04/10/2018 09:30:00

Fecha de Retiro: 4/10/2018 09:30:00

Fecha de Reinstalación: 4/10/2018 09:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	21/11/2023 00:00:0	255	0	0			14 0		FA17074199	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y PROMEDIO	BUENA CONDICION		
Jun-2014	21/05/2014 00:00:0	654	660	6	6		14 0		000790	6.52	3.13	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2014	21/04/2014 00:00:0	648	654	6	6		14 0		000790	6.52	3.13	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2014	21/03/2014 00:00:0	635	648	13	13		13 0		000790	14.13	6.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2014	21/02/2014 00:00:0	620	635	15	15		13 0		000790	16.31	7.83	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2014	21/01/2014 00:00:0	594	620	26	26		9 0		000790	28.26	13.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2014	21/12/2013 00:00:0	577	594	17	17		7 0		000790	18.48	8.87	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Dic-2013	21/11/2013 00:00:0	570	577	7	7		6 0		000790	7.61	3.65	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2013	21/10/2013 00:00:0	562	570	8	8		5 0		000790	8.70	4.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2013	21/09/2013 00:00:0	555	562	7	7		5 0		000790	7.36	3.54	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2013	21/08/2013 00:00:0	545	555	10	10		4 0		000790	10.52	5.06	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2013	21/07/2013 00:00:0	542	545	3	3		4 0		000790	3.16	1.52	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2013	21/06/2013 00:00:0	538	542	4	4		4 0		000790	4.21	2.02	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2013	21/05/2013 00:00:0	536	538	2	2		5 0		000790	2.10	1.01	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2013	21/04/2013 00:00:0	533	536	3	3		5 0		000790	3.16	1.52	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2013	21/03/2013 00:00:0	528	533	5	5		5 0		000790	5.26	2.53	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2013	21/02/2013 10:00:2	522	528	6	6		6 0		000790	6.31	3.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2013	21/01/2013 11:43:0	516	522	6	6		10 0		000790	6.31	3.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2013	21/12/2012 07:59:5	512	516	4	4		12 0		000790	4.21	2.02	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2012	21/11/2012 14:44:4	507	512	5	5		12 0		000790	5.26	2.53	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2012	21/10/2012 08:22:1	502	507	5	5		12 0		000790	5.26	2.53	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2012	21/09/2012 08:08:2	499	502	3	3		13 0		000790	3.16	1.52	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2012	21/08/2012 14:31:4	487	499	12	12		12 0		000790	12.62	6.07	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2012	21/07/2012 13:50:2	456	487	31	31		7 0		000790	32.61	15.69	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2012	21/06/2012 10:32:0	441	456	15	15		5 0		000790	15.78	7.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2012	22/05/2012 09:09:2	433	441	8	8		4 0		000790	8.42	4.05	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2012	21/04/2012 13:40:2	428	433	5	5		6 0		000790	5.26	2.53	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2012	21/03/2012 09:02:0	421	428	7	7		6 0		000790	7.36	3.54	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc. 20223938478

Página : 6 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 09:37:36

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1032555

Catastro : 001 001 004 0210 0010 04

Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE

Direccion : JR. AYACUCHO

Nro.Dirc : 1009 1009

Urb/Aso/AH : BR LUYA URCO

Categoria : 320 Comercial

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 410 Nro.Orden : 630

Fecha Instalación : 04/10/2018 09:30:00

Fecha de Retiro : 4/10/2018 09:30:00

Fecha de Reinstalación : 4/10/2018 09:30:00

REINSTALADO


Fecha Contrastaion en Laboratorio :

Fecha Contrastaion en Campo :

Resultado de la Contrastaion :

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	21/11/2023 00:00:0	255	0	0			14 0		FA17074199	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO Y	BUENA CONDICION		
Mar-2012	21/02/2012 09:00:4	417	421	4	4		6 0		000790	4.21	2.02	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Estadística de consumo en m³



**EMUSAP S.A.**JR. SUCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC.20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 1 de 6

Fecha: 23 / 11 / 2023

Hora: 09:40:31

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 4

Codigo: 1032555 Catastro: 001 001 004 0210 0010 04 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: GOMEZ QUIROZ IRENE Urb./Asc./AH: BR LUYA URCO
Direccion: JR. AYACUCHO Nro.Dirc: 1009 - 1009
Categoria: 320 Comercial Ruta Lectura: 410 Nro.Orden: 630

Datos del medidor

Nro Medidor: FA17074199
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 4/10/2018 09:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: CONCRETO
Material Tubo: PVC Fecha Instal: 1/12/1999 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentación: CONCRETO Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA Tapa: ALUMINIO
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2011	014	0001 918278	2011	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.40		8.40
1/02/2011	014	0001 924017	2011	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	10.20		18.60
25/02/2011	014	0001 918278			COBRANZAS		18.60	0.00
25/02/2011	014	0001 925236	2011	FEBRERO	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/03/2011	014	0001 929856	2011	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	9.90		9.90
1/04/2011	014	0001 935684	2011	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	20.00		29.90
25/04/2011	014	0001 929856			COBRANZAS		29.90	0.00
1/05/2011	014	0001 941521	2011	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	1.20		1.20
27/05/2011	014	0001 941521			COBRANZAS		1.20	0.00
1/06/2011	014	0001 947344	2011	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
30/06/2011	014	0001 947344			COBRANZAS		5.90	0.00
1/07/2011	014	0001 953184	2011	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.40		7.40
1/08/2011	014	0001 959053	2011	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		13.40
22/08/2011	014	0001 953184			COBRANZAS		13.40	0.00
1/09/2011	014	0001 964981	2011	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
1/10/2011	014	0001 970928	2011	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		11.90
20/10/2011	014	0001 964981			COBRANZAS		11.90	0.00
1/11/2011	014	0001 976911	2011	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	29.20		29.20
1/12/2011	014	0001 982910	2011	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		37.10
28/12/2011	014	0001 982910			COBRANZAS		37.10	0.00
28/12/2011	014	0001 984127	2011	DICIEMBRE	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/01/2012	014	0001 988909	2012	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
31/01/2012	014	0001 988909			COBRANZAS		5.80	0.00
1/02/2012	014	0001 994997	2012	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.30		4.30
1/03/2012	014	0001 1001045	2012	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	7.50		11.80
22/03/2012	014	0001 994997			COBRANZAS		11.80	0.00
22/03/2012	014	0001 1002276	2012	MARZO	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/04/2012	014	0001 1007181	2012	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	12.10		12.10
1/05/2012	014	0001 1013254	2012	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	9.20		21.30
23/05/2012	014	0001 1013254			COBRANZAS		21.30	0.00
1/06/2012	014	0001 1019357	2012	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	13.70		13.70
1/07/2012	014	0001 1025467	2012	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	26.30		40.00
24/07/2012	014	0001 1019357			COBRANZAS		40.00	0.00
24/07/2012	014	0001 1026689	2012	JULIO	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/08/2012	014	0001 1031653	2012	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	49.50		49.50
1/09/2012	014	0001 1037806	2012	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	20.70		70.20
25/09/2012	014	0001 1037806			COBRANZAS		70.20	0.00
25/09/2012	014	0001 1039128	2012	SETIEMBRE	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/10/2012	014	0001 1044075	2012	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
22/10/2012	014	0001 1044075			COBRANZAS		5.90	0.00
1/11/2012	014	0001 1050316	2012	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.90		8.90
22/11/2012	014	0001 1050316			COBRANZAS		8.90	0.00
1/12/2012	014	0001 1056582	2012	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.00		9.00
1/01/2013	014	0001 1062886	2013	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.60		16.60
21/01/2013	014	0001 1062886			COBRANZAS		16.60	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 2 de 6

Fecha: 23 / 11 / 2023

Hora: 09:40:31

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 4

Codigo: 1032555 Catastro: 001 001 004 0210 0010 04

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: GOMEZ QUIROZ IRENE

Urb./Asc./AH: BR LUYA URCO

Direccion: JR. AYACUCHO

Nro.Dirc: 1009 - 1009

Categoria: 320 Comercial

Ruta Lectura: 410

Nro.Orden: 630

Datos del medidorNro Medidor: FA17074199
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 4/10/2018 09:30:00
Tipo promedio: 0-Medido**Datos de la conexión de agua**Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentación: CONCRETO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Install: 1/12/1999 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: ALUMINIO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/02/2013	014	0001 1069251	2013	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	10.60		10.60
1/03/2013	014	0001 1075553	2013	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	10.60		21.20
8/03/2013	014	0001 1075553			COBRANZAS		21.20	0.00
1/04/2013	014	0001 1081907	2013	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	9.00		9.00
24/04/2013	014	0001 1081907			COBRANZAS		9.00	0.00
1/05/2013	014	0001 1088320	2013	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
28/05/2013	014	0001 1088320			COBRANZAS		5.90	0.00
1/06/2013	014	0001 1094730	2013	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.30		4.30
26/06/2013	014	0001 1094730			COBRANZAS		4.30	0.00
1/07/2013	014	0001 1101151	2013	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.50		7.50
26/07/2013	014	0001 1101151			COBRANZAS		7.50	0.00
1/08/2013	014	0001 1107614	2013	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
1/09/2013	014	0001 1114074	2013	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	16.90		22.70
17/09/2013	014	0001 1107614			COBRANZAS		22.70	0.00
1/10/2013	014	0001 1120625	2013	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.10		12.10
1/11/2013	014	0001 1127134	2013	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	14.20		26.30
13/11/2013	014	0001 1120625			COBRANZAS		26.30	0.00
1/12/2013	014	0001 1133699	2013	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.50		12.50
1/01/2014	014	0001 1140297	2014	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		41.20
16/01/2014	014	0001 1133699			COBRANZAS		41.20	0.00
1/02/2014	014	0001 1146990	2014	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	43.00		43.00
1/03/2014	014	0001 1153794	2014	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	25.80		68.80
17/03/2014	014	0001 1146990			COBRANZAS		68.80	0.00
1/04/2014	014	0001 1160584	2014	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	22.20		22.20
1/05/2014	014	0001 1167378	2014	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	11.10		33.30
20/05/2014	014	0001 1160584			COBRANZAS		33.30	0.00
1/06/2014	014	0001 1174179	2014	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.80		10.80
30/06/2014	014	0001 1174179			COBRANZAS		10.80	0.00
1/07/2014	014	0001 1180949	2014	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.90		10.90
1/08/2014	014	0001 1187795	2014	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	6.10		17.00
19/08/2014	014	0001 1180949			COBRANZAS		17.00	0.00
1/09/2014	014	0001 1194591	2014	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.40		4.40
30/09/2014	014	0001 1194591			COBRANZAS		4.40	0.00
1/10/2014	014	0001 1201437	2014	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.10		6.10
29/10/2014	014	0001 1201437			COBRANZAS		6.10	0.00
1/11/2014	014	0001 1208292	2014	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		6.00
27/11/2014	014	0001 1208292			COBRANZAS		6.00	0.00
1/12/2014	014	0001 1215154	2014	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		6.00
1/01/2015	014	0001 1222047	2015	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.10		12.10
22/01/2015	014	0001 1215154			COBRANZAS		12.10	0.00
22/01/2015	014	0001 1223399	2015	ENERO	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/02/2015	014	0001 1228940	2015	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.70		7.70
1/03/2015	014	0001 1235830	2015	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		12.20
17/03/2015	014	0001 1235830			COBRANZAS		12.20	0.00
1/04/2015	014	0001 1242888	2015	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	4.40		4.40

**EMUSAP S.A.**JR. SOTIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 3 de 6

Fecha: 23 / 11 / 2023

Hora: 09:40:31

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 4

Codigo: 1032555 Catastro: 001 001 004 0210 0010 04

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: GOMEZ QUIROZ IRENE

Urb./Asc./AH: BR LUYA URCO

Direccion: JR. AYACUCHO

Nro.Dirc: 1009 - 1009

Categoria: 320 Comercial

Ruta Lectura: 410

Nro.Orden: 630

Datos del medidor

Nro Medidor: FA17074199
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 4/10/2018 09:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: CONCRETO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO

Fecha Instal: 1/12/1999 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: ALUMINIO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
30/04/2015	014	0001 1242888			COBRANZAS		4.40	0.00
1/05/2015	014	0001 1249824	2015	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	2.80		2.80
1/06/2015	014	0001 1256822	2015	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		7.30
19/06/2015	014	0001 1256822			COBRANZAS		7.30	0.00
19/06/2015	014	0001 1258234	2015	JUNIO	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/07/2015	014	0001 1263893	2015	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.10		6.10
24/07/2015	014	0001 1263893			COBRANZAS		6.10	0.00
1/08/2015	014	0001 1270940	2015	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	4.40		4.40
1/09/2015	014	0001 1278082	2015	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		8.90
17/09/2015	014	0001 1270940			COBRANZAS		8.90	0.00
17/09/2015	014	0001 1279373	2015	SETIEMBRE	COBRANZAS COLATERAL	21.70	21.70	0.00
1/10/2015	014	0001 1285246	2015	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.90		6.90
1/11/2015	014	0001 1292279	2015	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.00		13.90
17/11/2015	014	0001 1292279			COBRANZAS		13.90	0.00
1/12/2015	014	0001 1299425	2015	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	11.80		11.80
1/01/2016	014	0001 1306452	2016	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	16.80		28.60
20/01/2016	014	0001 1299425			COBRANZAS		28.60	0.00
1/02/2016	014	0001 1313568	2016	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.40		9.40
1/03/2016	014	0001 1320681	2016	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	11.80		21.20
21/03/2016	014	0001 1313568			COBRANZAS		21.20	0.00
1/04/2016	014	0001 1327815	2016	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	9.40		9.40
1/05/2016	014	0001 1335088	2016	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	16.80		26.20
3/05/2016	014	0001 1327815			COBRANZAS		26.20	0.00
1/06/2016	014	0001 1342322	2016	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	48.40		48.40
28/06/2016	014	0001 1342322			COBRANZAS		48.40	0.00
1/07/2016	014	0001 1349488	2016	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.50		4.50
1/08/2016	014	0001 1356750	2016	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	2.10		6.60
3/08/2016	014	0001 1356750			COBRANZAS		6.60	0.00
1/09/2016	014	0001 1364075	2016	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.40		4.40
1/10/2016	014	0001 1371473	2016	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	16.70		21.10
21/10/2016	014	0001 1364075			COBRANZAS		21.10	0.00
21/10/2016	014	0001 1372866	2016	OCTUBRE	COBRANZAS COLATERAL	21.70	21.70	0.00
1/11/2016	014	0001 1378852	2016	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
1/12/2016	014	0001 1386209	2016	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.00		9.00
1/01/2017	014	0001 1393615	2017	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.70		16.70
1/02/2017	014	0001 0	2017	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	0.20		16.90
1/03/2017	014	0001 0	2017	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	0.20		17.10
1/04/2017	014	0001 0	2017	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	0.20		17.30
1/05/2017	014	0001 0	2017	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	0.20		17.50
5/05/2017	014	0001 1424639			COBRANZAS		17.50	0.00
5/05/2017	014	0001 1424640	2017	MAYO	COBRANZAS COLATERAL	21.69	21.69	0.00
1/06/2017	014	0001 1430943	2017	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
1/07/2017	014	0001 1438453	2017	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		7.00
10/07/2017	014	0001 1438453			COBRANZAS		7.00	0.00
1/08/2017	014	0001 1445846	2017	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	10.70		10.70

**EMUSAP S.A.**JR. SOTILLO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 4 de 6

Fecha: 23/11/2023

Hora: 09:40:31

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 4

Codigo: 1032555 Catastro: 001 001 004 0210 0010 04

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: GOMEZ QUIROZ IRENE

Urb./Asc./AH: BR LUYA URCO

Direccion: JR. AYACUCHO

Nro.Dirc: 1009 - 1009

Categoria: 320 Comercial

Ruta Lectura: 410

Nro.Orden: 630

Datos del medidor

Nro Medidor: FA17074199

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: ZENNER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 4/10/2018 09:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentacion: CONCRETO

Tipo corte: DE AGUA EN CAJA

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO

Fecha Instal: 1/12/1999 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: ALUMINIO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
14/08/2017	014	0001 1445846			COBRANZAS		10.70	0.00
1/09/2017	014	0001 1453339	2017	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
1/10/2017	014	0001 1460948	2017	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		15.70
9/10/2017	014	0001 1453339			COBRANZAS		15.70	0.00
1/11/2017	014	0001 1468506	2017	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
7/11/2017	014	0001 1468506			COBRANZAS		7.80	0.00
1/12/2017	014	0001 1476133	2017	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
7/12/2017	014	0001 1476133			COBRANZAS		7.80	0.00
1/01/2018	014	0001 1483725	2018	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	10.70		10.70
1/02/2018	014	0001 1491504	2018	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		18.60
9/02/2018	014	0001 1483725			COBRANZAS		18.60	0.00
1/03/2018	014	0001 1499199	2018	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
13/03/2018	014	0001 1499199			COBRANZAS		4.90	0.00
1/04/2018	014	0001 1507002	2018	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
1/05/2018	014	0001 1514817	2018	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		12.80
15/05/2018	014	0001 1507002			COBRANZAS		12.80	0.00
1/06/2018	014	0001 1522677	2018	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
1/07/2018	014	0001 1530498	2018	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		9.90
17/07/2018	014	0001 1530498			COBRANZAS		9.90	0.00
1/08/2018	014	0001 1538313	2018	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
24/08/2018	014	0001 1538313			COBRANZAS		4.90	0.00
1/09/2018	014	0001 1546116	2018	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
1/10/2018	014	0001 1553968	2018	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		12.80
24/10/2018	014	0001 1553968			COBRANZAS		12.80	0.00
24/10/2018	014	0001 1555493	2018	OCTUBRE	COBRANZAS COLATERAL	21.90	21.90	0.00
1/11/2018	014	0001 1561922	2018	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		4.90
1/12/2018	014	0001 1569835	2018	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	28.50		33.40
20/12/2018	014	0001 1569835			COBRANZAS		33.40	0.00
20/12/2018	014	0001 1571261	2018	DICIEMBRE	COBRANZAS COLATERAL	21.90	21.90	0.00
1/01/2019	014	0001 1577862	2019	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	40.20		40.20
1/02/2019	014	0001 1585840	2019	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.60		60.80
18/02/2019	014	0001 1585840			COBRANZAS		60.80	0.00
1/03/2019	014	0001 1593863	2019	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	14.20		14.20
1/04/2019	014	0001 1601732	2019	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	23.40		37.60
24/04/2019	014	0001 1601732			COBRANZAS		37.60	0.00
24/04/2019	014	0001 1603155	2019	ABRIL	COBRANZAS COLATERAL	25.93	25.93	0.00
1/05/2019	014	0001 1609701	2019	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	14.20		14.20
1/06/2019	014	0001 1617723	2019	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	20.30		34.50
18/06/2019	014	0001 1617723			COBRANZAS		34.50	0.00
1/07/2019	014	0001 1625690	2019	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	20.20		20.20
23/07/2019	014	0001 1625690			COBRANZAS		20.20	0.00
1/08/2019	014	0001 1633716	2019	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	20.40		20.40
1/09/2019	014	0001 1641709	2019	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	23.70		44.10
10/09/2019	014	0001 1641709			COBRANZAS		44.10	0.00
1/10/2019	014	0001 1649774	2019	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	23.50		23.50



Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 4

Codigo : 1032555 Catastro : 001 001 004 0210 0010 04 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario : GOMEZ QUIROZ IRENE Urb./Asc./AH : BR LUYA URCO
Direccion : JR. AYACUCHO Nro.Dirc : 1009 - 1009
Categoria : 320 Comercial Ruta Lectura : 410 Nro.Orden: 630

Datos del medidor	Datos de la conexión de agua	
Nro Medidor: FA17074199	Diametro: 1/2in - 15mm	Vereda: CONCRETO
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm	Material Tubo: PVC	Fecha Instal: 1/12/1999 00:00:00
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in	Localiza caja: VEREDA	Caja: CONCRETO
Marca Medidor: ZENNER	Pavimentacion: CONCRETO	Estado Caja: BUEN ESTADO
Capacidad Medidor: 3 mts x hra	Tipo corte: DE AGUA EN CAJA	Tapa: ALUMINIO
Fecha Ins. Medidor: 4/10/2018 09:30:00	Estado Conexión: MEDIDOR	Estado tapa: BUEN ESTADO
Tipo promedio: 0-Medido	Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES	Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
7/10/2019	014	0001 1649774			COBRANZAS		23.50	0.00
1/11/2019	014	0001 1657848	2019	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	11.20		11.20
1/12/2019	014	0001 1665967	2019	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.30		16.50
10/12/2019	014	0001 1665967			COBRANZAS		16.50	0.00
1/01/2020	014	0001 1674191	2020	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
17/01/2020	014	0001 1674191			COBRANZAS		8.20	0.00
1/02/2020	014	0001 1682714	2020	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.10		8.10
18/02/2020	014	0001 1682714			COBRANZAS		8.10	0.00
1/03/2020	014	0001 1691023	2020	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	11.30		11.30
1/04/2020	014	0001 1699204	2020	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	5.20		16.50
1/05/2020	014	0001 1707357	2020	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	2.20		18.70
1/06/2020	014	0001 1715509	2020	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	2.30		21.00
23/06/2020	014	0001 1707357			COBRANZAS		21.00	0.00
1/07/2020	014	0001 1723671	2020	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	2.10		2.10
7/07/2020	014	0001 1723671			COBRANZAS		2.10	0.00
1/08/2020	014	0001 1731905	2020	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	8.10		8.10
18/08/2020	014	0001 1731905			COBRANZAS		8.10	0.00
1/09/2020	014	0001 1740169	2020	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.20		5.20
23/09/2020	014	0001 1740169			COBRANZAS		5.20	0.00
1/10/2020	014	0001 1748427	2020	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.10		8.10
23/10/2020	014	0001 1748427			COBRANZAS		8.10	0.00
1/11/2020	014	0001 1756721	2020	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
24/11/2020	014	0001 1756721			COBRANZAS		8.20	0.00
1/12/2020	014	0001 1765078	2020	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
26/12/2020	014	0001 1765078			COBRANZAS		8.20	0.00
1/01/2021	014	0001 1773454	2021	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
13/01/2021	014	0001 1773454			COBRANZAS		8.20	0.00
1/02/2021	014	0001 1781878	2021	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	11.20		11.20
16/02/2021	014	0001 1781878			COBRANZAS		11.20	0.00
1/03/2021	014	0001 1790262	2021	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	11.30		11.30
5/04/2021	014	0001 1798693	2021	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	24.30		35.60
14/04/2021	014	0001 1798693			COBRANZAS		35.60	0.00
6/05/2021	014	0001 1807161	2021	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	44.50		44.50
31/05/2021	014	0001 1807161			COBRANZAS		44.50	0.00
7/06/2021	014	0001 1815660	2021	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
3/07/2021	014	0001 1815660			COBRANZAS		8.70	0.00
9/07/2021	014	0001 1824208	2021	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		5.40
9/08/2021	014	0001 1824208			COBRANZAS		5.40	0.00
10/08/2021	014	0001 1832784	2021	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
10/09/2021	014	0001 1832784			COBRANZAS		8.70	0.00
11/09/2021	014	0001 1841400	2021	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		5.70
13/10/2021	014	0001 1850026	2021	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.20		14.90
20/10/2021	014	0001 1850026			COBRANZAS		14.90	0.00
14/11/2021	014	0001 1858638	2021	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.60		5.60
26/11/2021	014	0001 1858638			COBRANZAS		5.60	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOTIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc. 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 6 de 6
Fecha : 23 / 11 / 2023
Hora : 09:40:31
ASIST2

035

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 4

Código: 1032555 Catastro: 001 001 004 0210 0010 04 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: GOMEZ QUIROZ IRENE Urb./Asc./AH: BR LUYA URCO
Dirección: JR. AYACUCHO Nro.Dirc: 1009 - 1009
Categoría: 320 Comercial Ruta Lectura: 410 Nro.Orden: 630

Datos del medidor

Nro Medidor: FA17074199
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 4/10/2018 09:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentación: CONCRETO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO
Fecha Instal: 1/12/1999 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: ALUMINIO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
16/12/2021	014	0001 1867290	2021	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		5.70
20/12/2021	014	0001 1867290			COBRANZAS		5.70	0.00
17/01/2022	014	0001 1875916	2022	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.10		9.10
25/01/2022	014	0001 1875916			COBRANZAS		9.10	0.00
18/02/2022	014	0001 1884650	2022	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.10		9.10
17/03/2022	014	0001 1884650			COBRANZAS		9.10	0.00
22/03/2022	014	0001 1893421	2022	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		5.70
23/04/2022	014	0001 1902223	2022	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	33.00		38.70
23/04/2022	014	0001 1893421			COBRANZAS		38.70	0.00
25/05/2022	014	0001 1911114	2022	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	9.10		9.10
26/06/2022	014	0001 1919997	2022	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.00		15.10
21/07/2022	014	0001 1919997			COBRANZAS		15.10	0.00
28/07/2022	014	0001 1928922	2022	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.90		5.90
29/08/2022	014	0001 1937876	2022	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	9.80		15.70
31/08/2022	014	0001 1928922			COBRANZAS		15.70	0.00
30/09/2022	014	0001 1946878	2022	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		9.70
31/10/2022	014	0001 1955892	2022	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.80		19.50
4/11/2022	014	0001 1955892			COBRANZAS		19.50	0.00
30/11/2022	014	0001 1964952	2022	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	17.00		17.00
31/12/2022	014	0001 1974052	2022	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	17.20		34.20
4/01/2023	014	0001 1974052			COBRANZAS		34.20	0.00
31/01/2023	014	0001 1983174	2023	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
28/02/2023	014	0001 1992333	2023	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	36.60		65.30
13/03/2023	014	0001 1992333			COBRANZAS		65.30	0.00
31/03/2023	014	0001 2001549	2023	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	10.00		10.00
30/04/2023	014	0001 2010757	2023	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.10		20.10
4/05/2023	014	0001 2010757			COBRANZAS		20.10	0.00
31/05/2023	014	0001 2019982	2023	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	10.10		10.10
25/06/2023	014	0001 2019982			COBRANZAS		10.10	0.00
30/06/2023	014	0001 2029246	2023	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.00		10.00
31/07/2023	014	0001 2038535	2023	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	2.60		12.60
8/08/2023	014	0001 2038535			COBRANZAS		12.60	0.00
31/08/2023	014	0001 2047855	2023	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	47.50		47.50
30/09/2023	014	0001 2057165	2023	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	111.80		159.30
24/10/2023	014	0001 2057165			REBAJAS		69.90	69.40
30/10/2023	014	0001 2057165			COBRANZAS		69.40	0.00
31/10/2023	014	0001 2066536	2023	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	88.70		88.70

Deuda en Facturación Normal: 88.70

Deuda No Facturada:

Deuda en Cuotas de Recibos:

Deuda en Cuotas de Recibos por Vencer:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento por Vencer:

Deuda en Saldos Incobrable:

Deuda en Saldos Quebrados:

Deuda en Facturación por Reclamos:

INFORME DE CONTROL OPERACIONAL

Nº Exp. de Reclamo	590-2023-G.C./OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A.
Tipo de reclamo	Consumo Medido – Consumo Elevado
Cód. de suministro	1032555
Categoría	Doméstico
Dirección	Jr. Ayacucho N° 1009 – Barrio Luya Urco.
Meses reclamados	Octubre-2023.
Catastro	04-210-010

DATOS DEL ABASTECIMIENTO**ZONA:** ABASTECIMIENTO R-1 S-1 SB-1

RESERVORIO	SECTOR DE ABASTECIMIENTO	SUBSECTOR DE ABASTECIMIENTO
RESERVORIO R-1	SECTOR 1	SUB-SECTOR 1

El presente informe contiene las actividades de control operacional realizadas en los meses de agosto a octubre del 2023, de acuerdo con el expediente de reclamo N° 590-2023-G.C./OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A.; en tal sentido; el control operacional que la empresa prestadora adopta consiste en lo siguiente:

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDORES:**Limpieza**

Los medidores se someten a una limpieza regular cada seis meses, se retira cualquier sedimento o partículas que puedan afectar su funcionamiento., los medidores inspeccionados se encontraban en perfecto estado y registraban con precisión el consumo de agua, todos los medidores inspeccionados dentro de ellos el medidor bajo reclamo estaba funcionando adecuadamente, sin problemas de lectura.

El medidor sujeto a reclamo de N° FA17074199 asegura la operatividad y exactitud en el registro de consumo.

PURGA DE VÁLVULAS DE AIRE:

En las interrupciones del servicio de agua, la empresa prestadora cumplió con realizar las actividades de purga de aire, lo que garantiza la operación óptima de la red de distribución de agua en el sector bajo reclamo.

Identificación de la Válvula de Aire

Se identificó la ubicación de las válvulas de aire en la red de distribución utilizando la información disponible en los planos de la red y en el sistema de control.

Apertura Controlada de la Válvula

Se abrió la válvula de aire de manera controlada para permitir que el aire acumulado en la tubería salga.; esto se hace gradualmente para evitar golpes de ariete o cambios bruscos en la presión.

Control y Monitoreo:

Durante el proceso de purga, se monitorea la cantidad de aire que sale de la tubería. Esto se hace mediante la observación visual y, en algunos casos, utilizando instrumentación específica para medir el caudal de aire.

Cierre de la Válvula:

Una vez que se ha eliminado el aire de la tubería, la válvula de aire se cierra de manera gradual para evitar la entrada de más aire en el sistema.

Registro de la Operación:

Se registra la fecha, hora y ubicación de la operación de purga de la válvula de aire, además, se documenta la cantidad de aire purgado, si es medible.

La purga de las válvulas de aire se lleva a cabo de manera periódica como parte de las rutinas de mantenimiento de la red de distribución. Esto asegura que el sistema funcione sin problemas y que no haya acumulación de aire que pueda afectar el flujo de agua o la presión en las tuberías.

CONCLUSIÓN:

se concluye que no existieron elementos exógenos que haya incidido en la medición producto de la discontinuidad, porque la zona cuenta con válvula de purga de aire; asimismo comunicamos que no hubo incidencias detectadas que afecten la lectura del medidor.

La zona cuenta con válvula de purga de aire tal como se advierte el programa de mantenimiento preventivo 2023 y plano de curvas de nivel que se adjunta.

INFORME N° 020-2023-EMUSAP S.A./GO/SMRDR/Ama3

A : ING° HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de comercial

ASUNTO : INFORME DE OPERATIVIDAD DE VÁLVULAS DE PURGA E
HIDRANTES EN REDES DE AGUA POTABLE.

FECHA : Chachapoyas, 31 de enero del 2023


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para informar de acuerdo al documento de la referencia sobre el mantenimiento de la válvula de purga ubicada en la calle prolongación Dos de Mayo referencia los Restaurant Los Maderos y el mantenimiento del grifo contra incendio (hidrante), de noviembre 2022 a febrero del 2023, las cuales se encuentran operativas.

Adjunto:

- Cronograma de mantenimiento


Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OUNDA LUISA RAMIREZ CHUCUJUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

11.-9 CRONOGRAMA LIMPIEZA PURGA DE REDES EN VALVULAS DE PURGA - AÑO 2023

LOCALIZACION	ENE	FEBR	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC
1 JR. SOCIEGO CUADRA 8	26		9		26		26	25		27		28
2 PIURA CUADRA UNO FINAL	26		9		26		26	25		27		28
3 PASAJE CAMPORREDONDO		24		21		28			29		28	
4 JR. SACHAPUYOS CUADRA 5		24		21		28			29		28	
5 JR. LIBERTAD CUADRA 1		24		21		28			29		28	
6 PSJE STA ISABEL LAS LOM		24		21		28			29		28	
7 PSJE SANTO TORIBIO LAS		24		21		28			29		28	
8 PSJE TUPAC AMARU		24		21		28			29		28	
9 JR. HERMOSURA OROUIDE		24		21		28			29		28	
10 JR LA MERCED STA ANA		24		21		28			29		28	
11 HIGOS URCO EL ATAJO		24		21		28			29		28	
12 JR- RUMICHACA CARRETER		24		21		28			29		28	
13 SAN CARLOS DE MURCIA		24		21		28			29		28	
14 UU.PP. PEDRO CASTRO		24		21		28			29		28	
15 JR. SANTO DOMINGO C-17	26		9		26		26	25		27		28
16 EL MOLINO FINAL	26		9		26		26	25		27		28
17 JR. ORTIZ ARRIETA C-15	26		9		26		26	25		27		28
18 PSJE. DANIEL A. CARRION	26		9		26		26	25		27		28
19 UU.PP VIRGEN ASUNTA	26		9		26		26	25		27		28
20 UU.PP VIRGEN ASUNTA	26		9		26		26	25		27		28
21 PARQUE SANTA ANA	26		9		26		26	25		27		28
22 AV. AEROPUERTO C-1	22		13		18		10		18		9	11
23 JR. BOLIVIA C-3	22		13		18		10		18		9	11
24 JR. PRIMAVERA C-3	22		13		18		10		18		9	11
25 JR. CRISTO REY	22		13		18		10		18		9	11
26 JUNIN KUELAP	22		13		19		10		18		9	11


Ing. OUNDA LUIS RAMIREZ CHUQUAZULA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION Y RECOLECCION

Modificaciones General de Clientes

 Datos del Cliente

 Inmueble/Precio

 Conexion Agua

 Medidor

 Desague

 Calidad Servicio

 Modificaciones

 Consultas

Zona de Abastecimiento:	ABASTECIMIENTO R-1 S-1 SB-1	Horario Abastecimiento:	Abast. 00:00am a 23:00pm	
Reservorio conectado:	RESERVOIRIO R-1	Horario Inspección Rectinos		
Presion Agua:		Dias Abe:		Hras Abe: 24
Nro Lavatorios:		Nro Lavaropas:		Nro Duchas:
Nro Urinarios:		Nro Grifos:		Nro Habitan:
Observaciones: CENTRO DE ATENCION Y PAGOS CLARO				
Sector de Abastecimiento:	SECTOR 1	Zona ☐ Baja ☒ Media ☐ Alta		
Sub Sector de Abastecimiento:	SUB SECTOR 1			
Sector operacional:				
Frecuencia del Servicio:	☐ A. Diario ☐ B. No Diario	Continuidad del Servicio ☐ A. <24 horas ☐ B. 24 horas		

"Año De La Unidad, La Paz y Desarrollo"

INFORME N° 014 – 2023-EMUSAP S.A./GO/Ama3

A : ING° CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO
GERENTE GENERAL

ASUNTO : SOLICITA APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EJERCICIO 2023 EQUIPO DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO

FECHA : CHACHAPOYAS, 18 DE ENERO DEL 2023


REFERENCIA : INFORME N° 006-2023-EMUSAP S.A./GO/SPAPTAR/Ama3

Por el presente, y estando a lo informado en el documento referenciado donde nuestro profesional del Equipo de Producción y Tratamiento adjunta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

Es política de la entidad promover el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de la infraestructura hidráulica debidamente programadas con el propósito de asegurar la continuidad operativa de los servicios que brinda Emusap en la ciudad de Chachapoyas.

A lo expuesto, solicito aprobación mediante acto resolutivo el Plan de Mantenimiento Preventivo periodo 2023 del Equipo de Producción y Tratamiento.

Atentamente,


Ing. César Ricardo Espinoza Tapia
GERENTE DE OPERACIONES

Expediente N° 2379.002

c.c Arch.

CRET/ CRET

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.
Fecha: 18 ENE 2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)
1. Asesor Jurídico
2. Asesor Planeación de Operaciones
3. Equipo Producción y Tratamiento de Agua
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO GERENTE GENERAL



INFORME N° 0006-2023-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3


AL : Ing. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
Gerente de Operaciones


ASUNTO : Hago llegar Programa de Mantenimiento Preventivo 2023.

FECHA : Chachapoyas, martes 11 de enero 2023

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar el Programa de Mantenimiento Preventivo: "Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, Cisternas, Equipo de Desinfección, Electrobombas, Bombas Dosificadoras, Agitadores, Filtros, Válvulas de Control y Vehículos 2023"; para su aprobación por la Gerencia General.

Atentamente


ING. C. MENDIETA
SUPERVISOR DE OPERACIONES
PROMOTOR DE AGUA POTABLE




-OVZ/SPAPTAR
-C.c:
-Archivo

NUMERO DE TRAMITE:2379.001

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

"CAPTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, RESERVORIOS, CISTERNAS, EQUIPOS DE
DESINFECCIÓN, ELECTROBOMBAS, BOMBAS
DOSIFICADORAS, AGITADORES, SISTEMA DE
FILTROS, SISTEMA DE VALVULAS DE CONTROL Y
VEHÍCULOS"



ELABORADO POR:
ING. OLMEDO VEGA ZAVALA

AÑO: 2023

INMUNSA

ING. OLMEDO VEGA ZAVALA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL



ANEXO N° 04

CRONOGRAMA ANUAL DE PURGAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS – AMAZONAS
2023

SECTOR	PURGA PROGRAMADA											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CHACHAPOYAS URBANO VIRGEN ASUNTA – SANTO DOMINGO Y EL MOLINO	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14
URB. POPULAR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y SANTA ROSA	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14
URB. POPULAR PEDRO CASTRO ALVA – SEÑOR MILAGROS Y MURCIA	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14

ANEXO N° 05

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES SANITARIAS Y MEDICIÓN DE CAUDALES

EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2023

MESES	CAPTACION TILACANCHA	CAPTACION Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN BARRETACUCHO	RESERVORIOS	RED DE DISTRIBUCIÓN	CUENCA DE LA CAPTACIÓN TILACANCHA
ENERO	X	X			
FEBRERO	X	X	X		
MARZO	X	X			X
ABRIL	X	X		X	
MAYO	X	X			
JUNIO	X	X	X		
JULIO	X	X			
AGOSTO	X	X		X	
SETIEMBRE	X	X			X
OCTUBRE	X	X	X		
NOVIEMBRE	X	X			
DICIEMBRE	X	X			

ANEXO N° 14

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS -
AMAZONAS

2023



ING. OLMEDO VEGA ZAVALA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

N°	PROGRAMAS	MESES														%
		INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	LIMPIEZA Y DESINFECCION: PTAP	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
		EJECUTADO														
2	PURGA DE REDES: DISTRIBUCIÓN POR ZONA	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100%
		EJECUTADO														
3	LIMPIEZA Y DESINFECCION: RESERVORIOS	PROGRAMADO			2	2					2	2			8	100%
		EJECUTADO														
4	LIMPIEZA Y DESINFECCION: CÁMARAS DE BOMBEO	PROGRAMADO			2						2				4	100%
		EJECUTADO														
		EJECUTADO														
5	LIMPIEZA DE LA CAPTACION: BARRETACUCHO	PROGRAMADO				1					1				2	100%
		EJECUTADO														
6	MANTENIMIENTO: EQUIPOS DE DESINFECCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		EJECUTADO														
7	MANTENIMIENTO: ELECTROBOMBAS (Laboratorio, Cloro Gas y Mantenimiento de PTAP)	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
		EJECUTADO														
8	MANTENIMIENTO: BOMBAS DOSIFICADORAS (Polimero y Cobre)	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
		EJECUTADO														
9	AGITADORES: (Para: Cal Hidratada, Sulfato de Aluminio)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														

N°	PROGRAMAS	INDICADOR	MESES												TOTAL	%
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
10	COMPUERTAS DE LOS FILTROS (04)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														
11	VALVULAS DE CONTROL (04)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														
12	MOTOS LINEALES (02)	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	100%
		EJECUTADO														

ANEXO N° 15

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, ELECTROBOMBAS

EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

2023

EQUIPOS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Equipo Dosificador: Cloro N° 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo Dosificador: Cloro N° 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electrobombas												
Laboratorio			X				X				X	
Cloro Gas			X				X				X	
Mantenimiento PTAP			X				X				X	

ANEXO N° 17

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: AGITADORES, COMPUERTAS DE FILTROS Y VALVULAS DE CONTROL

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS
2023

EQUIPOS OPERACIONALES	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Agitadores												
Agitador N° 01 - Cal Hidratada						X						
Agitador N° 02- Sulfato de Aluminio						X						
Agitador N° 03 - Sulfato de Aluminio						X						
Compuerta de Filtros												
Filtro N° 01						X						
Filtro N° 02						X						
Filtro N° 03						X						
Filtro N° 04						X						
Válvulas de Control												
Válvula N° 01						X						
Válvula N° 02						X						
Válvula N° 03						X						
Válvula N° 04						X						

ANEXO N° 18

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: VEHÍCULOS

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2023

VEHÍCULOS OPERACIONALES	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MOTO HONDA XR 190 CT, Placa: 1321 NM		X		X		X		X		X		
MOTO LIFAN 150, Placa: M6 - 3300		X		X		X		X		X		
NOTA: Los mantenimientos de los vehículos motorizados se realizarán previa entrega de sus respectivas bitácoras.												



INFORME N° 118-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de agosto del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.07.2023 al 31.07.2023


Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA LUISA RAMÍREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECONEXIÓN



07/08/2023
10:00 PM

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
5/07/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta la c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	18:00	5	256	2304	R-1
		TOTAL				5	256	2304	
5/07/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	18:00	5	108	972	R-2
		TOTAL				5	108	972	
5/07/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	23:00	10	67	603	R-3
		TOTAL				10	67	603	
5/07/2023	R4-100M3	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	22:00	9	97	873	R-4
11/07/2023	R4-100M3	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Cambio tubería de agua potable ejecutado por la obra pistas y veredas MPCH	07:00	16:00	9	97	873	R-4
21/07/2023	R4-100M3	AA HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Rotura de tubería de agua potable argentina cdra. b.	10:00	16:00	6	97	873	R-4
		TOTAL				24	291	873	
						5	256	2304	
						5	108	972	
						10	67	603	
						24	291	873	
						44	722	4752	
			TOTAL						


EMUSAP S.A.
 Ing. OLINDA RIVERA - INGENIERA CHUQUIZUTA
 SUPERVISORA DE DISTRIBUCION DE REDES DE
 DISTRIBUCION - COCA FLORES

INFORME N° 132-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de setiembre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.08.2023 al 31.08.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA CUSELA - VIVI / CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECONEXIÓN




06/09/2023
9:45 pm

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023


FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
17/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
18/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
19/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
20/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
21/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
22/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
23/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
24/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
25/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
26/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
27/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
28/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
29/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
30/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
31/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
TOTAL						180	2880	34560	


 INGRID LINDALUSE - R-560M3 CHUQUIZUTA
 SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION Y RECOLECCION


17/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
18/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
19/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
20/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
21/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
22/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
23/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
24/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2


 Ing. OLINDA LUISA
 SUPERVISOR DE OPERACIONES DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD


25/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
26/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
27/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
28/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
29/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
30/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
31/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
TOTAL						180	1620	14580	


 Ing. OLINDA SE - MIREZ CHUCUITA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION Y TRANSMISION

11/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
12/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
17/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
18/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
19/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
20/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
21/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
22/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
23/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
24/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
25/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
26/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
27/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
28/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
29/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
30/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
31/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						167	1179	603	


 Ing. OLINDA LUISA RAMIREZ CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

2/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio eléctrico que suministra energía a la caseta de bombeo	05:00	16:00	11	97	873	R-4
4/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	03:00	13:00	10	97	873	R-4
27/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
28/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	17:00	7	97	873	R-4
TOTAL						33	388	873	
			R 1			180	3840	34560	
			R 2			180	1620	14580	
			R 3			167	1139	603	
			R 4			33	388	873	
			TOTAL			560	6987	50616	


 Ing. OLINDA LUISA
 SUPERVISORA DE OBRAS DE
 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA

INFORME N° 150-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN - SETIEMBRE 2023

FECHA : Chachapoyas, 05 de octubre del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para
hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN
PERIODO 01.09.2023 al 30.09.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


ING. OLINDA ASELA HAMPEZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y REGALACIÓN



06/10/2023
dt: 29 pm


EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
01/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
3/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
4/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
6/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
9/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
11/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
14/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
17/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
18/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
20/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
23/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
25/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
29/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
TOTAL:						117	3328	29952	

ING. QUINDA LUSE - MIREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANEJO DE REDES DE
DISTRIBUCION

01/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
3/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
4/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
6/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
9/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
11/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2


 Ing. QUIJA, LUIS A. RAMIREZ CRUCIGUOTE
 SUPERVISOR DE MANEJO DE REDES DE
 TELEFONIA

14/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
17/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
18/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
20/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
23/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
25/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
29/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
TOTAL						117	1401	12636	


Ing. OLINDA CHUQUIZUTA
CUEPUNSA
DE PI DESDE
ALCOPH

01/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
3/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
4/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
6/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
11/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
14/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
17/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
18/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
20/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
22/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
25/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
29/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
30/09/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Gutarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						126	871	7839	
01/09/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio eléctrico que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
3/09/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4

Ing. OLINDA LUISA RAMÍREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

257

4/09/2023	R4-100M3	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
6/09/2023	R4-100M4	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-5
11/09/2023	R4-100M7	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-8
14/09/2023	R4-100M8	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-9
17/09/2023	R4-100M9	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-10
18/09/2023	R4-100M10	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-11
20/09/2023	R4-100M11	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-12
23/09/2023	R4-100M12	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-13
26/09/2023	R4-100M13	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-14
29/09/2023	R4-100M14	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-15
30/09/2023	R4-100M15	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-16
TOTAL						65	1261	11349	
			R 1			117	3328	29952	
			R 2			117	1404	12636	
			R 3			126	871	7839	
			R 4			65	1261	11349	
			TOTAL			425	6864	61776	


 E. M. S. A.
 INJ. QUINCE LLAVE - SAN CARLOS DE MURCIA
 SUPERVISOR DE REDES DE
 DISTRIBUCION

INFORME N° 175-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN - OCTUBRE 2023

FECHA : Chachapoyas, 02 de noviembre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.10.2023 al 31.10.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


ING. OLINDA LUCAS RAMÍREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA



06/11/2023
11:00 Am

EMUSAP S.A.

FOLIO 5 A

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
2/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
4/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
5/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
8/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
11/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
15/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
25/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
29/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
TOTAL						72	2048	18432	


2/10/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
4/10/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2


 Ing. Edilberto
 Supervisor de Mantenimiento de Redes de
 Agua Potable

5/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
8/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
11/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
15/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
25/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
29/10/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la c-8, la Merced desde la c-6 hasta la c-12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PIAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
TOTAL						72	864	7776	


 Ing. GUINDALUCIA VARELA CHUQUINZUTA
 GERENTE GENERAL
 S.A.

2/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
4/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
5/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
8/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
11/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
15/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
25/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
29/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						73	536	4824	
2/10/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio eléctrico que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
4/10/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
5/10/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
8/10/2023	R4-100M4	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-5
11/10/2023	R4-100M5	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-6
15/10/2023	R4-100M6	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-7
25/10/2023	R4-100M7	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-8
29/10/2023	R4-100M8	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-9
TOTAL						40	776	6384	


 INGENIERO EN SISTEMAS DE AGUAS Y RESERVORES
 SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE AGUAS

			R 1			72	2048	18432	
			R 2			72	864	7776	
			R 3			73	536	4824	
			R 4			40	776	6984	
			TOTAL			257	4224	38016	


 Ing. OLINDA LUIS CHUCUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE REDES DE
 TELECOMUNICACIONES