

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0149-2023-EMUSAP S.A.

Chachapoyas, viernes 24 de noviembre 2023

SUMINISTRO: 1041636**CLIENTE: CASTRO CACHAY NEY ORESTES****DIRECCIÓN: Calle Argentina N° 245 - AA.HH. Pedro Castro Alva****VISTO:**

El Expediente de reclamo, registrado el 08 de noviembre del 2023, con Código N° 592-2023-D.C/OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A, presentado por el Sr. CASTRO ZUMAETA MILDRED; en representación del Usuario CASTRO CACHAY NEY ORESTES; materia controvertida, problemas en el régimen de facturación consumo medido elevado del mes de octubre 2023.

CONSIDERANDO:

Que, según informe N° 051-2023-EMUSAP S.A.-GC./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C., del 23 de noviembre 2023, emitido por el ejecutivo en atención al cliente; el 09 de noviembre 2023, se realizó la inspección externa e interna de la conexión domiciliaria del reclamante constatando que el medidor N° FA 19105880 con registro 1079 M3 de lectura.

Que, como resultado de la inspección interna se encontró que el medidor abastece a una vivienda de un (01) piso, cuyas instalaciones o accesorios internos se encuentran en buen estado, sin embargo, existe un inodoro regulado a nivel de rebose, es decir que existe la posibilidad de que se genere fuga de agua potable al incrementarse la presión, se comprueba de este modo que el consumo en reclamo es producto de las actividades internas o descuidos que los usuarios pueden tener en la vivienda

Que, como resultado de la inspección externa, se comprueba que la conexión de la vivienda cuenta con un medidor debidamente acreditado por INACAL, esto garantiza el registro justo del consumo en la vivienda. Condición de estado de medidor que fue puesta de conocimiento del reclamante; no obstante, se le informó también, que si tiene dudas e inconformidad referente al medidor o desconfía de la operatividad del medidor; puede solicitar la contrastación UVM del medidor en laboratorio, a lo que, el usuario se negó según consta en el formato N° 02 de Reclamo y Acta de Conciliación.

Que, en cumplimiento al Artículo 18° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril de 2023; con fecha 15 de noviembre de 2023, se programó la reunión de conciliación con la finalidad de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo, sin embargo, el reclamante no hizo presencia en la fecha acordada ni después de haber sido notificado, por tanto, se expide la conciliación sin puntos de acuerdo, considerando emitir resolución al reclamo impuesto, ya que no existe deficiencia o incidencia alguna por parte de la EPS EMUSAP S.A. que haya afectado en la facturación; se emite la presente resolución, declarando **INFUNDADO** el reclamo impuesto se continua con el procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento.

En aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40°, numeral 3, del Estatuto de la empresa, y demás normas concordantes, con los vistos de la Gerencia Comercial y Gerente de Asesoría jurídica.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar **INFUNDADO**, el reclamo presentado por el Sr. **CASTRO ZUMAETA MILDRED**; en representación del Usuario CASTRO CACHAY NEY ORESTES; concerniente a la facturación del mes de octubre 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al cliente, que, de estimarlo pertinente, le asisten recursos impugnativos de reconsideración o apelación¹, que podrá interponer en un plazo máximo de 15 días útiles desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

¹ El recurso de reconsideración debe necesariamente sustentarse con nueva prueba instrumental, en cual será resultado por la misma autoridad o en su defecto el recurso de apelación, que se sustente en cuestiones de puro derecho o diferente interpretación de las pruebas actuadas, el cual será resuelto por la SUNASS

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE a los órganos correspondientes de la Empresa y al interesado para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente en el portal institucional www.emusap.com.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUELAC
GERENTE GENERAL (E)



C.c.

Archivo

Registro de Resolución: 232294.003

INFORME N° 248-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : RESOLUCION RECLAMO DE RESPUESTA SR. CASTRO CACHAY NEY ORESTES
REF. : PROVEIDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 284-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC
FECHA : Chachapoyas, 27 de noviembre de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de resolución reclamo de respuesta Sr. Castro Cachay Ney Orestes.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demás fines conforme a ley.

Atentamente,



EMUSAP S.A

WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT 232294.004

28.11.2023

PROVEÍDO - Gerencia General - EmUSAP S.A	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Gerencia Comercial
2	
3	El Trámite correspondiente
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 284-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC.

EXP N° 232294.002

A : **ING CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO**
Gerente General – EMUSAP S.A.

ASUNTO : Resolución de Reclamo en Primera Instancia.

REF. : INFORME N° 051-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE.F.A.G.C.

FECHA : Chachapoyas, 24 de noviembre de 2023

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo hacerle llegar informe de la Referencia emitido por el Asistente de Reclamos en cincuenta y siete (57) folios, expediente de reclamo por consumo elevado presentado por la persona de Castro Zumaeta Mildred en representación del usuario Castro Cachay Ney Orestes con código de suministro N° 1041636.


Según el procedimiento establecido en Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS-CD, corresponde resolver en primera instancia mediante la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Adjunto proyecto de resolución.

Sin otro particular, quedo de usted;

Atentamente,

Cc. - Archivo


EMUSAP S.A.
Ing. Hamilton Chávez Casique
GERENTE COMERCIAL

Presl. 11/0149
24-11-2023
232294.002
Fecha:
Presl:

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	24.11.2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1-	Asesor de Tendencia
2-	Revisar y Proyectar Acto
3-	Resolutivo
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 051-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C.

Tramite. Doc.
232294.001

A : ING. HAMILTON CHAVEZ CASIQUE,
Gerente Comercial.

ASUNTO : Reclamo del Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

REF. : Acta de Conciliación N° 592-2023-Emusap S.A.

FECHA : Chachapoyas, 23 de noviembre del 2023.

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para informarle lo siguiente:

1. DATOS DEL RECLAMO:

- 
- a) N° Exp. de Reclamo : 592-2023-G.C./OF. RECLAMOS.
 - b) Reclamante : CASTRO ZUMAETA MILDRED
 - c) Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES
 - d) Cód. de suministro : 1041636
 - e) Categoría : Domestico
 - f) Dirección : C/le. Argentina N° 245 – A.H. Pedro Castro Alva.
 - g) Tipo de reclamo : Consumo Medido – Consumo Elevado
 - h) Meses Reclamados : octubre-2023
 - i) Monto Facturado : S/ 139.70

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL RECLAMO:

- a. El 08/11/2023, y de acuerdo con el numeral 1, se formaliza el reclamo.
- b. El 09/11/2023, se realizó la inspección externa de la conexión de la vivienda del reclamante encontrando el medidor N° FA19105880 con lectura 1079-M³ en la caja del medidor no existen fugas en sus accesorios; no se encontró incidencia o intervención alguna producido por la EPS que pudiese ocasionar el alto consumo.
- c. El 09/11/2023, se realizó la inspección interna a la vivienda, encontrándose un inodoro a nivel de rebose, lo que hace probable que en los incrementos de presión se produzcan fugas que afecten en el consumo, cabe señalar que el medidor presenta giro de nivelula, lo que indica posible fuga interna.
- d. La conexión de la vivienda está equipada con un medidor debidamente acreditado por INACAL, lo que garantiza la precisión en el registro del consumo en el establecimiento, esta información fue comunicada al reclamante, quien, no obstante, recibió la orientación de que si tenía inquietudes o desconfiaba de la operatividad del medidor, podía solicitar la contrastación UVM del medidor en un laboratorio especializado, a lo que, el reclamante, al momento de registrar su reclamo, expresó su negativa a solicitar dicha contrastación del medidor, tal como lo indica el Formato N° 02 y se reafirma en la reunión de conciliación.
- e. Analizada la documentación del usuario y todo lo expresado en los párrafos anteriores, se determina que el reclamo correspondiente al mes de octubre de 2023 debe ser declarado "INFUNDADO"; ya que, se ha comprobado que la EP, no ejerce influencia en el incremento del volumen registrado por el medidor y la facturación se fundamenta en la diferencia entre las lecturas registradas por dicho dispositivo.

3. NORMAS LEGALES:

Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N.º 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023.

4. CONCLUSIÓN:

- 4.1. El recibo de octubre-2023 se factura considerando un volumen de consumo de 42 M3, según las diferencias de lecturas registradas por el medidor; se notificó al reclamante a una reunión de conciliación para el 15 de noviembre de 2023, a la cual no hubo respuesta alguna del reclamante a pesar de que hubo cita a reunión a conciliación en el formato de reclamo y notificación posterior, se procedió a expedir el acta de conciliación sin la presencia del usuario reclamante.
- 4.2. En el acta de conciliación, se resume los resultados de la inspección externa e interna y se confirma el no requerimiento de una contrastación, como se había señalado en el Formato 2 de reclamo; Dado a la ausencia del reclamante, no se logra un acuerdo de pago mediante conciliación y no existiendo justificaciones para reducir el importe de la factura, ya que es evidente que la EP no interviene o manipula el medidor para incrementos en el registro de consumo; se emitirá la resolución correspondiente, declarando "INFUNDADO" la facturación de octubre-2023.
5. Se adjunta el expediente del reclamo en original en 57 folios.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente.

Atentamente.


E.S.A.
FRANKLYN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI: 72067367

C.c.
Archivo

232294.001

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478

Sede: 001

Página: 1 de 1

Fecha: 08/11/2023

Hora: 14:44:50

055

FORMATO N° 2

Ruta: 240 - 2140

Presentación del Reclamo

001 002 0600

0170 01

N° DE SUMINISTRO 1041636**CODIGO DEL RECLAMO N°**

592

TITULAR DE CONEXIÓN: CASTRO CACHAY NEY ORESTES**NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE****Telefono** 968034483**CASTRO ZUMAETA MILDRED****NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, LE, CI)**

41577328

RAZON SOCIAL**UBICACION DEL PREDIO****Nro. MEDIDOR:** FA19105880**CLL ARGENTINA**

245

(Calle, Jiron, Avenida)

N°**Mz.****Lote**

PEDRO CASTRO ALVA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

DOMICILIO PROCESAL

CLL ARGENTINA

245

(Calle, Jiron, Avenida)

N°**Mz.****Lote**

PEDRO CASTRO ALVA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

Código Postal**Telefono / Celular****Correo Electrónico (Obligatorio para reclamos via web)****DECLARACION DEL RECLAMANTE** (Fijación del correo electrónico como domicilio procesal):

Solicito que las notificaciones de los actos administrativos del presente procedimiento de reclamo se realicen en la dirección de correo electrónico consignado para lo cual brindo mi autorización expresa

SI

NO

X

TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)**Forma de presentación de reclamo:** PERSONAL

Tipo de reclamo (ver lista en reverso)

A1. CONSUMO MEDIDO**BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO** (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)

OCTUBRE-2023

MONTO RECLAMADO

139 70

SUCURSAL/ZONAL CHACHAPOYAS**ATENDIDO POR** FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI**FIRMA****FUNDAMENTO DEL RECLAMO** (En caso de ser necesario, se podrán adjuntar páginas adicionales)

RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 139 70, REQUIERE REVISAR CONEXIONES YA QUE RECLAMANTE MANIFIESTA NO CONSUMIR DICHO VOLUMEN DE AGUA POTABLE

RELACION DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS

RECIBO DE OCTUBRE DEL 2023 POR MONTO ELEVADO DE S/ 139 70.

LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVASI
NO

X

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Aplicable a reclamos por consumo medio):

Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra.

SI
NO

X

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS*Inspección Externa - Interna***FECHA**

09/11/2023

HORA (RANGO DE 2 HORAS)

08:00 - 10:00

CITACION A REUNION**FECHA**

21/11/2023

HORA

08:00

FECHA MAXIMA DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCION

(DD/MM/AA)

3/01/2024

10:00 AM
10:00 AM

Firma Reclamante

Huella digital

(Indice derecho)

día / mes / año

Fecha

* En caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital

8/11/2023

CODIGO USUARIO

1041636

EMUSAP S.A.

Facturacion: OCTUBRE-2023

AGUA
CHACHAPOYAS

CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Direc: CLL ARGENTINA Nro. 245 CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS-AMAZONAS

RUC: DNI: 33417344 REFER.: C-2

N° RECIBO: 0001 - 2061880

CÓD. CATAS.: 001 - 002 - 0600 - 0170 -01

Ruta: 240 Secu.: 2140 Cido: 001 1

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am a 23:00pm

Fecha Impresión: 13 / 11 / 2023

Hora Impresión: 17:09:03

responsable Imp.: ASIST2

DATOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Servicios Prestados: -Agua y Desague

Categoria: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA19105880

Lectura Actual: 1057 Fecha: 23/10/2023

Lectura Anterior: 1015 Fecha: 23/09/2023

Diferencia de Lecturas: 42

Consumo Facturado: 42

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Agua Potable

95.51

Desague

41.66

Cargo Fijo

2.52

Redondeo Anterior

-0.02

Redondeo Actual


0.03

Total Mes S/

139.70

HISTÓRICO DE CONSUMOS

Estadística de consumo en m³



TOTAL A PAGAR

S/

****139.70

FECHA DE EMISIÓN:

31/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

24/11/2023

EL 10 OCT. 2023 SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE
CONSEJO DIRECTIVO Nro.058-2023-SUNASS-CD, TEXTO
UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

MENSAJE AL CLIENTE

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASI EVITAS
PAGO POR MORAS É INTERESES

CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Fecha de Emisión: 31/10/2023

Fecha de Vencimiento: 24/11/2023

Ciclo: 001

Codigo: 1041636

FACTURACIÓN : OCTUBRE - 2023

N° DE RECIBO : 0001 - 2061880

TOTAL PAGAR: S/ ****139.70



1041636202310

R.U.C.: 20223938478

JR. SOCIEGO N° 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS

EMUSAP S.A.

CODIGO USUARIO

1041636

Facturacion: OCTUBRE-2023

**AGUA**
CHACHAPOYAS**CASTRO CACHAY NEY ORESTES**

Direc: CLL ARGENTINA Nro. 245 CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS-AMAZONAS

RUC:

DNI: 33417344

REFER.: C-2

RUC: 20223938478

Chachapoyas, Jr. Sociego 397 Barrio la Laguna

Telf: (041) 296106

www.emusap.com.pe

Nº RECIBO: 0001 - 2061880

CÓD. CATAS.: 001 - 002 - 0600 - 0170 - 01

Ruta: 240

Secu.: 2140

Ciclo: 001

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am a 23:00pm

Fecha Impresión: 13/11/2023

Hora Impresión: 17:09:03

responsable Imp.: ASIST2

DATOS DE FACTURACIÓN**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS**

Servicios Prestados: -Agua y Desague

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA19105880

Lectura Actual: 1057 Fecha: 23/10/2023

Lectura Anterior: 1015 Fecha: 23/09/2023

Diferencia de Lecturas: 42

Consumo Facturado: 42

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Agua Potable

95.51

Desague

41.66

Cargo Fijo

2.52

Redondeo Anterior


Redondeo Actual

Total Mes S/

-0.02

0.03

139.70

HISTÓRICO DE CONSUMOSEstadística de consumo en m³**TOTAL A PAGAR**

S/

****139.70

FECHA DE EMISIÓN:

31/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

24/11/2023

EL 10 OCT. 2023 SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE
CONSEJO DIRECTIVO Nro.058-2023-SUNASS-CD, TEXTO
ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

MENSAJE AL CLIENTE

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASI EVITAS
PAGO POR MORAS E INTERESES

CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Fecha de Emisión: 31/10/2023

Ciclo: 001

Fecha de Vencimiento: 24/11/2023

Codigo: 1041636

FACTURACIÓN: OCTUBRE - 2023

Nº DE RECIBO: 0001 - 2061880

TOTAL PAGAR: S/ ****139.70



1041636202310

R.U.C.: 20223938478

JR. SOCIEGO N° 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS



EMUSAP S.A.

JR. SACHIGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478

Página : 1 de 1

Fecha : 09 / 11 / 2023

Hora : 08:11:03

52

FORMATO N° 6

Resumen del Acta de Inspección Externa

Sede 001 Suc 001

N° DE SUMINISTRO1041636

CÓDIGO DE RECLAMO: 592

INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DIRECCION: CLL ARGENTINA

245

PEDRO CASTRO ALVA

RECLAMANTE: CASTRO ZUMAETA MILDRED

ESTADO DEL MEDIDOR

FA19105880

1/2in - 15mm

1079 m³

Medidor N°

Diámetro N°

Lectura

Funciona

No Funciona

FUGA EN CAJA

(EN CASO DE HABER FUGA EN LA CAJA)

OBSERVACIONES SOBRE EL MEDIDOR

Si

No

Antes del medidor

Después del medidor

Medidor tiene giro

lento pasado

NO hay fugas en caja

UBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR

Interior

Vereda

Frente

Lateral

Pista

Distante

ESTADO DEL SUMINISTRO

TIPO DE ABASTECIMIENTO

Vigente

Cerrado

Tapado

Directo

Retirado

No ubicado

Medidor

Niple

Continuo

Discontinuo

N° de horas

OBSERVACIONES SOBRE EL SUMINISTRO

se venia medidor en campo, se encontro libre

de residuos solidos

hace despues al Medidor

no control, se cambio llave de paso 1/2"

CIERRES Y REAPERTURAS / INSPECCION DE SERVICIOS CERRADOS

Actividad	Codigo de Acceso	Fecha	Lectura	Operativo	Comentarios
Cierre					
Reapertura					
Supervisión					

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCIÓN

Nombre de la persona presente en la inspección

Dilcia Rojas Melendez

Reclamante: Si No

Propietario

OR

Inquilino

Residente

Otro

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE,

33954605

Observaciones:

Se llamo reclamante manifestando que se encontraba a su
cuidado Sr. Se venia medidor en presencia de Sr.
medio de 1 piso adobe y noble.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección*

Fecha: 09/11/2023

Persona autorizada por la EPS para la inspección

HORA INICIO: 10:00

HORA FINAL: 10:15

Observación: La firma no implica acuerdo con el contenido del acta.



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS

Ruc:20223938478

Página : 1 de 1

Fecha : 09/11/2023

Hora : 08:11:17

051

FORMATO N° 5

Resumen del Acta de Inspección Interna

Emp: 001 Suc: 001 Sede: 001

N° DE SUMINISTRO 1041636

CODIGO DEL RECLAMO N° 592

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

CASTRO ZUMAETA MILDRED

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

41577328

RAZON SOCIAL

DATOS REGISTRADOS

UBICACIÓN DEL PREDIO

CLL ARGENTINA

245

0600

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

PEDRO CASTRO ALVA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

FA19105880

1.057.00

23/10/2023

42.00

Medidor N°

Diámetro

Ultima lectura (fecha y registro)

TIPO DE UNIDADES DE USO

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

N° de conexiones asociadas:

0

1

0

0

0

(Croquis a la espalda del presente formato, en caso de ser aplicable)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PREDIO (llenar sólo si hay variación)

UBICACIÓN DEL PREDIO

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

TIPO DE UNIDADES DE USO

Soc

Dom

Com

Ind

Est

Estado del abastecimiento durante la inspección

N° de conexiones asociadas: Ocupadas

Normal

Sin abastecimiento

Desocupadas

DETALLE DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

Estado	Inodoro	Lavado	Ducha	Urinario	Bidet	Grifo	Cisterna	Tanque	Piscina
Bueno	4	5	5			4			
Con Fuga	1								
Reparado									
Clausurado									
TOTALES	5	5	5			4			
Observaciones:	- parte de adelantado 1 inodoro el agua de tanque está a nivel de verbase - interior y baño bueno, 2° piso interior y baño bueno.								

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCION

Nombre de la persona presente en la inspección

Dilcia Rojas Melendez

Reclamante Si

Inquilino

Inquilino

Residente

Otro

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33954605

- manifiesta que en su vivienda viven 2 personas con 2 baños, interior viven 5 personas viven con 3 baños, total 7 personas habitando. instalaciones independientes para cada familia.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección

FECHA: 09/11/2023

HORA INICIO: 10:15

Persona autorizada por la EPS para la inspección

HORA FINAL: 10:20

Chachapoyas, 13 de noviembre del 2023.

NOTIFICACIÓN N° 037-2023-G.C./EAC/FAGC. EMUSAP S.A.

Reclamante: **CASTRO ZUMAETA MILDRED.**

Usuario: **CASTRO CACHAY NEY ORESTES**

Jr. Clle. Argentina N° 245 – A.H Pedro Castro Alva.

Cód. Suministro: **1041636**

Cód. Cat: 600-170

CIUDAD. -

ASUNTO : CITACIÓN DE REUNIÓN.

**REF. : RECLAMO POR CONSUMO MEDIDO –
INFORMAR SOBRE RESULTADO INFUNDADO
DE RECLAMO POR CONSUMO MEDIDO
FACTURADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.**

Mediante la presente me dirijo a usted, para hacerle de su conocimiento que deberá acercarse el **MIÉRCOLES 15 de NOVIEMBRE de 2023** a la oficina de atención al cliente de Emusap a una reunión de **CONCILIACION** sobre el **RECLAMO IMPUESTO** por su persona y acordar así los términos finales del proceso de su reclamo presentado por concepto de consumo medido facturado; Ud. deberá acercarse a la hora que estime conveniente en los horarios de **8:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 horas** y así poder cumplir con lo mencionado líneas antes.

EMUSAP S.A.

FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI: 72637367

10:40 AM

14/11/2023

- medio de 1 piso adobe
- N° luz: 72467324

- No hubo madre, se dejó
rota bajo puente

N° SUMINISTRO: 1041636		CODIGO DE RECLAMO 592-2023-D.C/O.F.RECLAMOS	
NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE			
CASTRO	ZUMAETA	MILDRED	
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		41577328	
RAZÓN SOCIAL		CASTRO CACHAY NEY ORESTES	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EPS			
Guerra	Culqui	Franklin Antonio	
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		72637367	
FACULTADO POR: (Documento, cargo, etc. según el caso)		Memorandum	
Hora de Inicio		Hora de Termina	
17:00		17:30	
Fecha 15 11 2023			
MATERIA DEL RECLAMO			
N°	Tipo de reclamo *	Descripción del reclamo	
	Consumo Elevado - Consumo medido	RECIBO MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 139.70	
* Pueden colocarse los numerales indicados con o "Tipo de Reclamo" en el Formato N° 1			
PROPUESTA DE LA EPS			
Con fecha 09 de NOVIEMBRE del 2023, se realizó la inspección externa e interna de la vivienda, donde se constató predio de 1 piso, con medidor FA19105880 en buenas condiciones y lectura legible de 1079 M3; en las instalaciones internas se comprueba tanque de inodoro a nivel de reboso, lo que puede generar fuga de agua cuando incrementa la presión; por otro lado caja de agua se encuentra en buen estado, sin registro de fuga alguna, no existe deficiencia o incidencia alguna por parte de la Empresa EMUSAP que argumente o haya afectado en la facturación reclamada, además el usuario no requiere la contrastación del medidor tal como se señaló en el formato N° 02 de reclamo.			
Teniendo en cuenta lo mencionado líneas antes, no existe evidencia o sustento válido que permita a la Empresa EMUSAP refacturar el recibo en reclamo; es probable que los consumos registrados sean producto de las mismas actividades realizadas en el predio o descuidos internos involuntarios, los consumos son facturados por diferencia de lecturas de acuerdo al "Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023; por lo que se debe INFUNDAR EL RECLAMO, reclamante no se acercó a reunión de conciliación pese de ser notificado (notificación N° 037-2023-G.C/EAC/FAGC EMUSAP S.A.), por consecuente, no se llega a ninguna conciliación de pago por ello, se debe expedir la resolución al reclamo como es correspondiente y notificar al reclamante para los fines estime pertinente.			
NORMAS LEGALES			
"Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023"			
PROPUESTA DEL RECLAMANTE			
El usuario no se acercó a reunión de conciliación en la fecha acordada, se revalica el no requerimiento de una contrastación del medidor registrada en el formato 2 de reclamos.			
PUNTO DE ACUERDO		PUNTOS DE DESACUERDO	
ninguno		ninguno	
¿SUBSISTE EL RECLAMO?			
SI ☒ NO ☐			
Si el Reclamante marca la casilla "NO" implica el desistimiento del reclamo, bajo las condiciones expresadas en el presente documento			
OBSERVACIONES DEL RECLAMANTE O DE LA EPS			
no se llega a acuerdo con reclamante por su ausencia, se deberá emitir resolución			
No se acerca		Huella Digital *	
Firma del Reclamante o su representante		(índice derecho)	
* en caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital			
		Firma del Representante del CLIENTE	
		FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI	
		DNI 72637367	

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Página : 1 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:57:17

Codigo : 1041636
Catastro : 001 001 002 0600 0170 01
Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES
Direccion : CLL ARGENTINA
Nro.Dirc : 245 C-2
Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
Categoria : 220 Domestica
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 240 Nro.Orden : 2140
Fecha Instalación : 26/10/2019 10:00:00
Fecha Contrastaion en Laboratorio :

Datos del medidor
Nro Medidor: FA19105880
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: TIERRA
Fecha Instal.: 20/02/2007 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: FIERRO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha de Retiro: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Reinstalación: 26/10/2019 10:00:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:00	1057	1097	40			35.0			FA19105880	90.29	39.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	001	
Oct-2023	23/10/2023 00:00:00	1015	1057	42	42		31.0			FA19105880	95.51	41.66	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	013	
Set-2023	23/09/2023 00:00:00	968	1015	47	31		31.2			FA19105880	66.81	29.14	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	001	
Ago-2023	23/08/2023 00:00:00	922	968	46	46		26.0			FA19105880	105.94	46.21	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	001	
Jul-2023	23/07/2023 00:00:00	885	922	37	37		22.0			FA19105880	82.46	35.97	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	013	
Jun-2023	23/06/2023 00:00:00	858	885	27	27		20.0			FA19105880	56.37	24.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
May-2023	23/05/2023 00:00:00	813	858	45	20		20.2			FA19105880	38.11	16.62	CONSUMO ATIPICO	LECTURA ATIPICA	012	
Abr-2023	23/04/2023 00:00:00	785	813	28	28		21.0			FA19105880	58.98	25.73	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Mar-2023	23/03/2023 00:00:00	754	785	31	31		22.0			FA19105880	66.81	29.14	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	013	
Feb-2023	23/02/2023 00:00:00	737	754	17	17		25.0			FA19105880	31.61	13.79	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Ene-2023	23/01/2023 00:00:00	722	737	15	15		28.0			FA19105880	27.28	11.90	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Dic-2022	23/12/2022 00:00:00	708	722	14	14		31.0			FA19105880	24.37	10.63	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Nov-2022	23/11/2022 00:00:00	693	708	15	15		31.0			FA19105880	26.47	11.55	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
Oct-2022	23/10/2022 00:00:00	659	693	34	34		27.0			FA19105880	72.40	31.58	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Set-2022	22/09/2022 00:00:00	624	659	35	35		24.0			FA19105880	74.93	32.69	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	013	
Ago-2022	21/08/2022 00:00:00	590	624	34	34		19.0			FA19105880	72.40	31.58	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	013	
Jul-2022	20/07/2022 00:00:00	553	590	37	37		15.0			FA19105880	77.66	33.88	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
Jun-2022	18/06/2022 00:00:00	525	553	28	28		13.0			FA19105880	55.55	24.23	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
May-2022	17/05/2022 00:00:00	510	525	15	15		13.0			FA19105880	24.79	10.81	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Abr-2022	15/04/2022 00:00:00	500	510	10	10		15.0			FA19105880	14.96	6.52	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Mar-2022	14/03/2022 00:00:00	483	500	17	17		16.0			FA19105880	28.73	12.53	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Feb-2022	10/02/2022 00:00:00	476	483	7	7		19.0			FA19105880	9.65	4.21	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	014	
Ene-2022	9/01/2022 00:00:00	465	476	11	11		21.0			FA19105880	16.93	7.38	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Dic-2021	8/12/2021 00:00:00	449	465	16	16		20.0			FA19105880	26.76	11.67	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Nov-2021	6/11/2021 00:00:00	430	449	19	19		20.0			FA19105880	32.66	14.25	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2021	5/10/2021 00:00:00	411	430	19	19		21.0			FA19105880	32.66	14.25	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2021	3/09/2021 00:00:00	387	411	24	24		21.0			FA19105880	44.11	19.24	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2021	2/08/2021 00:00:00	360	387	27	27		18.0			FA19105880	48.98	21.36	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2021	1/07/2021 00:00:00	342	360	18	18		18.0			FA19105880	29.35	12.80	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**IR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478

Página : 2 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:57:17

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1041636
 Catastro : 001 001 002 0600 0170 01
 Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES
 Direccion : CLL ARGENTINA
 Nro.Dirc : 245 C-2
 Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
 Categoria : 220 Domestica
 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
 Ruta Lectura : 240 Nro.Orden : 2140

Datos del medidor
 Nro Medidor: FA19105880
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua
 Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentacion: TIERRA
 Tipo corte:
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
 Vereda: TIERRA
 Fecha Instal.: 20/02/2007 00:00:00
 Caja: CONCRETO
 Estado Caja: BUEN ESTADO
 Tapa: FIERRO
 Estado tapa: BUEN ESTADO
 Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Retiro: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Reinstalación: 26/10/2019 10:00:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mes/año	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:00	1057	1097	40			35.0		FA19105880	90.29	39.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2021	30/05/2021 00:00:00	328	342	14	14		18.0		FA19105880	21.83	9.52	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2021	28/04/2021 00:00:00	308	328	20	20		18.0		FA19105880	33.12	14.44	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2021	27/03/2021 00:00:00	286	308	22	22		18.0		FA19105880	36.48	15.91	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2021	23/02/2021 00:00:00	262	286	24	24		19.0		FA19105880	39.65	17.29	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2021	23/01/2021 00:00:00	252	262	10	10		19.0		FA19105880	13.45	5.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2021	23/12/2020 00:00:00	234	252	18	18		19.0		FA19105880	27.59	12.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2020	23/11/2020 00:00:00	220	234	14	14		19.0		FA19105880	20.52	8.95	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2020	23/10/2020 00:00:00	201	220	19	19		18.0		FA19105880	29.36	12.80	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2020	23/09/2020 00:00:00	176	201	25	25		16.0		FA19105880	41.78	18.22	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2020	23/08/2020 00:00:00	151	176	25	25		16.0		FA19105880	41.78	18.22	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2020	23/07/2020 00:00:00	138	151	13	13		16.0		FA19105880	18.75	8.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2020	23/06/2020 00:00:00	121	138	17	17		16.0		FA19105880	25.82	11.26	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2020	23/05/2020 00:00:00	107	121	14	14		16.0		FA19105880	20.52	8.95	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2020	23/04/2020 00:00:00	91	107	16	16		15.0		FA19105880	24.06	10.49	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2020	23/03/2020 00:00:00	79	91	12	12		16.0		FA19105880	16.98	7.40	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2020	23/02/2020 00:00:00	58	79	21	21		15.0		FA19105880	33.26	14.50	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2020	23/01/2020 00:00:00	42	58	16	16		14.0		FA19105880	24.06	10.49	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2020	23/12/2019 00:00:00	23	42	19	19		13.0		FA19105880	29.36	12.80	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2019	23/11/2019 00:00:00	10	23	13	13		12.0		FA19105880	18.75	8.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2019	23/10/2019 00:00:00	0	10	10	10		13.0		24295860	13.45	5.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2019	23/09/2019 00:00:00	1410	1426	16	16		12.0		24295860	24.06	10.49	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2019	23/08/2019 00:00:00	1396	1410	14	14		14.0		24295860	20.52	8.95	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2019	23/07/2019 00:00:00	1385	1396	11	11		15.0		24295860	15.22	6.63	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2019	23/06/2019 00:00:00	1373	1385	12	12		16.0		24295860	16.70	7.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2019	23/05/2019 00:00:00	1362	1373	11	11		17.0		24295860	15.03	6.56	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2019	23/04/2019 00:00:00	1349	1362	13	13		17.0		24295860	18.52	8.08	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2019	23/03/2019 00:00:00	1336	1349	13	13		18.0		24295860	18.52	8.08	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2019	23/02/2019 00:00:00	1313	1336	23	23		17.0		24295860	37.06	16.16	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 2023938478

Página : 3 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:57:17

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

VERIFI PSL 2023

Codigo : 1041636

Catastro : 001 001 002 0600 0170 01

Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Direccion : CLL ARGENTINA

Nro.Dirc : 245 C-2

Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Categoria : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 240 Nro.Orden : 2140

Fecha Instalación : 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Retiro : 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Reinstalación : 26/10/2019 10:00:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	1057	1097	40			35 0		FA19105880	90.29	39.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Feb-2019	23/01/2019 00:00:0	1294	1313	19	19		16 0		24295860	29.00	12.64	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2019	23/12/2018 00:00:0	1279	1294	15	15		15 0		24295860	21.37	9.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2018	23/11/2018 00:00:0	1263	1279	16	16		15 0		24295860	23.06	10.06	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2018	23/10/2018 00:00:0	1249	1263	14	14		15 0		24295860	19.67	8.58	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2018	23/09/2018 00:00:0	1227	1249	22	22		13 0		24295860	33.93	14.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2018	23/08/2018 00:00:0	1213	1227	14	14		13 0		24295860	19.48	8.50	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2018	23/07/2018 00:00:0	1201	1213	12	12		12 0		24295860	16.12	7.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2018	23/06/2018 00:00:0	1187	1201	14	14		11 0		24295860	19.48	8.50	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2018	23/05/2018 00:00:0	1172	1187	15	15		11 0		24295860	21.15	9.23	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2018	23/04/2018 00:00:0	1161	1172	11	11		12 0		24295860	14.44	6.30	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2018	23/03/2018 00:00:0	1150	1161	11	11		12 0		24295860	14.44	6.30	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2018	23/02/2018 00:00:0	1138	1150	12	12		11 0		24295860	16.12	7.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2018	23/01/2018 00:00:0	1131	1138	7	7		11 0		24295860	8.23	3.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2018	23/12/2017 00:00:0	1121	1131	10	10		11 0		24295860	12.76	5.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2017	23/11/2017 00:00:0	1104	1121	17	17		10 0		24295860	24.51	10.69	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2017	23/10/2017 00:00:0	1092	1104	12	12		10 0		24295860	16.12	7.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2017	23/09/2017 00:00:0	1081	1092	11	11		10 0		24295860	14.44	6.30	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2017	23/08/2017 00:00:0	1070	1081	11	11		10 0		24295860	14.44	6.30	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2017	23/07/2017 00:00:0	1063	1070	7	7		10 0		24295860	8.23	3.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2017	23/06/2017 00:00:0	1053	1063	10	10		11 0		24295860	12.76	5.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2017	23/05/2017 00:00:0	1045	1053	8	8		12 0		24295860	9.41	4.10	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2017	23/04/2017 00:00:0	1035	1045	10	10		14 0		24295860	12.76	5.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2017	23/03/2017 00:00:0	1024	1035	11	11		15 0		24295860	14.44	6.30	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2017	23/02/2017 00:00:0	1011	1024	13	13		15 0		24295860	17.80	7.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2017	23/01/2017 00:00:0	1004	1011	7	7		18 0		24295860	8.23	3.59	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2017	23/12/2016 00:00:0	989	1004	15	15		19 0		24295860	20.13	9.23	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2016	23/11/2016 00:00:0	971	989	18	18		20 0		24295860	21.36	10.31	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2016	23/10/2016 00:00:0	951	971	20	20		19 0		24295860	24.10	11.64	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOTEGU 197-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**TARJETA DE LECTURAS**

ASIST2

Página : 4 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:57:17

Codigo : 1041636

Catastro : 001 001 002 0600 0170 01

Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Direccion : CLL ARGENTINA

Nro.Dirc : 245 C-2

Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Categoria : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 240 Nro.Orden: 2140

Fecha Instalación: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Retiro: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Reinstalación: 26/10/2019 10:00:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	1057	1097	40			35	0		FA19105880	90.29	39.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Oct-2016	23/09/2016 00:00:0	934	951	17	17		18	0		24295860	19.99	9.65	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2016	23/08/2016 00:00:0	919	934	15	15		18	0		24295860	17.26	8.33	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2016	23/07/2016 00:00:0	897	919	22	22		17	0		24295860	27.40	13.23	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2016	23/06/2016 00:00:0	877	897	20	20		17	0		24295860	24.10	11.64	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2016	23/05/2016 00:00:0	852	877	25	25		16	0		24295860	32.35	15.62	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2016	23/04/2016 00:00:0	839	852	13	13		17	0		24295860	14.52	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2016	23/03/2016 00:00:0	826	839	13	13		18	0		24295860	14.52	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2016	23/02/2016 00:00:0	814	826	12	12		18	0		24295860	13.15	6.35	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2016	23/01/2016 00:00:0	795	814	19	19		18	0		24295860	22.73	10.98	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2016	23/12/2015 00:00:0	777	795	18	18		19	0		24295860	21.36	10.31	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2015	23/11/2015 00:00:0	757	777	20	20		18	0		24295860	24.10	11.64	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2015	23/10/2015 00:00:0	738	757	19	19		17	0		24295860	22.73	10.98	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2015	23/09/2015 00:00:0	718	738	20	20		17	0		24295860	24.10	11.64	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2015	23/08/2015 00:00:0	705	718	13	13		17	0		24295860	12.55	6.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2015	23/07/2015 00:00:0	688	705	17	17		17	0		24295860	16.57	7.97	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2015	23/06/2015 00:00:0	665	688	23	23		16	0		24295860	23.93	11.51	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2015	23/05/2015 00:00:0	652	665	13	13		17	0		24295860	12.55	6.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2015	23/04/2015 00:00:0	634	652	18	18		17	0		24295860	17.58	8.45	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2015	23/03/2015 00:00:0	619	634	15	15		18	0		24295860	14.56	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2015	23/02/2015 00:00:0	604	619	15	15		19	0		24295860	14.56	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2015	23/01/2015 00:00:0	587	604	17	17		19	0		24295860	16.57	7.97	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2015	23/12/2014 00:00:0	568	587	19	19		19	0		24295860	18.58	8.94	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2014	23/11/2014 00:00:0	548	568	20	20		18	0		24295860	19.59	9.42	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2014	23/10/2014 00:00:0	530	548	18	18		19	0		24295860	17.58	8.45	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2014	23/09/2014 00:00:0	511	530	19	19		18	0		24295860	18.58	8.94	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2014	23/08/2014 00:00:0	493	511	18	18		17	0		24295860	17.58	8.45	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2014	23/07/2014 00:00:0	474	493	19	19		17	0		24295860	18.58	8.94	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2014	23/06/2014 00:00:0	455	474	19	19		17	0		24295860	18.58	8.94	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**IR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:2023938478**TARJETA DE LECTURAS****ASIST2**

Página : 5 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:57:17

Codigo : 1041636
 Catastro : 001 001 002 0600 0170 01
 Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES
 Direccion : CLL ARGENTINA
 Nro.Dirc : 245 C-2
 Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
 Categoria : 220 Domestica
 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
 Ruta Lectura : 240 Nro.Orden : 2140

Datos del medidor
 Nro Medidor: FA19105880
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
 Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentacion: TIERRA
 Tipo corte:
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA
 Fecha Instal.: 20/02/2007 00.00.00
 Caja: CONCRETO
 Estado Caja: BUEN ESTADO
 Tapa: FIERRO
 Estado tapa: BUEN ESTADO
 Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Retiro: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Reinstalación: 26/10/2019 10:00:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	1057	1097	40			35 0		FA19105880	90.29	39.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2014	23/05/2014 00:00:0	438	455	17	17		17 0		24295860	16.57	7.97	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2014	23/04/2014 00:00:0	419	438	19	19		16 0		24295860	18.58	8.94	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2014	23/03/2014 00:00:0	406	419	13	13		17 0		24295860	12.55	6.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2014	23/02/2014 00:00:0	393	406	13	13		18 0		24295860	12.55	6.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2014	23/01/2014 00:00:0	373	393	20	20		16 0		24295860	19.59	9.42	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2014	23/12/2013 00:00:0	352	373	21	21		13 0		24295860	21.03	10.12	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2013	23/11/2013 00:00:0	337	352	15	15		12 0		24295860	14.56	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2013	23/10/2013 00:00:0	323	337	14	14		11 0		24295860	13.56	6.52	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2013	23/09/2013 00:00:0	304	323	19	19		8 0		24295860	18.00	8.66	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2013	23/08/2013 00:00:0	287	304	17	17		6 0		24295860	16.05	7.72	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2013	23/07/2013 00:00:0	277	287	10	10		5 0		24295860	9.24	4.45	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2013	23/06/2013 00:00:0	272	277	5	5		5 0		24295860	4.56	2.20	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2013	23/05/2013 00:00:0	265	272	7	7		4 0		24295860	6.38	3.07	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2013	23/04/2013 00:00:0	260	265	5	5		4 0		24295860	4.56	2.20	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2013	23/03/2013 00:00:0	257	260	3	3		4 0		24295860	2.74	1.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2013	23/02/2013 11:15:1	252	257	5	5		5 0		24295860	4.56	2.20	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2013	23/01/2013 07:53:1	248	252	4	4		5 0		24295860	3.65	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2013	23/12/2012 13:39:0	245	248	3	3		5 0		24295860	2.74	1.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2012	23/11/2012 07:58:2	242	245	3	3		5 0		24295860	2.74	1.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2012	23/10/2012 09:07:2	237	242	5	5		5 0		24295860	4.56	2.20	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2012	23/09/2012 00:00:0	233	237	4	4		7 0		24295860	3.65	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2012	23/08/2012 17:22:4	221	233	12	12		7 0		24295860	11.19	5.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2012	23/07/2012 13:41:4	218	221	3	3		9 0		24295860	2.74	1.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2012	23/06/2012 09:17:2	213	218	5	5		10 0		24295860	4.56	2.20	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2012	23/05/2012 13:43:4	210	213	3	3		11 0		24295860	2.74	1.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2012	23/04/2012 07:59:3	206	210	4	4		12 0		24295860	3.65	1.76	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2012	23/03/2012 08:43:1	192	206	14	14		11 0		24295860	13.13	6.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOTIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

Página : 6 de 6

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:57:17

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Código : 1041636
 Catastro : 001 001 002 0600 0170 01
 Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES
 Dirección : CLL ARGENTINA
 Nro.Dirc : 245 C-2
 Urb/Aso/AH : AH PEDRO CASTRO ALVA
 Categoría : 220 Domestica
 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
 Ruta Lectura : 240 Nro.Orden: 2140

Datos del medidor
 Nro Medidor: FA19105880
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
 Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentacion: TIERRA
 Tipo corte:
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
 Vereda: TIERRA
 Fecha Instal.: 20/02/2007 00.00:00
 Caja: CONCRETO
 Estado Caja: BUEN ESTADO
 Tapa: FIERRO
 Estado tapa: BUEN ESTADO
 Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Retiro: 26/10/2019 10:00:00

Fecha de Reinstalación: 26/10/2019 10:00:00


REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Nov-2023	23/11/2023 00:00:0	1057	1097	40			35 0		FA19105880	90.29	39.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION		
Mar-2012	23/02/2012 15:16:0	177	192	15	15		9 0		24295860	14.11	6.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Estadística de consumo en m³

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc. 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 1 de 7

Fecha: 23/11/2023

Hora: 10:58:29

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1041636 Catastro: 001 001 002 0600 0170 01

Est. Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL ARGENTINA

Nro. Dir.: 245 - C-2

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 240

Nro. Orden: 2140

Datos del medidor

Nro Medidor: FA19105880

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: ZENNER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentación: TIERRA

Tipo corte:

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal: 20/02/2007 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: FIERRO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2011	014	0001 916112	2011	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.20		6.20
27/01/2011	014	0001 916112			COBRANZAS		6.20	0.00
1/02/2011	014	0001 921841	2011	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	11.90		11.90
23/02/2011	014	0001 921841			COBRANZAS		11.90	0.00
1/03/2011	014	0001 927678	2011	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	6.20		6.20
31/03/2011	014	0001 927678			COBRANZAS		6.20	0.00
1/04/2011	014	0001 933500	2011	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	5.20		5.20
1/05/2011	014	0001 939332	2011	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		10.60
24/05/2011	014	0001 939332			COBRANZAS		10.60	0.00
1/06/2011	014	0001 945148	2011	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.90		3.90
1/07/2011	014	0001 950978	2011	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	8.00		11.90
18/07/2011	014	0001 945148			COBRANZAS		11.90	0.00
1/08/2011	014	0001 956829	2011	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	5.30		5.30
22/08/2011	014	0001 956829			COBRANZAS		5.30	0.00
1/09/2011	014	0001 962745	2011	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
15/09/2011	014	0001 962745			COBRANZAS		7.90	0.00
1/10/2011	014	0001 968677	2011	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	13.50		13.50
17/10/2011	014	0001 968677			COBRANZAS		13.50	0.00
1/11/2011	014	0001 974652	2011	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	14.90		14.90
16/11/2011	014	0001 974652			COBRANZAS		14.90	0.00
1/12/2011	014	0001 980642	2011	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.60		10.60
20/12/2011	014	0001 980642			COBRANZAS		10.60	0.00
1/01/2012	014	0001 986629	2012	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	19.20		19.20
16/01/2012	014	0001 986629			COBRANZAS		19.20	0.00
1/02/2012	014	0001 992714	2012	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	16.40		16.40
16/02/2012	014	0001 992714			COBRANZAS		16.40	0.00
1/03/2012	014	0001 998760	2012	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	22.10		22.10
20/03/2012	014	0001 998760			COBRANZAS		22.10	0.00
1/04/2012	014	0001 1004881	2012	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	20.60		20.60
11/04/2012	014	0001 1004881			COBRANZAS		20.60	0.00
1/05/2012	014	0001 1010957	2012	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		6.60
7/05/2012	014	0001 1010957			COBRANZAS		6.60	0.00
1/06/2012	014	0001 1017045	2012	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.30		5.30
7/06/2012	014	0001 1017045			COBRANZAS		5.30	0.00
1/07/2012	014	0001 1023149	2012	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	9.08		9.08
9/07/2012	014	0001 1023149			COBRANZAS		9.08	0.00
1/08/2012	014	0001 1029325	2012	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	5.30		5.30
7/08/2012	014	0001 1029325			COBRANZAS		5.30	0.00
1/09/2012	014	0001 1035474	2012	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	17.80		17.80
1/10/2012	014	0001 1041729	2012	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		24.60
11/10/2012	014	0001 1041729			COBRANZAS		24.60	0.00
1/11/2012	014	0001 1047958	2012	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.00		8.00
21/11/2012	014	0001 1047958			COBRANZAS		8.00	0.00
1/12/2012	014	0001 1054220	2012	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.30		5.30
12/12/2012	014	0001 1054220			COBRANZAS		5.30	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página : 2 de 7

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:58:29

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo : 1041636 Catastro : 001 001 002 0600 0170 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH : AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion : CLL ARGENTINA

Nro.Dirc : 245 - C-2

Categoria : 220 Domestica

Ruta Lectura : 240

Nro.Orden : 2140

Datos del medidor

Nro Medidor: FA19105880

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: ZENNER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentacion: TIERRA

Tipo corte:

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instala: 20/02/2007 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: FIERRO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2013	014	0001 1060514	2013	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	5.20		5.20
22/01/2013	014	0001 1060514			COBRANZAS		5.20	0.00
1/02/2013	014	0001 1066876	2013	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		6.60
20/02/2013	014	0001 1066876			COBRANZAS		6.60	0.00
1/03/2013	014	0001 1073166	2013	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	8.00		8.00
20/03/2013	014	0001 1073166			COBRANZAS		8.00	0.00
1/04/2013	014	0001 1079504	2013	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	5.20		5.20
17/04/2013	014	0001 1079504			COBRANZAS		5.20	0.00
1/05/2013	014	0001 1085914	2013	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	8.00		8.00
16/05/2013	014	0001 1085914			COBRANZAS		8.00	0.00
1/06/2013	014	0001 1092313	2013	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.70		10.70
18/06/2013	014	0001 1092313			COBRANZAS		10.70	0.00
1/07/2013	014	0001 1098730	2013	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
18/07/2013	014	0001 1098730			COBRANZAS		7.90	0.00
1/08/2013	014	0001 1105182	2013	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	14.90		14.90
19/08/2013	014	0001 1105182			COBRANZAS		14.90	0.00
1/09/2013	014	0001 1111631	2013	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	25.00		25.00
20/09/2013	014	0001 1111631			COBRANZAS		25.00	0.00
1/10/2013	014	0001 1118175	2013	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	27.80		27.80
11/10/2013	014	0001 1118175			COBRANZAS		27.80	0.00
1/11/2013	014	0001 1124673	2013	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	21.30		21.30
19/11/2013	014	0001 1124673			COBRANZAS		21.30	0.00
1/12/2013	014	0001 1131227	2013	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	22.80		22.80
17/12/2013	014	0001 1131227			COBRANZAS		22.80	0.00
1/01/2014	014	0001 1137818	2014	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	32.30		32.30
15/01/2014	014	0001 1137818			COBRANZAS		32.30	0.00
1/02/2014	014	0001 1144500	2014	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	30.20		30.20
18/02/2014	014	0001 1144500			COBRANZAS		30.20	0.00
1/03/2014	014	0001 1151286	2014	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	19.80		19.80
17/03/2014	014	0001 1151286			COBRANZAS		19.80	0.00
1/04/2014	014	0001 1157979	2014	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	19.80		19.80
15/04/2014	014	0001 1157979			COBRANZAS		19.80	0.00
1/05/2014	014	0001 1164764	2014	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
16/05/2014	014	0001 1164764			COBRANZAS		28.70	0.00
1/06/2014	014	0001 1171553	2014	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	25.80		25.80
18/06/2014	014	0001 1171553			COBRANZAS		25.80	0.00
1/07/2014	014	0001 1178316	2014	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
16/07/2014	014	0001 1178316			COBRANZAS		28.70	0.00
1/08/2014	014	0001 1185149	2014	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
19/08/2014	014	0001 1185149			COBRANZAS		28.70	0.00
1/09/2014	014	0001 1191931	2014	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	27.30		27.30
19/09/2014	014	0001 1191931			COBRANZAS		27.30	0.00
1/10/2014	014	0001 1198769	2014	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
21/10/2014	014	0001 1198769			COBRANZAS		28.70	0.00
1/11/2014	014	0001 1205614	2014	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	27.20		27.20

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 3 de 7

Fecha: 23 / 11 / 2023
Hora: 10:58:29
ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1041636 Catastro: 001 001 002 0600 0170 01

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL ARGENTINA

Nro.Dirc: 245 - C-2

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 240

Nro.Orden: 2140

Datos del medidorNro Medidor: FA19105880
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: ZENNER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00
Tipo promedio: 0-Medido**Datos de la conexión de agua**Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal: 20/02/2007 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: FIERRO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
18/11/2014	014	0001 1205614			COBRANZAS		27.20	0.00
1/12/2014	014	0001 1212472	2014	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	30.20		30.20
16/12/2014	014	0001 1212472			COBRANZAS		30.20	0.00
1/01/2015	014	0001 1219359	2015	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
21/01/2015	014	0001 1219359			COBRANZAS		28.70	0.00
1/02/2015	014	0001 1226251	2015	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	25.80		25.80
18/02/2015	014	0001 1226251			COBRANZAS		25.80	0.00
1/03/2015	014	0001 1233130	2015	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	22.70		22.70
17/03/2015	014	0001 1233130			COBRANZAS		22.70	0.00
1/04/2015	014	0001 1240170	2015	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	22.80		22.80
16/04/2015	014	0001 1240170			COBRANZAS		22.80	0.00
1/05/2015	014	0001 1247103	2015	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	27.30		27.30
19/05/2015	014	0001 1247103			COBRANZAS		27.30	0.00
1/06/2015	014	0001 1254096	2015	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	19.80		19.80
11/06/2015	014	0001 1254096			COBRANZAS		19.80	0.00
1/07/2015	014	0001 1261159	2015	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	36.70		36.70
16/07/2015	014	0001 1261159			COBRANZAS		36.70	0.00
1/08/2015	014	0001 1268188	2015	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	25.80		25.80
14/08/2015	014	0001 1268188			COBRANZAS		25.80	0.00
1/09/2015	014	0001 1275321	2015	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	19.80		19.80
28/09/2015	014	0001 1275321			COBRANZAS		19.80	0.00
1/10/2015	014	0001 1282465	2015	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	37.70		37.70
20/10/2015	014	0001 1282465			COBRANZAS		37.70	0.00
1/11/2015	014	0001 1289491	2015	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	35.80		35.80
18/11/2015	014	0001 1289491			COBRANZAS		35.80	0.00
1/12/2015	014	0001 1296628	2015	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	37.70		37.70
23/12/2015	014	0001 1296628			COBRANZAS		37.70	0.00
1/01/2016	014	0001 1303648	2016	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	33.70		33.70
14/01/2016	014	0001 1303648			COBRANZAS		33.70	0.00
1/02/2016	014	0001 1310752	2016	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	35.70		35.70
17/02/2016	014	0001 1310752			COBRANZAS		35.70	0.00
1/03/2016	014	0001 1317863	2016	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	21.50		21.50
16/03/2016	014	0001 1317863			COBRANZAS		21.50	0.00
1/04/2016	014	0001 1324984	2016	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	23.50		23.50
13/04/2016	014	0001 1324984			COBRANZAS		23.50	0.00
1/05/2016	014	0001 1332242	2016	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	23.50		23.50
20/05/2016	014	0001 1332242			COBRANZAS		23.50	0.00
1/06/2016	014	0001 1339456	2016	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	50.00		50.00
20/06/2016	014	0001 1339456			COBRANZAS		50.00	0.00
1/07/2016	014	0001 1346615	2016	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	37.70		37.70
13/07/2016	014	0001 1346615			COBRANZAS		37.70	0.00
1/08/2016	014	0001 1353864	2016	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	42.70		42.70
22/08/2016	014	0001 1353864			COBRANZAS		42.70	0.00
1/09/2016	014	0001 1361178	2016	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	27.60		27.60
20/09/2016	014	0001 1361178			COBRANZAS		27.60	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 4 de 5

Fecha: 23/11/2023

Hora: 10:58:29

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1041636 Catastro: 001 001 002 0600 0170 01

Est. Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL ARGENTINA

Nro. Dirc: 245 - C-2

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 240

Nro. Orden: 2140

Datos del medidor

Nro Medidor: FA19105880
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentacion: TIERRA
 Tipo corte:
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA
 Fecha Instal: 20/02/2007 00:00:00
 Caja: CONCRETO
 Estado Caja: BUEN ESTADO
 Tapa: FIERRO
 Estado tapa: BUEN ESTADO
 Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/10/2016	014	0001 1368564	2016	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.60		31.60
1/11/2016	014	0001 1375923	2016	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	38.20		69.80
7/11/2016	014	0001 1368564			COBRANZAS		69.80	0.00
1/12/2016	014	0001 1383264	2016	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	33.60		33.60
20/12/2016	014	0001 1383264			COBRANZAS		33.60	0.00
1/01/2017	014	0001 1390657	2017	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	31.40		31.40
18/01/2017	014	0001 1390657			COBRANZAS		31.40	0.00
1/02/2017	014	0001 1398159	2017	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	13.80		13.80
24/02/2017	014	0001 1398159			COBRANZAS		13.80	0.00
1/03/2017	014	0001 1405595	2017	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	27.60		27.60
20/03/2017	014	0001 1405595			COBRANZAS		27.60	0.00
1/04/2017	014	0001 1413014	2017	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	22.70		22.70
18/04/2017	014	0001 1413014			COBRANZAS		22.70	0.00
1/05/2017	014	0001 1420410	2017	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	20.30		20.30
22/05/2017	014	0001 1420410			COBRANZAS		20.30	0.00
1/06/2017	014	0001 1427964	2017	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	15.60		15.60
26/06/2017	014	0001 1427964			COBRANZAS		15.60	0.00
1/07/2017	014	0001 1435480	2017	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	20.30		20.30
24/07/2017	014	0001 1435480			COBRANZAS		20.30	0.00
1/08/2017	014	0001 1442863	2017	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	13.80		13.80
21/08/2017	014	0001 1442863			COBRANZAS		13.80	0.00
1/09/2017	014	0001 1450304	2017	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	22.70		22.70
27/09/2017	014	0001 1450304			COBRANZAS		22.70	0.00
1/10/2017	014	0001 1457899	2017	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	22.80		22.80
30/10/2017	014	0001 1457899			COBRANZAS		22.80	0.00
1/11/2017	014	0001 1465462	2017	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	25.10		25.10
20/11/2017	014	0001 1465462			COBRANZAS		25.10	0.00
1/12/2017	014	0001 1473064	2017	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	37.20		37.20
13/12/2017	014	0001 1473064			COBRANZAS		37.20	0.00
1/01/2018	014	0001 1480612	2018	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.40		20.40
25/01/2018	014	0001 1480612			COBRANZAS		20.40	0.00
1/02/2018	014	0001 1488380	2018	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	13.80		13.80
22/02/2018	014	0001 1488380			COBRANZAS		13.80	0.00
1/03/2018	014	0001 1496051	2018	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	25.10		25.10
22/03/2018	014	0001 1496051			COBRANZAS		25.10	0.00
1/04/2018	014	0001 1503840	2018	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	22.80		22.80
23/04/2018	014	0001 1503840			COBRANZAS		22.80	0.00
1/05/2018	014	0001 1511640	2018	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	22.70		22.70
21/05/2018	014	0001 1511640			COBRANZAS		22.70	0.00
1/06/2018	014	0001 1519481	2018	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	32.40		32.40
28/06/2018	014	0001 1519481			COBRANZAS		32.40	0.00
1/07/2018	014	0001 1527299	2018	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	30.00		30.00
24/07/2018	014	0001 1527299			COBRANZAS		30.00	0.00
1/08/2018	014	0001 1535112	2018	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	25.10		25.10
20/08/2018	014	0001 1535112			COBRANZAS		25.10	0.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 5 de 37

Fecha: 23 / 11 / 2020

Hora: 10:58:29

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1041636 Catastro: 001 001 002 0600 0170 01

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL ARGENTINA

Nro.Dirc: 245 - C-2

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 240

Nro.Orden: 2140

Datos del medidor

Datos de la conexión de agua

Nro Medidor: FA19105880

Diametro: 1/2in - 15mm

Vereda: TIERRA

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Fecha Instal: 20/02/2007 00:00:00

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Localiza caja: VEREDA

Caja: CONCRETO

Marca Medidor: ZENNER

Pavimentación: TIERRA

Estado Caja: BUEN ESTADO

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Tipo corte:

Tapa: FIERRO

Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00

Estado Conexión: MEDIDOR

Estado tapa: BUEN ESTADO

Tipo promedio: 0-Medido

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/09/2018	014 0001	1542923	2018	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	30.00		30.00
24/09/2018	014 0001	1542923			COBRANZAS		30.00	0.00
1/10/2018	014 0001	1550772	2018	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	50.70		50.70
22/10/2018	014 0001	1550772			COBRANZAS		50.70	0.00
1/11/2018	014 0001	1558673	2018	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	30.30		30.30
22/11/2018	014 0001	1558673			COBRANZAS		30.30	0.00
1/12/2018	014 0001	1566571	2018	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	35.20		35.20
27/12/2018	014 0001	1566571			COBRANZAS		35.20	0.00
1/01/2019	014 0001	1574564	2019	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	32.70		32.70
21/01/2019	014 0001	1574564			COBRANZAS		32.70	0.00
1/02/2019	014 0001	1582536	2019	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	43.70		43.70
20/02/2019	014 0001	1582536			COBRANZAS		43.70	0.00
1/03/2019	014 0001	1590551	2019	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	55.30		55.30
25/03/2019	014 0001	1590551			COBRANZAS		55.30	0.00
1/04/2019	014 0001	1598424	2019	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	28.70		28.70
29/04/2019	014 0001	1598424			COBRANZAS		28.70	0.00
1/05/2019	014 0001	1606390	2019	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	28.60		28.60
27/05/2019	014 0001	1606390			COBRANZAS		28.60	0.00
1/06/2019	014 0001	1614410	2019	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	23.70		23.70
28/06/2019	014 0001	1614410			COBRANZAS		23.70	0.00
1/07/2019	014 0001	1622380	2019	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	26.20		26.20
24/07/2019	014 0001	1622380			COBRANZAS		26.20	0.00
1/08/2019	014 0001	1630407	2019	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	23.90		23.90
27/08/2019	014 0001	1630407			COBRANZAS		23.90	0.00
1/09/2019	014 0001	1638396	2019	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.50		31.50
24/09/2019	014 0001	1638396			COBRANZAS		31.50	0.00
1/10/2019	014 0001	1646412	2019	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	36.60		36.60
22/10/2019	014 0001	1646412			COBRANZAS		36.60	0.00
1/11/2019	014 0001	1654481	2019	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	21.40		21.40
26/11/2019	014 0001	1654481			COBRANZAS		21.40	0.00
1/12/2019	014 0001	1662591	2019	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	29.00		29.00
23/12/2019	014 0001	1662591			COBRANZAS		29.00	0.00
1/01/2020	014 0001	1670818	2020	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	44.20		44.20
20/01/2020	014 0001	1670818			COBRANZAS		44.20	0.00
1/02/2020	014 0001	1678720	2020	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	36.60		36.60
26/02/2020	014 0001	1678720			COBRANZAS		36.60	0.00
1/03/2020	014 0001	1686994	2020	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	49.80		49.80
17/03/2020	014 0001	1686994			COBRANZAS		49.80	0.00
1/04/2020	014 0001	1695149	2020	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	26.50		26.50
17/04/2020	014 0001	1695149			COBRANZAS		26.50	0.00
1/05/2020	014 0001	1703301	2020	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	36.60		36.60
27/05/2020	014 0001	1703301			COBRANZAS		36.60	0.00
1/06/2020	014 0001	1711451	2020	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	31.50		31.50
16/06/2020	014 0001	1711451			COBRANZAS		31.50	0.00
1/07/2020	014 0001	1719613	2020	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	39.20		39.20

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página: 6 de 7

Fecha: 23/11/2023

Hora: 10:53:29

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1041636 Catastro: 001 001 002 0600 0170 01

Est Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL ARGENTINA

Nro. Dir: 245 - C-2

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 240

Nro. Orden: 2140

Datos del medidor

Datos de la conexión de agua

Nro Medidor: FA19105880

Diametro: 1/2in - 15mm

Vereda: TIERRA

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Fecha Instal: 20/02/2007 00:00:00

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Localiza caja: VEREDA

Caja: CONCRETO

Marca Medidor: ZENNER

Pavimentacion: TIERRA

Estado Caja: BUEN ESTADO

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Tipo corte:

Tapa: FIERRO

Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00

Estado Conexión: MEDIDOR

Estado tapa: BUEN ESTADO

Tipo promedio: 0-Medido

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
22/07/2020	014 0001	1719613			COBRANZAS		39.20	0.00
1/08/2020	014 0001	1727846	2020	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	28.90		28.90
26/08/2020	014 0001	1727846			COBRANZAS		28.90	0.00
1/09/2020	014 0001	1736104	2020	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	62.10		62.10
23/09/2020	014 0001	1736104			COBRANZAS		62.10	0.00
1/10/2020	014 0001	1744362	2020	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	62.10		62.10
20/10/2020	014 0001	1744362			COBRANZAS		62.10	0.00
1/11/2020	014 0001	1752655	2020	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	44.20		44.20
27/11/2020	014 0001	1752655			COBRANZAS		44.20	0.00
1/12/2020	014 0001	1760956	2020	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.50		31.50
26/12/2020	014 0001	1760956			COBRANZAS		31.50	0.00
1/01/2021	014 0001	1769330	2021	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	41.70		41.70
25/01/2021	014 0001	1769330			COBRANZAS		41.70	0.00
1/02/2021	014 0001	1777746	2021	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	21.40		21.40
22/02/2021	014 0001	1777746			COBRANZAS		21.40	0.00
1/03/2021	014 0001	1786123	2021	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	59.00		59.00
25/03/2021	014 0001	1786123			COBRANZAS		59.00	0.00
5/04/2021	014 0001	1794543	2021	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	54.50		54.50
29/04/2021	014 0001	1794543			COBRANZAS		54.50	0.00
6/05/2021	014 0001	1802995	2021	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	49.70		49.70
25/05/2021	014 0001	1802995			COBRANZAS		49.70	0.00
7/06/2021	014 0001	1811487	2021	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	33.60		33.60
24/06/2021	014 0001	1811487			COBRANZAS		33.60	0.00
9/07/2021	014 0001	1820023	2021	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	44.30		44.30
30/07/2021	014 0001	1820023			COBRANZAS		44.30	0.00
10/08/2021	014 0001	1828585	2021	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	72.50		72.50
28/08/2021	014 0001	1828585			COBRANZAS		72.50	0.00
11/09/2021	014 0001	1837188	2021	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	65.70		65.70
1/10/2021	014 0001	1837188			COBRANZAS		65.70	0.00
13/10/2021	014 0001	1845804	2021	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	49.20		49.20
27/10/2021	014 0001	1845804			COBRANZAS		49.20	0.00
14/11/2021	014 0001	1854413	2021	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	49.20		49.20
7/12/2021	014 0001	1854413			COBRANZAS		49.20	0.00
16/12/2021	014 0001	1863063	2021	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	40.70		40.70
4/01/2022	014 0001	1863063			COBRANZAS		40.70	0.00
17/01/2022	014 0001	1871690	2022	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	26.60		26.60
18/02/2022	014 0001	1880390	2022	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	16.40		43.00
21/02/2022	014 0001	1871690			COBRANZAS		43.00	0.00
22/03/2022	014 0001	1889142	2022	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	43.50		43.50
8/04/2022	014 0001	1889142			COBRANZAS		43.50	0.00
23/04/2022	014 0001	1897899	2022	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	23.80		23.80
21/05/2022	014 0001	1897899			COBRANZAS		23.80	0.00
25/05/2022	014 0001	1906746	2022	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	37.90		37.90
20/06/2022	014 0001	1906746			COBRANZAS		37.90	0.00
26/06/2022	014 0001	1915628	2022	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	82.20		82.20

**EMUSAP S.A.**JRI. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página : 7 de 7

Fecha : 23 / 11 / 2023

Hora : 10:58:29

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 2

Codigo: 1041636 Catastro: 001 001 002 0600 0170 01

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: CASTRO CACHAY NEY ORESTES

Urb./Asc./AH: AH PEDRO CASTRO ALVA

Direccion: CLL ARGENTINA

Nro.Dirc: 245 - C-2

Categoria: 220 Domestica

Ruta Lectura: 240

Nro.Orden: 2140

Datos del medidor

Nro Medidor: FA19105880
 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
 Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
 Marca Medidor: ZENNER
 Capacidad Medidor: 3 mts x hra
 Fecha Ins. Medidor: 26/10/2019 10:00:00
 Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
 Material Tubo: PVC
 Localiza caja: VEREDA
 Pavimentación: TIERRA
 Tipo corte:
 Estado Conexión: MEDIDOR
 Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: TIERRA

Fecha Instal: 20/02/2007 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: FIERRO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
20/07/2022	014 0001	1915628			COBRANZAS		82.20	0.00
28/07/2022	014 0001	1924528	2022	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	113.90		113.90
24/08/2022	014 0001	1924528			COBRANZAS		113.90	0.00
29/08/2022	014 0001	1933465	2022	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	106.40		106.40
21/09/2022	014 0001	1933465			COBRANZAS		106.40	0.00
30/09/2022	014 0001	1942447	2022	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	110.10		110.10
20/10/2022	014 0001	1942447			COBRANZAS		110.10	0.00
31/10/2022	014 0001	1951437	2022	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	106.40		106.40
23/11/2022	014 0001	1951437			COBRANZAS		106.40	0.00
30/11/2022	014 0001	1960483	2022	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	40.50		40.50
21/12/2022	014 0001	1960483			COBRANZAS		40.50	0.00
31/12/2022	014 0001	1969559	2022	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	37.40		37.40
31/01/2023	014 0001	1978661	2023	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	42.10		79.50
15/02/2023	014 0001	1978661			COBRANZAS		79.50	0.00
28/02/2023	014 0001	1987795	2023	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	48.00		48.00
28/03/2023	014 0001	1987795			COBRANZAS		48.00	0.00
31/03/2023	014 0001	1997003	2023	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	98.40		98.40
18/04/2023	014 0001	1997003			COBRANZAS		98.40	0.00
30/04/2023	014 0001	2006195	2023	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	87.30		87.30
20/05/2023	014 0001	2006195			COBRANZAS		87.30	0.00
31/05/2023	014 0001	2015421	2023	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	57.20		57.20
19/06/2023	014 0001	2015421			COBRANZAS		57.20	0.00
30/06/2023	014 0001	2024663	2023	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	83.50		83.50
19/07/2023	014 0001	2024663			COBRANZAS		83.50	0.00
31/07/2023	014 0001	2033940	2023	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	120.90		120.90
16/08/2023	014 0001	2033940			COBRANZAS		120.90	0.00
31/08/2023	014 0001	2043242	2023	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	154.70		154.70
19/09/2023	014 0001	2043242			COBRANZAS		154.70	0.00
30/09/2023	014 0001	2052528	2023	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	98.50		98.50
20/10/2023	014 0001	2052528			COBRANZAS		98.50	0.00
31/10/2023	014 0001	2061880	2023	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	139.70		139.70

Deuda en Facturación Normal: 139.70

Deuda No Facturada:

Deuda en Cuotas de Recibos:

Deuda en Cuotas de Recibos por Vencer:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento por Vencer:

Deuda en Saldos Incobrable:

Deuda en Saldos Quebrados:

Deuda en Facturación por Reclamos:

INFORME DE CONTROL OPERACIONAL

Nº Exp. de Reclamo	592-2023-G.C./OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A.
Tipo de reclamo	Consumo Medido – Consumo Elevado
Cód. de suministro	1032555
Categoría	Doméstico
Dirección	Clle. Argentina Nº 245 –A.H Pedro Castro Alva.
Meses reclamados	Octubre-2023.
Catastro	04-600-170

DATOS DEL ABASTECIMIENTO**ZONA:** ABASTECIMIENTO R-I S-I SB-I

RESERVORIO	SECTOR DE ABASTECIMIENTO	SUBSECTOR DE ABASTECIMIENTO
RESERVORIO R-I	SECTOR I	SUB-SECTOR I

El presente informe contiene las actividades de control operacional realizadas en los meses de agosto a octubre del 2023, de acuerdo con el expediente de reclamo Nº 592-2023-G.C./OF.RECLAMOS-EMUSAP S.A.; en tal sentido: el control operacional que la empresa prestadora adopta consiste en lo siguiente:

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDORES:**Limpieza**

Los medidores se someten a una limpieza regular cada seis meses, se retira cualquier sedimento o partículas que puedan afectar su funcionamiento, los medidores inspeccionados se encontraban en perfecto estado y registraban con precisión el consumo de agua, todos los medidores inspeccionados dentro de ellos el medidor bajo reclamo estaba funcionando adecuadamente, sin problemas de lectura.

El medidor sujeto a reclamo de Nº FA19105880 asegura la operatividad y exactitud en el registro de consumo.

PURGA DE VÁLVULAS DE AIRE:

En las interrupciones del servicio de agua, la empresa prestadora cumplió con realizar las actividades de purga de aire, lo que garantiza la operación óptima de la red de distribución de agua en el sector bajo reclamo.

Identificación de la Válvula de Aire

Se identificó la ubicación de las válvulas de aire en la red de distribución utilizando la información disponible en los planos de la red y en el sistema de control.

Apertura Controlada de la Válvula

Se abrió la válvula de aire de manera controlada para permitir que el aire acumulado en la tubería salga.; esto se hace gradualmente para evitar golpes de ariete o cambios bruscos en la presión.

Control y Monitoreo:

Durante el proceso de purga, se monitorea la cantidad de aire que sale de la tubería. Esto se hace mediante la observación visual y, en algunos casos, utilizando instrumentación específica para medir el caudal de aire.

Cierre de la Válvula:

Una vez que se ha eliminado el aire de la tubería, la válvula de aire se cierra de manera gradual para evitar la entrada de más aire en el sistema.

Registro de la Operación:

Se registra la fecha, hora y ubicación de la operación de purga de la válvula de aire, además, se documenta la cantidad de aire purgado, si es medible.

La purga de las válvulas de aire se lleva a cabo de manera periódica como parte de las rutinas de mantenimiento de la red de distribución. Esto asegura que el sistema funcione sin problemas y que no haya acumulación de aire que pueda afectar el flujo de agua o la presión en las tuberías.

CONCLUSIÓN:

se concluye que no existieron elementos exógenos que haya incidido en la medición producto de la discontinuidad, porque la zona cuenta con válvula de purga de aire; asimismo comunicamos que no hubo incidencias detectadas que afecten la lectura del medidor.

La zona cuenta con válvula de purga de aire tal como se advierte el programa de mantenimiento preventivo 2023 y plano de curvas de nivel que se adjunta.



002

INFORME N° 020-2023-EMUSAP S.A./GO/SMRDR/Ama3

A : ING° HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de comercial

ASUNTO : INFORME DE OPERATIVIDAD DE VÁLVULAS DE PURGA E
HIDRANTES EN REDES DE AGUA POTABLE.


FECHA : Chachapoyas, 31 de enero del 2023

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para informar de acuerdo al documento de la referencia sobre el mantenimiento de la válvula de purga ubicada en la calle prolongación Dos de Mayo referencia los Restaurant Los Maderos y el mantenimiento del grifo contra incendio (hidrante), de noviembre 2022 a febrero del 2023, las cuales se encuentran operativas.

Adjunto:
- Cronograma de mantenimiento

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OUNCALLU SELVA RAMIREZ CHUCUZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

11.-9 CRONOGRAMA LIMPIEZA PURGA DE REDES EN VALVULAS DE PURGA - AÑO 2023

LOCALIZACION	ENE	FEBR	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC
1 JR. SOCIEGO CUADRA 8	26		9		26		26	25		27		28
2 PIURA CUADRA UNO FINAL	26		9		26		26	25		27		28
3 PASAJE CAMPORREDONDO		24		21		28			29		28	
4 JR. SACHAPUYOS CUADRA 5		24		21		28			29		28	
5 JR. LIBERTAD CUADRA 1		24		21		28			29		29	
6 PSJE STA ISABEL LAS LOM		24		21		28			29		28	
7 PSJE SANTO TORIBIO LAS		24		21		28			29		29	
8 PSJE TUPAC AMARU		24		21		28			29		28	
9 JR. HERMOSURA ORQUIDE		24		21		28			29		28	
10 JR LA MERCED STA ANA		24		21		28			29		28	
11 HIGOS URCO EL ATAJO		24		21		28			29		28	
12 JR- RUMICHACA CARRETER		24		21		28			29		28	
13 SAN CARLOS DE MURCIA		24		21		28			29		28	
14 UU.PP. PEDRO CASTRO		24		21		28			29		28	
15 JR. SANTO DOMINGO C-17	26		9		26		26	25		27		28
16 EL MOLINO FINAL	26		9		26		26	25		27		28
17 JR. ORTIZ ARRIETA C-15	26		9		26		26	25		27		28
18 PSJE. DANIEL A. CARRION	26		9		26		26	25		27		28
19 UU.PP VIRGEN ASUNTA	26		9		26		26	25		27		28
20 UU.PP VIRGEN ASUNTA	26		9		26		26	25		27		28
21 PARQUE SANTA ANA	26		9		26		26	25		27		28
22 AV. AEROPUERTO C-1	22		13		18		10		18		9	11
23 JR BOLIVIA C-3	22		13		18		10		18		9	11
24 JR PRIMAVERA C-3	22		13		18		10		18		9	11
25 JR. CRISTO REY	22		13		18		10		18		9	11
26 JUNIN KUELAP	22		13		19		10		18		9	11


EMUSAP S.A.

Ing. QUINTA LUISA RAMIREZ CORDOZA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION Y REEDUCACION

Zona de Abastecimiento:	ABASTECIMIENTO R-1 S-1 SB-1	Horario Abastecimiento:	Abast. 00:00am a 23:00pm		
Reservorio conectado:	RESERVORIO R-1	Horario Inspección Reclamos:			
Presión Agua:		Días Aba:	7	Hrs Aba:	24
Nro Lavatorios:	1	Nro Laveropas:		Nro Water:	1
Nro Urinarios:		Nro Grifos:	1	Nro Duchas:	1
Nro Habitantes:		Nro Habitantes:	3		
Observaciones:					
Sector de Abastecimiento:	SECTOR 1	Zona:	☐ Baja	☐ Meda	☒ Alta
Sub Sector de Abastecimiento:	SUB SECTOR 1				
Sector operacional:					
Frecuencia del Servicio:	☐ A. Diario	☐ B. No Diario	Continuidad del Servicio:	☐ A. <24 horas	☐ B. 24 horas

"Año De La Unidad, La Paz y Desarrollo"

INFORME N° 014 – 2023-EMUSAP S.A./GO/Ama3

A : ING° CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO
GERENTE GENERAL

ASUNTO : SOLICITA APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EJERCICIO 2023 EQUIPO DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO

FECHA : CHACHAPOYAS, 18 DE ENERO DEL 2023


REFERENCIA : INFORME N° 006-2023-EMUSAP S.A/GO/SPAPTAR/Ama3

Por el presente, y estando a lo informado en el documento referenciado donde nuestro profesional del Equipo de Producción y Tratamiento adjunta el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

Es política de la entidad promover el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de la infraestructura hidráulica debidamente programadas con el propósito de asegurar la continuidad operativa de los servicios que brinda Emusap en la ciudad de Chachapoyas.

A lo expuesto, solicito aprobación mediante acto resolutivo el Plan de Mantenimiento Preventivo periodo 2023 del Equipo de Producción y Tratamiento.

Atentamente,


ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO
GERENTE GENERAL

Expediente N° 2379.002

c.c Arch.

CRET/ CRET

PROVEIDO - Gerencia General - Emusap S.A.	
Fecha:	18.01.2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Alonso Yanday
2	Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibérico
3	del programa de mant. preventivo 2023
4	Equipo Prod y Tratamiento de Agua
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBÉRICO GERENTE GENERAL	

EMUSAP S.A.



AGUA
CHACHAPOYAS

INFORME N° 0006-2023-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3

AL : Ing. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
Gerente de Operaciones

ASUNTO : Hago llegar Programa de Mantenimiento Preventivo 2023.


FECHA : Chachapoyas, martes 11 de enero 2023

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar el Programa de Mantenimiento Preventivo: "Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, Cisternas, Equipo de Desinfección, Electrobombas, Bombas Dosificadoras, Agitadores, Filtros, Válvulas de Control y Vehículos 2023"; para su aprobación por la Gerencia General.

Atentamente

EMUSAP S.A.

ING. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
Gerente de Operaciones



-OVZ/SPAPTAR

-C.C.


-Archivo

NUMERO DE TRAMITE:2379.001

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

"CAPTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, RESERVORIOS, CISTERNAS, EQUIPOS DE
DESINFECCIÓN, ELECTROBOMBAS, BOMBAS
DOSIFICADORAS, AGITADORES, SISTEMA DE
FILTROS, SISTEMA DE VALVULAS DE CONTROL Y
VEHÍCULOS"

SESA EMUNP S.A.
ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
CAPTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESERVORIOS, CISTERNAS, EQUIPOS DE DESINFECCIÓN, ELECTROBOMBAS, BOMBAS DOSIFICADORAS, AGITADORES, SISTEMA DE FILTROS, SISTEMA DE VALVULAS DE CONTROL Y VEHÍCULOS



ELABORADO POR:
ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA

AÑO: 2023

ANEXO N° 04

CRONOGRAMA ANUAL DE PURGAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS – AMAZONAS
2023

SECTOR	PURGA PROGRAMADA											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CHACHAPOYAS URBANO VIRGEN ASUNTA – SANTO DOMINGO Y EL MOLINO	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14
URB. POPULAR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y SANTA ROSA	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14
URB. POPULAR PEDRO CASTRO ALVA – SEÑOR MILAGROS Y MURCIA	12	15	15	12	11	15	12	10	13	12	9	14

ANEXO N° 05

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES SANITARIAS Y MEDICIÓN DE CAUDALES EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

2023

MESES	CAPTACION TILACANCHA	CAPTACION Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN BARRETACUCHO	RESERVORIOS	RED DE DISTRIBUCIÓN	CUENCA DE LA CAPTACIÓN TILACANCHA
ENERO	X	X			
FEBRERO	X	X	X		
MARZO	X	X			X
ABRIL	X	X		X	
MAYO	X	X			
JUNIO	X	X	X		
JULIO	X	X			
AGOSTO	X	X		X	
SETIEMBRE	X	X			X
OCTUBRE	X	X	X		
NOVIEMBRE	X	X			
DICIEMBRE	X	X			

ANEXO N° 14

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS -
AMAZONAS

2023



EMUSAP S.A.
[Signature]
ING. OLIVERO VEGA ZAVALA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

N°	PROGRAMAS	MESES														%
		INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	LIMPIEZA Y DESINFECCION: PTAP	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
		EJECUTADO														
2	PURGA DE REDES. DISTRIBUCIÓN POR ZONA	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100%
		EJECUTADO														
3	LIMPIEZA Y DESINFECCION: RESERVORIOS	PROGRAMADO			2	2					2	2			8	100%
		EJECUTADO														
4	LIMPIEZA Y DESINFECCION: CÁMARAS DE BOMBEO	PROGRAMADO			2						2				4	100%
		EJECUTADO														
		EJECUTADO														
5	LIMPIEZA DE LA CAPTACION: BARRETACUCHO	PROGRAMADO				1					1				2	100%
		EJECUTADO														
6	MANTENIMIENTO: EQUIPOS DE DESINFECCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		EJECUTADO														
7	MANTENIMIENTO: ELECTROBOMBAS (Laboratorio, Cloro Gas y Mantenimiento de PTAP)	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
		EJECUTADO														
8	MANTENIMIENTO: BOMBAS DOSIFICADORAS (Polímero y Cobre)	PROGRAMADO			1				1				1		3	100%
		EJECUTADO														
9	AGITADORES: (Para: Cal Hidratada, Sulfato de Aluminio)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														

N°	PROGRAMAS	INDICADOR	MESES												TOTAL	%
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
10	COMPUERTAS DE LOS FILTROS (04)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														
11	VALVULAS DE CONTROL (04)	PROGRAMADO						1							1	100%
		EJECUTADO														
12	MOTOS LINEALES (02)	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	100%
		EJECUTADO														

ANEXO N° 15

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, ELECTROBOMBAS

EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2023

EQUIPOS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Equipo Dosificador: Cloro N° 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo Dosificador: Cloro N° 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electrobombas												
Laboratorio			X				X				X	
Cloro Gas			X				X				X	
Mantenimiento PTAP			X				X				X	

ANEXO N° 17

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: AGITADORES, COMPUERTAS DE FILTROS Y VALVULAS DE CONTROL


EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS
2023

EQUIPOS OPERACIONALES	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Agitadores												
Agitador N° 01 - Cal Hidratada						X						
Agitador N° 02- Sulfato de Aluminio						X						
Agitador N° 03 - Sulfato de Aluminio						X						
Compuerta de Filtros												
Filtro N° 01						X						
Filtro N° 02						X						
Filtro N° 03						X						
Filtro N° 04						X						
Válvulas de Control												
Válvula N° 01						X						
Válvula N° 02						X						
Válvula N° 03						X						
Válvula N° 04						X						

ANEXO N° 18

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: VEHÍCULOS
EMUSAP S.A. – CHACHAPOYAS – AMAZONAS
2023

VEHÍCULOS OPERACIONALES	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MOTO HONDA XR 190 CT, Placa: 1321 NM		X		X		X		X		X		
MOTO LIFAN 150, Placa: M6 - 3300		X		X		X		X		X		
NOTA: Los mantenimientos de los vehículos motorizados se realizarán previa entrega de sus respectivas bitácoras.												



INFORME N° 118-2023-EMUSAP S.A./GO/SMRDR/Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de agosto del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.07.2023 al 31.07.2023


Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA LUISE LA RAMIREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN


07/08/2023
10:00 PM

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
5/07/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta la c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	18:00	5	256	2304	R-1
		TOTAL				5	256	2304	
5/07/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 9, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	18:00	5	108	972	R-2
		TOTAL				5	108	972	
5/07/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guiltima, Santa Rosa de Lima, Luva Urco Pollapampa (67 CUADRAS)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	23:00	10	67	603	R-3
		TOTAL				10	67	603	
5/07/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Fuga de agua en red primaria que abastece a la ciudad	13:00	22:00	9	97	873	R-4
11/07/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Cambio tubería de agua potable ejecutado por la obra pistas y veredas MPOT	07:00	16:00	9	97	873	R-4
21/07/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Rotura de tubería de agua potable argentina con o	10:00	16:00	6	97	873	R-4
		TOTAL				24	291	873	
			R 1			5	256	2304	
			R 2			5	108	972	
			R 3			10	67	603	
			R 4			24	291	873	
			TOTAL			44	722	4752	


EMUSAP S.A.
 Ing. OLINDO ROSA VILLALBA CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



INFORME N° 132-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de setiembre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.08.2023 al 31.08.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA CUSCÁ REWIR / CHUCUITZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN - RECCIÓN



06/09/2023
9:45 AM


EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023


FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
17/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
18/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
19/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
20/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
21/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
22/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
23/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
24/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
25/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
26/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
27/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
28/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
29/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
30/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
31/08/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	03:00	12	256	2304	R-1
		TOTAL				180	3840	34560	


 Ing. ORLANDO LUISA - CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE DISTRIBUCION DE AGUA
 DISTRIBUCION DE AGUA


17/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
18/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
19/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
20/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
21/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
22/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
23/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
24/08/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2



 Ing. QUINUA LUPE - INGENIERO CHUQUINZUTA
 COORDINADOR DE MANEJO DE REDES DE
 DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD

11/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
12/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
17/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
18/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
19/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
20/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
21/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
22/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
23/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
24/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
25/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
26/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
27/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
28/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
29/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
30/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
31/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa, (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						167	1139	603	


 Ing. OLINDA LUCIO - INGENIERO CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE AGUA

2/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Corte de servicio eléctrico que suministra energía a la caseta de bombeo	05:00	15:00	11	97	873	R-4
4/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	03:00	13:00	10	97	873	R-4
27/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
28/08/2023	R4-100M3	AA HH Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	17:00	7	97	873	R-4
TOTAL						33	388	873	
			R 1			180	3840	34560	
			R 2			180	1620	14580	
			R 3			167	1139	603	
			R 4			33	388	873	
			TOTAL			560	6987	50616	


 Ing. OLINDA LUISA F. MIRANDA CHINQUIZUTA
 SUPERVISORA DE OBRAS DE
 RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA



INFORME N° 150-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN - SETIEMBRE 2023

FECHA : Chachapoyas 05 de octubre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.09.2023 al 30.09.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA GISELA RAMÍREZ CHUQUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y REGACIÓN



06/10/2023
12:29 PM

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023


FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
01/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
3/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
4/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
6/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
9/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
11/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
14/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
17/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
18/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
20/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
23/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
25/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
29/09/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH Virgen Asunta (10 calles)	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1	16.00	01.00	9	256	2304	R-1
TOTAL						117	3328	29952	


 P.D. OLINDA USQUE - W. HERRERA CHURRIZUTA
 SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 EMUSAP S.A.


01/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Ameta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
3/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Ameta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
4/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Ameta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
6/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Ameta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
9/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Ameta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
11/09/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Ameta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2


 Ing. JUAN CARLOS RAMIREZ CHUCAYOTA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 AGUAS CALIENTES Y FRIAS

14/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
17/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
18/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
20/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
23/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
25/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
29/09/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
		TOTAL				9	1404	12636	


 Ing. OLINDA
 CHUQUIZUTA
 DEL REYES DE
 CHUQUIZUTA

4/09/2023	R4-100M3	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
6/09/2023	R4-100M4	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-5
11/09/2023	R4-100M7	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-8
14/09/2023	R4-100M8	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-9
17/09/2023	R4-100M9	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-10
18/09/2023	R4-100M10	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-11
20/09/2023	R4-100M11	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-12
23/09/2023	R4-100M12	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-13
25/09/2023	R4-100M13	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-14
29/09/2023	R4-100M14	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-15
30/09/2023	R4-100M15	AA.HH. Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (97 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-16
TOTAL						65	1261	11349	
			R - 1			117	3328	29952	
			R - 2			117	1404	12636	
			R - 3			126	871	7839	
			R - 4			65	1261	11349	
			TOTAL			425	6864	61776	


 E. J. S. A.
 ING. OUNDA LLOSA - RANCHO CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE REDES DE
 TELEFONIA



INFORME N° 175-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : ING°. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN - OCTUBRE 2023

FECHA : Chachapoyas, 02 de noviembre del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.10.2023 al 31.10.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


 Ing. OLIVERA LUIS RAMIREZ CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE OBRAS Y REDES DE
 DISTRIBUCIÓN DE AGUA



06/11/2023
11:00 PM

EMUSAP S.A.

CORTE DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCION DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA	DIRECCION			HORAS			AFECTA	CANTIDAD	SECTOR
CORTE		CALLES AFECTADOS CON EL CORTE	MOTIVO DEL CORTE	CIERRE	APERTURA	CORTE	CUADRAS	USUARIOS	
2/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
4/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
5/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
8/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
11/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
15/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
25/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
29/10/2023	R-560M3	Jr. Junin desde la c-07 hasta c-12, Higos Urco desde la c-1 hasta la c-5, AA HH. Virgen Asunta (10 calles)	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1	16:00	01:00	9	256	2304	R-1
TOTAL							72	2048	18432


2/10/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
4/10/2023	R2-1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores, c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja produccion PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2


 Ing. CIPRIANO A. DE LA CRUZ
 Gerente General

5/10/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
8/10/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
11/10/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
15/10/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
25/10/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
29/10/2023	R2 -1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la c-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la 8, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17.	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	01:00	9	108	972	R-2
TOTAL						72	864	7776	


 Lina Lourdes Cordero Ramirez Chuquiza
 Supervisora de Mantenimiento de Redes de
 Agua y Saneamiento

2/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Rotura de tubería de línea de impulsión	11:00	17:00	6	67	603	R-3
4/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
5/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
8/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
11/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
15/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
25/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
29/10/2023	R3-100M3	Centro Poblado: Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa. (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						73	536	4824	
2/10/2023	R4-100M3	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Corte de energía eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
4/10/2023	R4-100M3	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Bloqueo de tablero de control por baja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	12:00	17:00	5	97	873	R-4
5/10/2023	R4-100M3	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-4
8/10/2023	R4-100M4	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-5
11/10/2023	R4-100M5	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-6
15/10/2023	R4-100M6	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-7
25/10/2023	R4-100M7	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-8
29/10/2023	R4-100M8	AA HH: Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia, partes altas de señor de los Milagros (57 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	12:00	17:00	5	97	873	R-9
TOTAL						46	776	6964	


 Ing. OLINDA LLOSA
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE REDES DE
 AGUA

			R... 1			72	2048	18432	
			R... 2			72	864	7776	
			R... 3			73	536	4824	
			R... 4			40	776	6984	
			TOTAL			257	4224	38016	


 Ing. OLINDA LUIS • CHUGUITA
 SUPERVISOR • DE REDES DE
 DISTRIBUCION